



Rapportdatum 22-04-2025
Rapportnummer 28.412.725

Kenteken

SB-358-H

Merk/Handelsbenaming

KIA NIRO

Datum eerste afgifte in Nederland

12-03-2018

Datum eerste toelating

12-03-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

194.801 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
22-04-2025	194.801 km	Nederland
16-04-2025	194.801 km	Nederland
27-01-2025	186.704 km	Nederland
30-12-2024	182.557 km	Nederland
10-10-2024	174.473 km	Nederland
31-05-2024	157.050 km	Nederland
17-10-2023	128.079 km	Nederland
14-02-2022	96.937 km	Nederland
12-03-2018	12 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	31-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	22-04-2025
Catalogusprijs	€ 29.435

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	10,10 kW	Emissieklasse	Z

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	77,20 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	88 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.580 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1400 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1500 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-04-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	16-04-2025 t/m 22-04-2025
Natuurlijk persoon	12-03-2018 t/m 16-04-2025

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
31-05-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Dim-, grootlicht werkt niet (goed) 5.*.55

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	08-01-2025	De printplaat (PCB) in de Hydraulic Clutch Actuator (HCA) kan vervuild raken met vloeistof. Materiële gevolgen Een met vloeistof vervuilde printplaat kan leiden tot een elektrische kortsluiting, wat mogelijk kan resulteren in een brand in het motorcompartiment. Mogelijk gevaar Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

