

Rapportdatum 01-10-2026
Rapportnummer 32.305.674

Kenteken

XG-123-L

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT 5008

Laatst geregistreerde tellerstand

161.263 km

Datum eerste afgifte in Nederland

04-01-2019

Datum eerste toelating

04-01-2019

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
01-10-2026	161.263 km	Nederland
25-09-2026	161.263 km	Nederland
12-12-2024	120.318 km	Nederland
03-01-2023	66.847 km	Nederland
09-03-2022	44.497 km	Nederland
04-01-2019	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

01-10-2026

Kenteken

XG123L

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	04-01-2027
Datum laatste tenaamstelling	01-10-2026
Catalogusprijs	€ 43.809

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	133,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	128 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	7
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.598 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1405 kg
Toegestane max. massa voertuig	2170 kg
Massa rijklaar	1505 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1400 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	01-10-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	25-09-2026 t/m 01-10-2026
Rechtspersoon	04-01-2019 t/m 25-09-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------



Datum APK

12-12-2024

Resultaat

Goedgekeurd

Opmerkingen

Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27
Reparatiepunt Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf 5.*.31
Reparatiepunt Ruitensproeierinstallatie werkt niet 5.*.43
Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Openstaand

Nee

Datum

25-11-2019

Omschrijving defect

De bevestigingen van de steun van het reservewiel zijn mogelijk niet goed vastgedraaid. Als gevolg kan de steun en het reservewiel losraken.

Materiële gevolgen

Tijdens het rijden verliezen van het reservewiel.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

