RDW

RDW-Voertuigrapport

Rapportdatum 10-11-2026

Rapportnummer 32.608.699

Kenteken

XV-326-J

Merk/Handelsbenaming

CITROEN C4 CACTUS

Laatst geregistreerde tellerstand

135.079 km

Datum eerste afgifte in Nederland

27-03-2019

Datum eerste toelating

27-03-2019

LOGISCH*
OORDEEL

NAP

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
06-11-2026	135.079 km	Nederland
04-11-2026	135.078 km	Nederland
23-10-2026	135.078 km	Nederland
28-08-2025	110.398 km	Nederland
06-03-2025	101.621 km	Nederland
15-11-2024	96.204 km	Nederland
05-04-2023	67.062 km	Nederland
16-02-2023	65.288 km	Nederland
06-05-2021	42.552 km	Nederland
28-04-2021	42.134 km	Nederland
22-08-2020	32.354 km	Nederland
27-03-2019	5 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

RDW

RDW-Voertuigrapport

Rapportdatum	Kenteken
10-11-2026	XV326J

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	27-03-2027
Datum laatste tenaamstelling	10-11-2026
Catalogusprijs	€ 25.585

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	81,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	104 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig

Algemeen

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm^3

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1005 kg
Toegestane max. massa voertuig	1565 kg
Massa rijklaar	1105 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	550 kg
Aanhangwagen geremd	950 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders

Eigenaar/houder	Periode
Erkend Bedrijf	10-11-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	04-11-2026 t/m 10-11-2026
Erkend Bedrijf	23-10-2026 t/m 04-11-2026
Natuurlijk persoon	27-03-2019 t/m 23-10-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
06-03-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie werkt niet goed 5.*.43

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	20-12-2022	Bij voertuigen met een EB2-motor komt de distributieriem in aanraking met de motorolie. Het kan daarbij voorkomen dat de riem wordt aangetast en er kleine deeltjes losraken die in het oliecircuit terecht komen. **Materiële gevolgen** Onvoldoende smering van de vacuümpomp doordat het oliefilter verstopt raakt met deeltjes van de distributieriem waardoor de rembekrachtiging kan uitvallen. **Mogelijk gevaar** Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.