Diagnostikos ataskaita

2016 BMW X5 M50d

Automobilio duomenys

Spalva: Juoda	CO_2 NEDC emisija: 173 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2905 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 3.00 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 6
Rida: 285 644 km	Galia: 280 kW
VIN kodas: WBAKS810100M51032	Kuro sąnaudos: 6.60 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 275/40 - 20"
Varantieji ratai: Visi varantieji	Longo vidinis numeris: N680593
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnostikos ataskaita

2016 BMW X5 M50d

Diagnostikos informacija

Rida diagnostikos metu: 285 644 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Mindaugas Š., Mindaugas G.


Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomąsias techninės apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtinu ir gali būti netaisomas.

Nustatytos būklės santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu užfiksuota 19 pastabų dėl automobilio būklės.



Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
5 pastabos	2 pastabos	12 pastabų

Diagnostikos procesas





OBD II diagnostika

Salonas

1. Operacija: Stogo elementai - Elektroninis atidarymas ir būklė



2. Vidus: Pavarų Svirtis Apsauga ir Pavarų Svirtis Rankena - Būklė



3. Priekis: Vairas - Būklė



4. Priekis: Apdailos detalės - Būklė



5. Priekis: Langų Valytuvų Guma ir Rankena (Priekiniai ir Galiniai) - Būklė



Kėbulas

1. Šonas: Ratai - Būklė









2. Šonas: Išoriniai Veidrodžiai - Veidrodžio Vientisumas ir Tvirtinimas Prie Automobilio







Mechaninė dalis

1. KITA: Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

2. KITA: Pakeisti Padangas



3. KITA: DPF Filtro Regeneracija/Valymas

4. VAIRAS: Geometrija - visas transporto priemonės

5. STABDŽIAI: Priekiniai Stabdžių Diskai Abu



6. VARIKLIS: Alkūninio Veleno Vožtuvų Dangtelis ir Tarpinė



7. VARIKLIS: Alyvos Lygio Jutiklis



8. VARIKLIS: Alyvos Padėklas





9. BENDRIEJI ELEKTROS KOMPONENTAI: Priekinio Lango Kėlimo Variklis










10. GALUTINĖ PAVARA, VELENAS IR AŠYS: Propshaft CV joint



11. IŠMETIMO SISTEMA: NOx







12. IŠMETIMO SISTEMA: Dyzelinių Dalelių Filtras

Kita

1. Diagnostikos Nuotrauka



2. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai





3. Oro Kondicionavimo Matavimas



4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2016 BMW X5 M50d

Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Mechaniniai remontai

- 1. Geometrija - Visas Automobilis
- 2. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas
- 3. Alyvos Lygio Jutiklis
- 4. Kardaninio Veleno CV Jungtis
- 5. NOx
- 6. Priekiniai Stabdžių Diskai (Abu)
- 7. Priekinio Lango Kėlimo Variklis
- 8. DPF Filtro Regeneracija/Valymas
- 9. Pakeisti Priekinį Valytuvą (Mechaninis)
- 10. Pasukamojo Veleno/Vožtuvų Dangtelis ir Sandariklis
- 11. Dyzelino Kietųjų Dalelių Filtras

Dažymo darbai

- 1. Dažyti Ratus (4 vnt.)

Valymas ir poliravimas

- 1. Kėbulo plovimas
- 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

1. Alyvos Filtras (OE672/2)
2. Variklio Alyva 6.5L
3. Cilindrų Galvučių Dangčio Tarpinių Komplektas (255.130)
4. Kardano veleno jungtis (20926294)
5. Degalų Purkštuko Tarpinė (MD9175)
6. Spaustuvai (EL915980)
7. Bosch Valytuvų Komplektas (3397014271)
8. Varžtas, Purkštuko Laikiklis (0873034)
9. Stabdžių Diskas Kairysis (150.2917.20)
10. Stabdžių Diskas Dešinysis (150.2918.20)
11. Įspėjamasis Kontaktas, Stabdžių Kaladėlių Susidėvėjimas (WS0290A)
12. Stabdžių Kaladėlių Komplektas, Diskinis Stabdys (0986494983)
13. Sandarinimo Žiedas, Variklio Alyvos Lygio Jutiklis (301.540)
14. Priekinių Durų Elektrinis Stiklo Pakėlėjas F15 7322747 7286483 (GTV397)
15. NOx Jutiklis, NOx Katalizatorius (6PN358 307-081)
16. Išmetimo Sistemos Tarpinė (AJU01335400)

17. Duslintuvo Spaustuvai (942-875)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2016 BMW X5 M50d

Papildomos nuotraukos






ECSTA




M Performance




BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0421
WBAKS810100M51032
2905 kg
6545 kg
1- 1335 kg
2- 1590 kg
0.5


km/h
1/min x 1000
148 km
10:28
285644
124.6
X5 M50d
+10.5°C


Vensiavrskių Gatvė
TP
10:28
Tinklų Gatvė
200 m
N


TotalEnergies
Oil:
5W30
Mileage:
285 520
Date:
2021 03 18
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage:
285 520
Date:
2021 03 18
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com


DE BMW X5.
HANDLEIDING.
BMW EfficientDynamics
Minder emissie. Meer vermogen.


Service requirement details
10:29
TP
Vehicle check
Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date.
09/2028
in 24000 km





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę bū komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.

Automobilio tapatybė ir istorija		
Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius
Kėbulo būklė		
Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablio būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas
Salono būklė		
Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys
Žibintai, veidrodžiai ir stiklai		
Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dieninės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		
Komfortas ir elektronika		
Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	
Saugos įranga		
Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)
Variklio skyrius ir skysčiai		
Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra nejprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumuliatoriaus būklė	Patikrintas akumuliatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	
Stabdžių sistema		
Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	
Vairavimas ir pakaba		
Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		
Ratai ir padangos		
Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		
Išmetimo ir kuro sistema		
Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		
Bandomasis važiavimas ir veikimas		
Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	