Diagnostikos ataskaita

2009 BMW X5 High Executive

Automobilio duomenys

Spalva: Juoda	CO_2 NEDC emisija: 216 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2790 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 3.00 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 6
Rida: 349 718 km	Galia: 210 kW
VIN kodas: WBAFF01050L212881	Kuro sąnaudos: 8.20 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 235/60 - 18"
Varantieji ratai: Visi varantieji	Longo vidinis numeris: A729294
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnostikos ataskaita

2009 BMW X5 High Executive

Diagnostikos informacija

Rida diagnostikos metu: 349 718 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Arnas S., Mantas G., Eimantas A., Mindaugas Š., Mindaugas G.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomąsias techninės apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtinu ir gali būti netaisomas.

Nustatytos būklės santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu užfiksuotos 42 pastabos dėl automobilio būklės.

Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
12 pastabų	15 pastabų	15 pastabų

Diagnostikos procesas







Salonas

1. Priekis: Vairas - Būklė



2. Priekis: Langų Valytuvų Guma ir Rankena (Priekiniai ir Galiniai) - Būklė



3. Sėdynės: Visos Sėdynės - Būklė





4. Sėdynės: Sėdynių reguliavimo mechanizmai - Veikimas





5. Sėdynės: Saugos diržai - Veikimas ir užrakinimo mechanizmas





6. Durys: Durų Guminiai Sandarikliai





7. Durys: Apdailos detalės - Būklė





8. Vidus: Apdailos detalės - Būklė



9. Vidus: Apdailos detalės - Būklė





10. Vidus: Apdailos detalės - Būklė




11. Vidus: Apdailos detalės - Būklė



12. Vidus: Apdailos detalės - Būklė



Kėbulas

1. Šonas: Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai







2. Šonas: Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai





3. Šonas: Ratai - Būklė






4. Priekis: Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



5. Priekis: Priekinio stiklo vientisumas - Be TA neleidžiančių pažeidimų




6. Priekis: Priešgaisrinės Sienelės Vientisumas






7. Žibintai: Automobilio Šoniniai Žibintai - Pagrindinis Veikimas, Pažeidimas ir Spalva




8. Žibintai: Galiniai žibintai (Stabdžių, rūko, posūkių) - Pagrindinis veikimas, pažeidimai ir spalva



9. Žibintai: Galiniai žibintai (Stabdžių, rūko, posūkių) - Pagrindinis veikimas, pažeidimai ir spalva



10. Žibintai: Galiniai žibintai (Stabdžių, rūko, posūkių) - Pagrindinis veikimas, pažeidimai ir spalva



11. Galas: Bagažinė - Regimi pažeidimai







12. Galas: Bagažinė - Regimi pažeidimai



13. Kita: Papildomi Poliravimo Darbai





14. Kita: Papildomi Poliravimo Darbai

15. Kita: Girdimi Požymiai (Atsilaisvinusios Dalys, Barškėjimas ir kt.)



Mechaninė dalis

1. KITA: Remontuoti Elektros Laidus



2. KITA: Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas



3. ORO KONDICIONAVIMAS IR ŠILDYMAS: Kondensatorius



4. ORO KONDICIONAVIMAS IR ŠILDYMAS: Sistemos Evakuacija/Užpildymas

5. PAKABA: Pakabos Apatinė Svirtis Abi





6. PAKABA: Amortizatorius - Oro Pakabos



7. PAKABA: Stabilizatorius





8. PAKABA: Pakabos Apatinė Svirtis Galinė



9. PAKABA: Pakabos Apatinė Svirtis Priekinė



10. AUŠINIMO SISTEMA: Radiatorius



11. BENDRIEJI ELEKTROS KOMPONENTAI: Akumuliatorius

12. BENDRIEJI ELEKTROS KOMPONENTAI: Parkavimo Jutiklis







13. VARIKLIO VALDYMAS - DEGALAI: Įsiurbimo Kolektorius




14. STABDŽIAI: Galinė Stabdžių Žarna (Abi)





15. GALUTINĖ PAVARA, VELENAS IR AŠYS: Pavaros Velenas - Kairė



Kita

1. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai



2. Diagnostikos Nuotrauka






3. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2009 BMW X5 High Executive

Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- 1. Keisti Žibintus Automobilio Pusėje
- 2. BMW Logotipas
- 3. Bagažinės Avarinės Atidarymo Dangtelis
- 4. Keisti Durų Skydelį
- 5. Priekinių Žibintų Reguliavimas
- 6. Galinė Lempa

Mechaniniai remontai

- 1. Remontuoti Elektros Laidus
- 2. Įsiurbimo Kolektorius
- 3. Sistemos Evakavimas/Pakrovimas
- 4. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas
- 5. Pakabos Apatinė Svirtis, Galinė
- 6. Kondensatorius
- 7. Akumuliatorius
- 8. Parkavimo Jutiklis

Dažymo darbai

- 1. Dažyti Priekinį Bamperį
- 2. Dažyti Galinį Sparną

Valymas ir poliravimas

- 1. Kėbulo plovimas
- 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

1. Alyvos Filtras (OE649/8)
2. Variklio Alyva 7.5L
3. Refrigerant R134A (R134A)
4. Akumuliatorius (AGM59520)
5. Posūkio Signalas (TYC18-0458-00-9)
6. Rankena (8800-00-0126202P)
7. Posūkio Signalas (TYC18-0457-00-9)
8. Manufacturer Badge E70 7157696 (LGV111446)
9. Galinis Žibintas Kairysis (444-1939L-UE)
10. Oro kondicionieriaus kondensatorius (KTT110318)

11. Kairioji Valdymo Svirtis (TC2229)
12. Dešinioji Valdymo Svirtis (TC2230)
13. Įsiurbimo Kolektorius (FE173365)
14. E70 Rear Door Handle Trim 70P3142 (MKR7593)
15. Galinis Žibintas Kairysis Išorinis (ZBM191093L)
16. Parkavimo Daviklis (120-01-004)

Pastaba:


Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie


2009 BMW X5 High Executive

Papildomos nuotraukos






SAILUN 235/60R18




3000KG


longo


longo




longo


longo


longo


longo


tango






WBAFF01050L212881
4702M398


km/h
15:29
+14.0 °C
P
349718 000.9
1/min x 1000
l/100 km


Navigation
Computer
New destination
AFFERDEN
BERGHAREN,WIJCHEN, BREEKWAGEN 6
Route criteria
Map north-oriented
LOCAL-1
15:29
--:-- Arrival
88 km Range
-9... km To dest.
4.1 km/h Speed
39.5 l Consumpt.
22.10.2026


TotalEnergies
5W30
Next Oil Change
LOWGO
baltics.totalenergies.com

















AUTO H


1
2
3
4
5
6
7
8
DTC



START
STOP
ENGINE
0
AUTO


BMW
AIRBAG








Service requirements
Computer
Status
05/2027
OK Brake fluid
OK Stat. vehicle insp.
OK Engine oil
OK Vehicle check
OK Rear brake pads
--:-- Arrival
90 km Range
-9... km To dest.
4.0 km/h Speed
39.5 l Consumpt.
RADIO3
TP
15:32
22.10.2026





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę bū komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.

Automobilio tapatybė ir istorija		
Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius
Kėbulo būklė		
Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablio būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas
Salono būklė		
Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys
Žibintai, veidrodžiai ir stiklai		
Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dieninės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		
Komfortas ir elektronika		
Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	
Saugos įranga		
Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)
Variklio skyrius ir skysčiai		
Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra nejprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumuliatoriaus būklė	Patikrintas akumuliatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	
Stabdžių sistema		
Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	
Vairavimas ir pakaba		
Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		
Ratai ir padangos		
Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		
Išmetimo ir kuro sistema		
Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		
Bandomasis važiavimas ir veikimas		
Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	