Raport diagnostyczny

2014 TOYOTA VERSO Business

Dane samochodu

Kolor: Szary	CO_2 Emisja NEDC: 119 g/km
Rodzaj paliwa: Diesel	
Nadwozie: Minivan	Masa całkowita pojazdu (GVW): 2260 kg
Liczba drzwi: 5	Pojemność silnika: 1.60 l
Liczba miejsc: 7	Cylindry: 4
Przebieg: 249 917 km	Moc: 82 kW
Kod VIN: NMTDM26R80R003571	Zużycie paliwa: 4.50 l/100km
Skrzynia biegów: Manualna	Rozmiar opon: 215/55 - 17"
Rodzaj napędu: Napęd na przednią oś	Numer magazynowy Longo: N333584
Longo Certified	

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2014 TOYOTA VERSO Business

Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 249 917 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 16 usterki były stwierdzone w pojeździe.

Wnętrze	Nadwozie	Mechanika
1 zidentyfikowane problemy	5 zidentyfikowane problemy	10 zidentyfikowane problemy


Proces diagnostyczny









Diagnostyka OBD II





Wnętrze

1. Fotele: Wszystkie Fotele - Stan



Nadwozie

1. Przód: Integralność Przegrody Silnika



2. Przód: Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



3. Przód: Izolacja Dźwiękowa Maski - Stan




4. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania






5. Tył: Zderzak tylny - Stan i ustawienie



Mechanika


1. HAMULCE: Przednie Tarcze Hamulcowe Oba



2. HAMULCE: Tylna Tarcza Hamulcowa (Obie)



3. SILNIK: Świece Żarowe





4. SILNIK: Wąż Odpowietrzający




5. SILNIK: Pokrywa Zaworów Wałka Rozrządu i Uszczelka



6. INNE: Wymiana Oleju i Filtra Silnika

7. INNE: Regeneracja/Czyszczenie Filtra DPF



8. KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE: Ewakuacja/Napełnianie Układu

9. KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE: Skraplacz



10. ZAWIESZENIE: Poprzeczka






Inne

1. Zdjęcie Diagnostyczne



2. Wyniki Linii Testowej Hamulców




3. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



4. Pomiar Klimatyzacji



Raport z przygotowania i naprawy

2014 TOYOTA VERSO Business

Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Nadwozie i wnętrze

- 1. Przyszyć Przednie Siedzenie

Naprawy mechaniczne

- 1. Ewakuacja/Napełnianie Systemu
- 2. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
- 3. Wąż sprężarki
- 4. Przednie Tarcze Hamulcowe (Obie)
- 5. Świece Żarowe
- 6. Regeneracja/Czyszczenie Filtra DPF
- 7. Poprzeczka

Czyszczenie i polerowanie

- 1. Mycie nadwozia
- 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. Filtr Oleju (OE672/4)
2. Olej Silnikowy 5.2L
3. Refrigerant R134A (R134A)
4. Tarcza Hamulcowa (RT20658-GL)
5. Klocki Hamulcowe (RT2PD21040)
6. Świeca Żarowa (NGK94059)
7. Wąż Wentylacyjny (12262YV010)
8. Świeca Żarowa (0250403018)
9. Rear Axle Beam Verso (DZN626)


Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o


2014 TOYOTA VERSO Business

Dodatkowe zdjęcia






ContiPremiumContact 5
215/55 R 17 W






ContiPremiumContact 5
215/55 R17 W


longo
longo


longo
longo


D-4D
EXIDE



D-4D
EXIDE







80
50


80
50


TIRE - LOADING INFORMATION
MODEL WAR20L-GWFEYW 4448
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
C/TR1F7 /FB11
A/TM:05A/EA65


TIRE - LOADING INFORMATION
MODEL WAR20L-GWFEYW 4448
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
C/TR1F7 /FB11
A/TM:05A/EA65


23:47
18°C
19868 km


2499917 km


SETUP
MEDIA
CAR
MAP/NAV
Tinklų gatvė



SETUP
MEDIA
CAR
MAP/NAV
Tinklų gatvė



TotalEnergies
5W 30
Next Oil Change
LON 60
baltics.totalenergies.com


TotalEnergies
5W 30
Next Oil Change
LON 60
baltics.totalenergies.com


Verso
Handleiding navigatie Touch 2
MEDIA
A/C


Verso
Handleiding navigatie Touch 2
MEDIA
A/C


Autocentrum
BORGER
Buinerstraat 1a
9531 TH Borger
0599 - 234457
Service uitgevoerd
Kilometers:
Datum:
Tussentijdse
135,000 km/9 jaar*
Service uitgevoerd
Kilometers: 108376
Datum: 18-06-2012
Auto Lunenborg B.V.
TOYOTA-DEALER
Ph. Foggstraat 14
7821 AK Emmen - Tel. 0591-610235
Dealernummer 102920
Service uitgevoerd
Kilometers: 207953
Datum: 04-06-2024
Airco
Service uitgevoerd
Kilometers: 228037
Datum: 27-05-2025
*Om het even welke het eerst voorkomt
26


Autocentrum
BORGER
Buinerstraat 1a
9531 TH Borger
0599 - 234457
Service uitgevoerd
Kilometers:
Datum:
Tussentijdse
135,000 km/9 jaar*
Service uitgevoerd
Kilometers: 108376
Datum: 18-06-2012
Auto Lunenborg B.V.
TOYOTA-DEALER
Ph. Foggstraat 14
7821 AK Emmen - Tel. 0591-610235
Dealernummer 102920
Service uitgevoerd
Kilometers: 207953
Datum: 04-06-2024
Airco
Service uitgevoerd
Kilometers: 228037
Datum: 27-05-2025
*Om het even welke het eerst voorkomt
26


19980 km
R









Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techi przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.

Tożsamość i historia pojazdu		
Zweryfikowano numer VIN	Potwierdzono numer rejestracyjny	Sprawdzono przebieg
Potwierdzono rok produkcji	Potwierdzono datę pierwszej rejestracji	Sprawdzono historię serwisową
Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu	Zapisano termin następnego serwisu	Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe
Sprawdzono status akcji serwisowych producenta	Zweryfikowano dokumenty pojazdu	Sprawdzono liczbę kluczyków
Stan zewnętrzny		
Sprawdzono przedni zderzak	Sprawdzono tylny zderzak	Sprawdzono maskę silnika
Sprawdzono dach	Sprawdzono lewą stronę pojazdu	Sprawdzono prawą stronę pojazdu
Sprawdzono wszystkie drzwi	Sprawdzono bagażnik	Sprawdzono klapę wlewu paliwa
Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje)	Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej	Sprawdzono lakier
Sprawdzono korozję	Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii	Sprawdzono przednią szybę
Sprawdzono tylną szybę	Sprawdzono szyby boczne	Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje)
Stan wnętrza		
Sprawdzono stan fotela kierowcy	Sprawdzono przedni fotel pasażera	Sprawdzono tylne siedzenia
Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń	Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje)	Sprawdzono pasy bezpieczeństwa
Sprawdzono dywaniki	Sprawdzono maty podłogowe	Sprawdzono podsufitkę
Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza	Sprawdzono deskę rozdzielczą	Sprawdzono tapicerkę drzwi
Sprawdzono podłokietnik	Sprawdzono tylną półkę	Sprawdzono stan bagażnika
Sprawdzono wykładzinę bagażnika	Sprawdzono oświetlenie bagażnika	Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy
Światła, lusterka i szyby		
Sprawdzono światła przednie	Sprawdzono światła drogowe	Sprawdzono światła przeciwmgielne
Sprawdzono światła do jazdy dziennej	Sprawdzono światła tylne	Sprawdzono światła hamowania
Sprawdzono światła cofania	Sprawdzono kierunkowskazy	Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzono odblaski boczne	Sprawdzono oświetlenie wnętrza	Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej
Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne	Sprawdzono lusterko wewnętrzne	Sprawdzono lusterka zewnętrzne
Sprawdzono elektryczną regulację lusterek		
Komfort i elektronika		
Sprawdzono klimatyzację	Sprawdzono ogrzewanie	Sprawdzono wentylację
Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył)	Sprawdzono szyby elektryczne	Sprawdzono centralny zamek
Sprawdzono pilot zdalnego sterowania	Sprawdzono blokadę dziecięcą	Sprawdzono ekran multimedialny
Sprawdzono radio	Sprawdzono nawigację (jeśli występuje)	Sprawdzono połączenie Bluetooth
Sprawdzono gniazda USB/12V	Sprawdzono czujniki parkowania	Sprawdzono kamerę cofania
Sprawdzono systemy wspomagania parkowania	Sprawdzono tempomat	Sprawdzono przyciski na kierownicy
Sprawdzono klakson	Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje)	
Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa		
Sprawdzone poduszki powietrzne	Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera	Sprawdzono kontrolkę ABS
Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy	Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach	Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki
Komora silnika i płyny		
Silnik uruchamia się prawidłowo	Silnik równo pracuje	Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika
Sprawdzono mocowanie silnika	Sprawdzono paski pomocnicze	Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch
Sprawdzono akumulator	Sprawdzono ładowanie akumulatora	Sprawdzono działanie alternatora
Sprawdzono ewentualne wycieki płynów	Sprawdzono poziom oleju	Sprawdzono jakość oleju
Sprawdzono poziom płynu chłodniczego	Sprawdzono jakość płynu chłodniczego	Sprawdzono poziom płynu hamulcowego
Sprawdzono jakość płynu hamulcowego	Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy	Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy
Uzupełniono płyn do spryskiwaczy	Sprawdzono szczelność układu paliwowego	
Układ hamulcowy		
Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe	Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe	Sprawdzono klocki hamulcowe
Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe	Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe	Sprawdzono hamulec ręczny
Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca	Potwierdzono działanie ABS	
Układ kierowniczy i zawieszenie		
Sprawdzono zbieżność kół	Sprawdzono reakcję układu kierowniczego	Potwierdzono brak luzów w kierownicy
Sprawdzono wspomaganie kierownicy	Sprawdzono zawieszenie przednie	Sprawdzono zawieszenie tylne
Sprawdzono amortyzatory	Sprawdzono sprężyny	Sprawdzono przeguby kulowe
Sprawdzono łożyska kół		
Koła i opony		
Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon	Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon	Sprawdzono równomierność zużycia opon
Sprawdzono stan boków opon	Sprawdzono ciśnienie w oponach	Sprawdzono koło zapasowe
Sprawdzono felgi aluminiowe	Sprawdzono śruby kół	Sprawdzono śrubę zabezpieczającą
Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest)		
Układ wydechowy i paliwowy		
Sprawdzono stan układu wydechowego	Sprawdzono szczelność układu wydechowego	Sprawdzono katalizator
Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest)	Sprawdzono zbiornik paliwa	Sprawdzono przewody paliwowe
Sprawdzono korek wlewu paliwa		
Jazda próbna i osiągi		
Potwierdzono płynne przyspieszanie	Potwierdzono płynną zmianę biegów	Sprawdzono działanie sprzęgła
Sprawdzono skuteczność hamowania	Potwierdzono stabilną jazdę	