Raport diagnostyczny

2017 SKODA KODIAQ Style Business

Dane samochodu

Kolor: Biały	CO_2 Emisja NEDC: 131 g/km
Rodzaj paliwa: Diesel	
Nadwozie: SUV	Masa całkowita pojazdu (GVW): 2425 kg
Liczba drzwi: 5	Pojemność silnika: 2.00 l
Liczba miejsc: 7	Cylindry: 4
Przebieg: 256 760 km	Moc: 110 kW
Kod VIN: TMBJJ9NS3H8011104	Zużycie paliwa: 5.00 l/100km
Skrzynia biegów: Automatyczna	Rozmiar opon: 235/50 - 19"
Rodzaj napędu: Napęd na przednią oś	Numer magazynowy Longo: N834637
Longo Certified	

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2017 SKODA KODIAQ Style Business

Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 256 760 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Arnas S., Mindaugas G.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 27 usterki były stwierdzone w pojeździe.

Wnętrze	Nadwozie	Mechanika
6 zidentyfikowane problemy	14 zidentyfikowane problemy	7 zidentyfikowane problemy


Proces diagnostyczny








Diagnostyka OBD II







Wnętrze

1. Drzwi: Gumowe Uszczelki Drzwi



2. Drzwi: Listwy - Stan





3. Wnętrze: Dywany - Stan



4. Wnętrze: Dodatkowe Prace Czyszczące

















5. Fotele: Wszystkie Fotele - Stan




6. Fotele: Wszystkie Fotele - Stan



Nadwozie

1. Inne: Mechanizmy Zamków Drzwi i Bagażnika Włącznie z Klapką Paliwa



2. Inne: Dodatkowe Prace Polerskie



3. Inne: Oznaki Dźwiękowe (Luźne Części, Stukanie itp.)



4. Przód: Maska - Widoczne Uszkodzenia



5. Przód: Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



6. Oświetlenie: Światła Boczne Samochodu - Podstawowe Działanie, Uszkodzenia i Kolor



7. Oświetlenie: Światła Przednie (Miejskie, Zwykłe, Pełne Reflektory, Przeciwmgielne, Kierunkowskaz) - Podstawowe Działanie, Uszkodzenia i Kolor




8. Tył: Hak holowniczy (Mocowanie, mechanizm demontażu, złącze świateł zewnętrznych, grubość złącza)




9. Tył: Bagażnik - Widoczne uszkodzenia





10. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




11. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



12. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



13. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




14. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



Mechanika

1. INNE: Zdemontować śruby zabezpieczające kół



2. INNE: Wymiana Oleju i Filtra Silnika

3. INNE: Wymienić Opony



4. SILNIK: Pasek Napędu Osprzętu



5. SILNIK: Pasek Rozrządu



6. HAMULCE: Przednie Tarcze Hamulcowe Oba



7. ZAWIESZENIE: Tuleja Dolnego Wahacza Zawieszenia Tylna Lewa



Inne


1. Uzupełnij AdBlue

2. Zdjęcie Diagnostyczne









3. Wyniki Linii Testowej Hamulców





4. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



5. Pomiar Klimatyzacji



Raport z przygotowania i naprawy

2017 SKODA KODIAQ Style Business

Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Nadwozie i wnętrze

- 1. Napraw Wgniecenie Krawędzi
- 2. Zamocuj Chromowane Elementy
- 3. Listwa Błotnika
- 4. Napraw Zamek Drzwi
- 5. Naprawić Gumową Uszczelkę Drzwi
- 6. Naprawić Panel Drzwi
- 7. Sprawdź Wycieki

Naprawy mechaniczne

- 1. Zdemontować śruby zabezpieczające kół
- 2. Pasek napędu osprzętu
- 3. Pasek Rozrządu
- 4. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
- 5. Wymienić Opony
- 6. Gniazdo

Lakiernia

- 1. Malowanie Pokrywy Bagażnika

Czyszczenie i polerowanie

- 1. Mycie nadwozia
- 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. AdBlue 5L
2. Filtr Oleju (OE688/3)
3. Uszczelniacz wału korbowego przedni (CO20037032B)
4. Olej Silnikowy 4.7L
5. Pasek Alternatora (6PK1026)
6. Śruba Koła (99909801)
7. Korek Spustowy Oleju (8030043)
8. Dywanik (MMTA040547952)
9. Zestaw Paska Rozrządu (VKMC01278)
10. Gniazdo Haka Holowniczego OEM VW (3AA945505)
11. Tire MAXTREK 235/50R19 99W MAXIMUS M1 Summer (MXT00538)
12. Dźwignia Napinacza, Pasek Wielorowkowy (DAYAPV3208)


Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

2017 SKODA KODIAQ Style Business

Dodatkowe zdjęcia






longo






longo














ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0249
TMBJJ9NS3H8011104
2425 kg
4425 kg
1- 1140 kg
2- 1340 kg
DFGA
0,5


11:21
P
Range
120 km
16.5 °C
256760
4288.5
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
11:22
16.5°c
NAV
APP
CAR
MENU
Vlado Rozmano gatvė
Strazdų gatvė
Kalno gatvė
Pajuostis
Venslavičių gatvė
68m
Geležinkelio gatvė
300m
Lankų gatvė
Tinklų gatvė
Ryto gatvė


TotalEnergies
Oil:
5W30
Mileage:
256760
Date:
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage:
Date:
Service Technician Signature:
baltics.totalenergies.com


















11:21
P
Range
120 km
NE
16.5 °C
km
trip
256760
4288.5
Min x 100
km/h
0.0 / SET





1
2
3






INSTRUCTIEBOEKJE
Wagen en infotainment
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA
Leitzahl/
code number
N834637


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Vehicle Identification Number:
TMBJJ9NS3H8011104
Inspection
in 30000 km or 358 days
Oil change service
in 15000 km or 358 days





Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techn
przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.

Tożsamość i historia pojazdu		
Zweryfikowano numer VIN	Potwierdzono numer rejestracyjny	Sprawdzono przebieg
Potwierdzono rok produkcji	Potwierdzono datę pierwszej rejestracji	Sprawdzono historię serwisową
Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu	Zapisano termin następnego serwisu	Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe
Sprawdzono status akcji serwisowych producenta	Zweryfikowano dokumenty pojazdu	Sprawdzono liczbę kluczyków
Stan zewnętrzny		
Sprawdzono przedni zderzak	Sprawdzono tylny zderzak	Sprawdzono maskę silnika
Sprawdzono dach	Sprawdzono lewą stronę pojazdu	Sprawdzono prawą stronę pojazdu
Sprawdzono wszystkie drzwi	Sprawdzono bagażnik	Sprawdzono klapę wlewu paliwa
Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje)	Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej	Sprawdzono lakier
Sprawdzono korozję	Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii	Sprawdzono przednią szybę
Sprawdzono tylną szybę	Sprawdzono szyby boczne	Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje)
Stan wnętrza		
Sprawdzono stan fotela kierowcy	Sprawdzono przedni fotel pasażera	Sprawdzono tylne siedzenia
Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń	Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje)	Sprawdzono pasy bezpieczeństwa
Sprawdzono dywaniki	Sprawdzono maty podłogowe	Sprawdzono podsufitkę
Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza	Sprawdzono deskę rozdzielczą	Sprawdzono tapicerkę drzwi
Sprawdzono podłokietnik	Sprawdzono tylną półkę	Sprawdzono stan bagażnika
Sprawdzono wykładzinę bagażnika	Sprawdzono oświetlenie bagażnika	Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy
Światła, lusterka i szyby		
Sprawdzono światła przednie	Sprawdzono światła drogowe	Sprawdzono światła przeciwmgielne
Sprawdzono światła do jazdy dziennej	Sprawdzono światła tylne	Sprawdzono światła hamowania
Sprawdzono światła cofania	Sprawdzono kierunkowskazy	Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzono odblaski boczne	Sprawdzono oświetlenie wnętrza	Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej
Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne	Sprawdzono lusterko wewnętrzne	Sprawdzono lusterka zewnętrzne
Sprawdzono elektryczną regulację lusterek		
Komfort i elektronika		
Sprawdzono klimatyzację	Sprawdzono ogrzewanie	Sprawdzono wentylację
Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył)	Sprawdzono szyby elektryczne	Sprawdzono centralny zamek
Sprawdzono pilot zdalnego sterowania	Sprawdzono blokadę dziecięcą	Sprawdzono ekran multimedialny
Sprawdzono radio	Sprawdzono nawigację (jeśli występuje)	Sprawdzono połączenie Bluetooth
Sprawdzono gniazda USB/12V	Sprawdzono czujniki parkowania	Sprawdzono kamerę cofania
Sprawdzono systemy wspomagania parkowania	Sprawdzono tempomat	Sprawdzono przyciski na kierownicy
Sprawdzono klakson	Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje)	
Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa		
Sprawdzone poduszki powietrzne	Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera	Sprawdzono kontrolkę ABS
Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy	Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach	Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki
Komora silnika i płyny		
Silnik uruchamia się prawidłowo	Silnik równo pracuje	Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika
Sprawdzono mocowanie silnika	Sprawdzono paski pomocnicze	Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch
Sprawdzono akumulator	Sprawdzono ładowanie akumulatora	Sprawdzono działanie alternatora
Sprawdzono ewentualne wycieki płynów	Sprawdzono poziom oleju	Sprawdzono jakość oleju
Sprawdzono poziom płynu chłodniczego	Sprawdzono jakość płynu chłodniczego	Sprawdzono poziom płynu hamulcowego
Sprawdzono jakość płynu hamulcowego	Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy	Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy
Uzupełniono płyn do spryskiwaczy	Sprawdzono szczelność układu paliwowego	
Układ hamulcowy		
Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe	Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe	Sprawdzono klocki hamulcowe
Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe	Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe	Sprawdzono hamulec ręczny
Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca	Potwierdzono działanie ABS	
Układ kierowniczy i zawieszenie		
Sprawdzono zbieżność kół	Sprawdzono reakcję układu kierowniczego	Potwierdzono brak luzów w kierownicy
Sprawdzono wspomaganie kierownicy	Sprawdzono zawieszenie przednie	Sprawdzono zawieszenie tylne
Sprawdzono amortyzatory	Sprawdzono sprężyny	Sprawdzono przeguby kulowe
Sprawdzono łożyska kół		
Koła i opony		
Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon	Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon	Sprawdzono równomierność zużycia opon
Sprawdzono stan boków opon	Sprawdzono ciśnienie w oponach	Sprawdzono koło zapasowe
Sprawdzono felgi aluminiowe	Sprawdzono śruby kół	Sprawdzono śrubę zabezpieczającą
Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest)		
Układ wydechowy i paliwowy		
Sprawdzono stan układu wydechowego	Sprawdzono szczelność układu wydechowego	Sprawdzono katalizator
Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest)	Sprawdzono zbiornik paliwa	Sprawdzono przewody paliwowe
Sprawdzono korek wlewu paliwa		
Jazda próbna i osiągi		
Potwierdzono płynne przyspieszanie	Potwierdzono płynną zmianę biegów	Sprawdzono działanie sprzęgła
Sprawdzono skuteczność hamowania	Potwierdzono stabilną jazdę	