Raport diagnostyczny

# 2016 AUDI A4 Quattro

## Dane samochodu

| | |
|---|---|
| Kolor: Czarny | $CO_2$ Emisja NEDC: 116 g/km |
| Rodzaj paliwa: Diesel | |
| Nadwozie: Kombi | Masa całkowita pojazdu (GVW): 2220 kg |
| Liczba drzwi: 5 | Pojemność silnika: 2.00 l |
| Liczba miejsc: 5 | Cylindry: 4 |
| Przebieg: 218 684 km | Moc: 140 kW |
| Kod VIN: WAUZZZF47GA019500 | Zużycie paliwa: 4.20 l/100km |
| Skrzynia biegów: Automatyczna | Rozmiar opon: 235/35 - 19" |
| Rodzaj napędu: Napęd na wszystkie koła | Numer magazynowy Longo: L687965 |
| Longo Certified | |

## Zdjęcia samochodu



**Zastrzeżenie**

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

# 2016 AUDI A4 Quattro

## Szczegóły diagnostyki

**Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki:** 218 684 km

**Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service:** Ugne D., Arnas S.


Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

## Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 9 usterki były stwierdzone w pojeździe.

| Wnętrze | Nadwozie | Mechanika |
|---|---|---|
| Nie stwierdzono usterek | 2 zidentyfikowane problemy | 7 zidentyfikowane problemy |

## Proces diagnostyczny






## Diagnostyka OBD II



## Nadwozie

**1. Inne:** Dodatkowe Prace Polerskie




**2. Bok:** Koła - Stan









## Mechanika


**1. INNE:** Wymiana Oleju i Filtra Silnika





**2. INNE:** Wymienić Opony









## **3. ZAWIESZENIE:** Stan zawieszenia











**4. ZAWIESZENIE:** Umyć po wymianie osłony przegubu





**5. HAMULCE:** Stan Hamulców





**6. HAMULCE:** Przednie tarcze i klocki




**7. STEROWANIE SILNIKIEM - PALIWO:** Turbosprężarka



## Inne

**1. Zdjęcie Diagnostyczne**









**2. Wyniki Linii Testowej Hamulców**






### 3. Pomiar Klimatyzacji



### 4. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



# Raport z przygotowania i naprawy

# 2016 AUDI A4 Quattro

## Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

### Naprawy mechaniczne

1. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
2. Wymienić Opony
3. Przednie Tarcze i Klocki
4. Umyć po Wymianie Osłony Przegubu

### Czyszczenie i polerowanie

1. Mycie nadwozia
2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

### Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. Filtr Oleju (OE688/3)
2. Olej Silnikowy 4.7L
3. Korek Spustowy Oleju (8030043)
4. Zestaw Klocków Hamulcowych (1691.00)
5. Maxtrek 255/35R19 96H Trek M7 3PMSF (MXT00403)
6. Tarcza Hamulcowa (RT22225-GL)
7. Czujnik Zużycia Klocków Hamulcowych (1987473604)

**Zastrzeżenie**

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

# 2016 AUDI A4 Quattro

## Dodatkowe zdjęcia











longo


longo




longo


longo


LONGO


TDI






*WAUZZZF47GA019500*


370km
Higher
Speed
0 km/h
218685km
DYNAMIC
15:31
+26.5°C
READY
OFF


Geležinkelio gatvė
75m
80m
15:31


TotalEnergies
5W30
Next Oil Change
LONGO


AIRBAG


Audi A4
Audi A4
Audi
Vorsprung durch Technik


Servicing & checks
Service intervals
Next oil change in
15000 km / 363 days
Next inspection in
29600 km / 727 days
Reset oil change interval
15:33





# Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techi
przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.

| | | |
|---|---|---|
| **Tożsamość i historia pojazdu** | | |
| Zweryfikowano numer VIN | Potwierdzono numer rejestracyjny | Sprawdzono przebieg |
| Potwierdzono rok produkcji | Potwierdzono datę pierwszej rejestracji | Sprawdzono historię serwisową |
| Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu | Zapisano termin następnego serwisu | Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe |
| Sprawdzono status akcji serwisowych producenta | Zweryfikowano dokumenty pojazdu | Sprawdzono liczbę kluczyków |
| **Stan zewnętrzny** | | |
| Sprawdzono przedni zderzak | Sprawdzono tylny zderzak | Sprawdzono maskę silnika |
| Sprawdzono dach | Sprawdzono lewą stronę pojazdu | Sprawdzono prawą stronę pojazdu |
| Sprawdzono wszystkie drzwi | Sprawdzono bagażnik | Sprawdzono klapę wlewu paliwa |
| Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje) | Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej | Sprawdzono lakier |
| Sprawdzono korozję | Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii | Sprawdzono przednią szybę |
| Sprawdzono tylną szybę | Sprawdzono szyby boczne | Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje) |
| **Stan wnętrza** | | |
| Sprawdzono stan fotela kierowcy | Sprawdzono przedni fotel pasażera | Sprawdzono tylne siedzenia |
| Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń | Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje) | Sprawdzono pasy bezpieczeństwa |
| Sprawdzono dywaniki | Sprawdzono maty podłogowe | Sprawdzono podsufitkę |
| Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza | Sprawdzono deskę rozdzielczą | Sprawdzono tapicerkę drzwi |
| Sprawdzono podłokietnik | Sprawdzono tylną półkę | Sprawdzono stan bagażnika |
| Sprawdzono wykładzinę bagażnika | Sprawdzono oświetlenie bagażnika | Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy |
| **Światła, lusterka i szyby** | | |
| Sprawdzono światła przednie | Sprawdzono światła drogowe | Sprawdzono światła przeciwmgielne |
| Sprawdzono światła do jazdy dziennej | Sprawdzono światła tylne | Sprawdzono światła hamowania |
| Sprawdzono światła cofania | Sprawdzono kierunkowskazy | Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| Sprawdzono odblaski boczne | Sprawdzono oświetlenie wnętrza | Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej |
| Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne | Sprawdzono lusterko wewnętrzne | Sprawdzono lusterka zewnętrzne |
| Sprawdzono elektryczną regulację lusterek | | |
| **Komfort i elektronika** | | |
| Sprawdzono klimatyzację | Sprawdzono ogrzewanie | Sprawdzono wentylację |
| Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył) | Sprawdzono szyby elektryczne | Sprawdzono centralny zamek |
| Sprawdzono pilot zdalnego sterowania | Sprawdzono blokadę dziecięcą | Sprawdzono ekran multimedialny |
| Sprawdzono radio | Sprawdzono nawigację (jeśli występuje) | Sprawdzono połączenie Bluetooth |
| Sprawdzono gniazda USB/12V | Sprawdzono czujniki parkowania | Sprawdzono kamerę cofania |
| Sprawdzono systemy wspomagania parkowania | Sprawdzono tempomat | Sprawdzono przyciski na kierownicy |
| Sprawdzono klakson | Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje) | |
| **Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa** | | |
| Sprawdzone poduszki powietrzne | Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera | Sprawdzono kontrolkę ABS |
| Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy | Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach | Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki |
| **Komora silnika i płyny** | | |
| Silnik uruchamia się prawidłowo | Silnik równo pracuje | Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika |
| Sprawdzono mocowanie silnika | Sprawdzono paski pomocnicze | Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch |
| Sprawdzono akumulator | Sprawdzono ładowanie akumulatora | Sprawdzono działanie alternatora |
| Sprawdzono ewentualne wycieki płynów | Sprawdzono poziom oleju | Sprawdzono jakość oleju |
| Sprawdzono poziom płynu chłodniczego | Sprawdzono jakość płynu chłodniczego | Sprawdzono poziom płynu hamulcowego |
| Sprawdzono jakość płynu hamulcowego | Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy | Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy |
| Uzupełniono płyn do spryskiwaczy | Sprawdzono szczelność układu paliwowego | |
| **Układ hamulcowy** | | |
| Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe | Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe | Sprawdzono klocki hamulcowe |
| Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe | Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe | Sprawdzono hamulec ręczny |
| Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca | Potwierdzono działanie ABS | |
| **Układ kierowniczy i zawieszenie** | | |
| Sprawdzono zbieżność kół | Sprawdzono reakcję układu kierowniczego | Potwierdzono brak luzów w kierownicy |
| Sprawdzono wspomaganie kierownicy | Sprawdzono zawieszenie przednie | Sprawdzono zawieszenie tylne |
| Sprawdzono amortyzatory | Sprawdzono sprężyny | Sprawdzono przeguby kulowe |
| Sprawdzono łożyska kół | | |
| **Koła i opony** | | |
| Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon | Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon | Sprawdzono równomierność zużycia opon |
| Sprawdzono stan boków opon | Sprawdzono ciśnienie w oponach | Sprawdzono koło zapasowe |
| Sprawdzono felgi aluminiowe | Sprawdzono śruby kół | Sprawdzono śrubę zabezpieczającą |
| Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest) | | |
| **Układ wydechowy i paliwowy** | | |
| Sprawdzono stan układu wydechowego | Sprawdzono szczelność układu wydechowego | Sprawdzono katalizator |
| Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest) | Sprawdzono zbiornik paliwa | Sprawdzono przewody paliwowe |
| Sprawdzono korek wlewu paliwa | | |
| **Jazda próbna i osiągi** | | |
| Potwierdzono płynne przyspieszanie | Potwierdzono płynną zmianę biegów | Sprawdzono działanie sprzęgła |
| Sprawdzono skuteczność hamowania | Potwierdzono stabilną jazdę | |