Отчёт о диагностике

2009 BMW X5 High Executive

Данные об автомобиле

Цвет: Чёрный	CO_2 Выбросы (NEDC): 216 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2790 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 3.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 6
Пробег: 349 718 km	Мощность: 210 кВт
VIN-код: WBAFF01050L212881	Расход топлива: 8.20 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/60 - 18"
Тип привода: Полный привод	Идентификатор Longo Stock: A729294
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2009 BMW X5 High Executive

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 349 718 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Mantas G., Eimantas A., Mindaugas Š., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 42 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
12 выявленных проблем	15 выявленных проблем	15 выявленных проблем

Процесс диагностики





Салон

1. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



2. Передняя часть: Резина и Рычаг Стеклоочистителя (Передний и Задний) - Состояние



3. Сиденья: Все Сиденья - Состояние





4. Сиденья: Механизмы регулировки сидений - Функционирование





5. Сиденья: Ремни безопасности - Функционирование и механизм блокировки




6. Двери: Резиновые Уплотнители Дверей




7. Двери: Отделочные элементы - Состояние




8. Внутри: Отделочные элементы - Состояние



9. Внутри: Отделочные элементы - Состояние





10. Внутри: Отделочные элементы - Состояние




11. Внутри: Отделочные элементы - Состояние



12. Внутри: Отделочные элементы - Состояние



Кузов

1. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины







2. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины





3. Боковая сторона: Колеса - Состояние






4. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



5. Передняя часть: Целостность ветрового стекла - Без повреждений, исключающих техосмотр




6. Передняя часть: Целостность Моторной Перегородки






7. Освещение: Боковые Габаритные Огни - Основное Функционирование, Повреждения и Цвет




8. Освещение: Задние фонари (Тормозные, противотуманные, поворотники) - Основное функционирование, повреждения и цвет



9. Освещение: Задние фонари (Тормозные, противотуманные, поворотники) - Основное функционирование, повреждения и цвет



10. Освещение: Задние фонари (Тормозные, противотуманные, поворотники) - Основное функционирование, повреждения и цвет



11. Задняя часть: Багажник - Визуальные повреждения





12. Задняя часть: Багажник - Визуальные повреждения



13. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке




14. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке

15. Прочее: Звуковые Признаки (Болтающиеся Детали, Дребезжание и т.д.)



Механическая часть

1. ДРУГОЕ: Ремонт Проводки



2. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя



3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Конденсатор



4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ: Вакуумирование/Заправка Системы

5. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Обе





6. ПОДВЕСКА: Амортизатор - Пневмоподвеска



7. ПОДВЕСКА: Стабилизатор Поперечной Устойчивости





8. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Задний



9. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Передний



10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: Радиатор



11. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Аккумулятор

12. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА: Датчик Парковки







13. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО: Впускной Коллектор




14. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Шланг (Оба)





15. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ВАЛ И ОСИ: Приводной Вал - Левый



Другое

1. Результаты Тестовой Линии Тормозов



2. Диагностическое Фото






3. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2009 BMW X5 High Executive

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

1. Заменить Фонари На Стороне Автомобиля
2. Логотип BMW
3. Крышка Аварийного Открытия Багажника
4. Заменить Панель Двери
5. Регулировка Фар
6. Задний Фонарь

Механический ремонт

1. Ремонт Проводки
2. Впускной Коллектор
3. Вакуумирование/Заправка Системы
4. Замена Масла и Фильтра Двигателя
5. Нижний Рычаг Подвески, Задний
6. Конденсатор
7. Аккумулятор
8. Парктроник

Покрасочные работы

1. Покраска Переднего Бампера
2. Покраска Заднего Крыла

Чистка и полировка

1. Мойка кузова
2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OE649/8)
2. Моторное Масло 7.5L
3. Refrigerant R134A (R134A)
4. Аккумулятор (AGM59520)
5. Указатель Поворота (TYC18-0458-00-9)
6. Ручка (8800-00-0126202P)
7. Указатель Поворота (TYC18-0457-00-9)
8. Manufacturer Badge E70 7157696 (LGV111446)
9. Задний Фонарь Левый (444-1939L-UE)
10. Конденсатор кондиционера (KTT110318)

11. Рычаг Подвески Левый (TC2229)
12. Рычаг Подвески Правый (TC2230)
13. Впускной Коллектор (FE173365)
14. E70 Rear Door Handle Trim 70P3142 (MKR7593)
15. Задний Фонарь Левый Наружный (ZBM191093L)
16. Датчик Парковки (120-01-004)

Отказ от ответственности


Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о


2009 BMW X5 High Executive

Дополнительные фотографии






SAILUN 235/60R18




3000KG


longo


longo




longo


longo


longo


longo








WBAFF01050L212881
4702M398


km/h
1/min x 1000
15:29
+14.0 °C
P
349718 000.9
l/100 km


Navigation
Computer
New destination
AFFERDEN
BERGHAREN,WIJCHEN, BREEKWAGEN 6
Route criteria
Map north-oriented
LOCAL-1
15:29
--:-- Arrival
88 km Range
-9... km To dest.
4.1 km/h Speed
39.5 l Consumpt.
22.10.2026


TotalEnergies
5W30
Next Oil Change
LOWGO
baltics.totalenergies.com

















AUTO H


1
2
3
4
5
6
7
8
DTC



ENGINE
0


BMW
AIRBAG








Service requirements
Computer
Status
05/2027
OK Brake fluid
OK Stat. vehicle insp.
OK Engine oil
OK Vehicle check
OK Rear brake pads
--:-- Arrival
90 km Range
-9... km To dest.
4.0 km/h Speed
39.5 l Consumpt.
RADIO3
TP
15:32
22.10.2026





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	