

Historique du véhicule avec n° châssis WBA8H71080A744570

Marque/Modèle:	BMW 318D	Première mise en circulation:	13/11/2018
source d'énergie:	Diesel	Première immatriculation en Belgique:	13/11/2018
Norme EURO:	6c		
Émissions de CO ₂ NEDC:	118 g/km		
Émissions de CO ₂ WLTP:	150 g/km		
Contrôle après accident nécessaire:	Non		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Rappels à effectuer:	Oui (1) Voir annexe(s)		
Situation à la date du:	18/07/2023		

Pour plus d'infos, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
145955	18/07/2023				
141496	17/04/2023				
130158	26/12/2022				
124473	06/10/2022				
106916	03/06/2022				
99870	19/03/2022				
93128	20/12/2021				
82515	26/07/2021				
74187	27/02/2021				
69164	01/12/2020				
65123	04/09/2020				
61085	10/06/2020				
48040	28/10/2019				
31483	04/06/2019				
4587	15/12/2018				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WBA8H71080A744570**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **18/07/2023**

0011600600 Remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement (haute température)