



Rapportdatum 24-09-2025
Rapportnummer 29.527.243

Kenteken

G-046-BJ

Merk/Handelsbenaming

OPEL ASTRA+

Datum eerste afgifte in Nederland

30-08-2019

Datum eerste toelating

30-08-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

178.388 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
24-09-2025	178.388 km	Nederland
24-09-2025	178.388 km	Nederland
19-09-2025	178.387 km	Nederland
18-09-2025	178.387 km	Nederland
08-09-2025	178.387 km	Nederland
10-07-2025	171.401 km	Nederland
26-05-2025	168.824 km	Nederland
22-01-2025	160.604 km	Nederland
27-08-2024	149.569 km	Nederland
24-06-2024	142.591 km	Nederland
26-04-2024	137.810 km	Nederland
04-04-2024	135.607 km	Nederland
19-07-2023	113.557 km	Nederland
12-07-2022	84.627 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
30-08-2019	14 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	26-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	24-09-2025
Catalogusprijs	€ 30.516

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	81,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	107 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.598 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1264 kg
Toegestane max. massa voertuig	1890 kg
Massa rijklaar	1364 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	660 kg
Aanhangwagen geremd	1400 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	24-09-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	19-09-2025 t/m 24-09-2025
Erkend Bedrijf	08-09-2025 t/m 19-09-2025
Rechtspersoon	30-08-2019 t/m 08-09-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
26-05-2025	Goedgekeurd	
27-08-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
19-07-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band vertoont uitstulping(en) 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	05-11-2019	Het frame van de voorstoelen is mogelijk niet goed gelast waardoor de lasverbinding, de rugleuning en de hoofdsteun los kan raken.

Materiële gevolgen

Tijdens het rijden of een achterwaartse aanrijding kan de rugleuning en de hoofdsteun de veiligheidseigenschappen verliezen.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade
Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

