



**Rapportdatum** 18-09-2025  
**Rapportnummer** 29.478.577

**Kenteken**

J-302-KZ

**Merk/Handelsbenaming**NISSAN NISSAN  
MICRA**Laatst geregistreerde tellerstand**

150.395 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

03-09-2020

**Datum eerste toelating**

03-09-2020

**LOGISCH\***  
**OORDEEL****Tellerstanden**

| Datum      | Tellerstand | Land      |
|------------|-------------|-----------|
| 18-09-2025 | 150.395 km  | Nederland |
| 17-09-2025 | 150.395 km  | Nederland |
| 16-09-2025 | 150.237 km  | Nederland |
| 12-09-2025 | 150.237 km  | Nederland |
| 01-09-2025 | 150.237 km  | Nederland |
| 03-06-2025 | 141.412 km  | Nederland |
| 31-05-2024 | 113.697 km  | Nederland |
| 31-05-2024 | 113.697 km  | Nederland |
| 04-03-2024 | 104.400 km  | Nederland |
| 11-09-2023 | 91.864 km   | Nederland |
| 17-07-2023 | 84.243 km   | Nederland |
| 16-06-2023 | 80.879 km   | Nederland |
| 08-03-2023 | 73.008 km   | Nederland |
| 14-02-2023 | 72.412 km   | Nederland |

| Datum      | Tellerstand | Land      |
|------------|-------------|-----------|
| 06-08-2021 | 25.611 km   | Nederland |
| 03-09-2020 | 15 km       | Nederland |

**\* LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Voertuigcategorie                | M1 Personenvervoer <= 9 personen |
| APK geldig tot (vervaldatum APK) | 31-05-2026                       |
| Datum laatste tenaamstelling     | 18-09-2025                       |
| Catalogusprijs                   | € 22.103                         |

**Milieuprestaties**

|                                |          |                           |          |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Brandstof                      | Benzine  | CO2 uitstoot gewogen      |          |
| Netto max. vermogen            | 74,00 kW | CO2 uitstoot gecombineerd | 103 g/km |
| Nominaal continu max. vermogen |          | Emissieklasse             | 6        |

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Carrosserietype    | Multipurpose vehicle (MPV) |
| Aantal zitplaatsen | 5                          |
| Kleur              | GRIJS                      |

**Motor**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Aantal cilinders | 3                   |
| Cilinderinhoud   | 999 cm <sup>3</sup> |

**Massa en laadvermogen**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Massa ledig voertuig           | 1035 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | 1550 kg |
| Massa rijklaar                 | 1135 kg |

**Maximum te trekken massa**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aanhangwagen ongeremd | 555 kg  |
| Aanhangwagen geremd   | 1200 kg |
| Middenas geremd       |         |

**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Erkend Bedrijf | 18-09-2025 t/m heden      |
| Erkend Bedrijf | 16-09-2025 t/m 18-09-2025 |
| Erkend Bedrijf | 01-09-2025 t/m 16-09-2025 |
| Rechtspersoon  | 03-09-2020 t/m 01-09-2025 |

**APK-geschiedenis****Datum APK      Resultaat      Opmerkingen**



| Datum APK  | Resultaat   | Opmerkingen                                                                                |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31-05-2024 | Goedgekeurd | Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27<br>Reparatiepunt Achterlicht werkt niet (goed) 5.*.55 |

**Terugroepactie informatie**

| Openstaand | Datum      | Omschrijving defect                                                                                             |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja         | 06-04-2023 | De stoelrails van de bestuurdersstoel kan bij langdurig gebruik in een bepaalde positie scheuren gaan vertonen. |

**Materiële gevolgen**

Indien de stoelrails scheuren vertoont kan de stoel zich onverwachts verplaatsen en bij een ongeval kan de veiligheidsgordel mogelijk niet voldoende bescherming bieden.

**Mogelijk gevaar**

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

**Proclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

