



Rapportdatum 05-11-2025
Rapportnummer 29.841.116

Kenteken

JR-632-V

Merk/HandelsbenamingNISSAN NISSAN
QASHQAI**Laatst geregistreerde tellerstand**

198.174 km

Datum eerste afgifte in Nederland

17-06-2016

Datum eerste toelating

17-06-2016

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
05-11-2025	198.174 km	Nederland
03-11-2025	198.174 km	Nederland
21-10-2025	197.998 km	Nederland
10-10-2025	198.170 km	Nederland
24-06-2025	195.829 km	Nederland
24-06-2025	195.829 km	Nederland
21-06-2024	188.071 km	Nederland
21-06-2024	188.071 km	Nederland
14-06-2022	170.573 km	Nederland
29-06-2021	148.324 km	Nederland
05-06-2020	125.390 km	Nederland
17-06-2016	12 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	24-06-2026
Datum laatste tenaamstelling	03-11-2025
Catalogusprijs	€ 32.306

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	120,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	138 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BRUIN

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.618 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1290 kg
Toegestane max. massa voertuig	1885 kg
Massa rijklaar	1390 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	695 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	03-11-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	21-10-2025 t/m 03-11-2025
Erkend Bedrijf	10-10-2025 t/m 21-10-2025
Natuurlijk persoon	17-06-2016 t/m 10-10-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
24-06-2025	Goedgekeurd	
21-06-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Reparatiepunt Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af 5.*.29 Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	31-07-2017	Het rechter achterwielbinnenscherm kan door onvoldoende stijfheid vervormen. Hierdoor kan tijdens hogere snelheid en/of zware belasting het binnenscherm in contact komen met de rechter achterremslang waardoor deze kan beschadigen. Materiële gevolgen De rechter achterremslang kan lek raken. Hierdoor valt een deel van het remsysteem weg waardoor de remweg toeneemt. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

