

Historiek van het voertuig met chassisnummer VF3MJAHXHHS303922

Merk/Model: PEUGEOT 3008

Energiebron: Diesel

Euronorm: 6b

CO₂-emissies (g/km): 121 (NEDC)

Keuring na ongeval noodzakelijk: Nee

Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.

Situatie op: 17/06/2026

Eerste ingebruikname: 04/01/2018

Eerste inschrijving in België: 04/01/2018

Openstaande terugroepacties: Nee

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
224.159	17/06/2026	22.673	31/05/2018		
217.199	22/01/2026	3.537	17/01/2018		
207.014	04/09/2025				
200.362	19/05/2025				
186.760	31/10/2024				
182.054	22/08/2024				
176.929	07/06/2024				
159.894	04/10/2023				
144.749	15/03/2023				
136.898	25/10/2022				
131.358	20/07/2022				
121.580	21/02/2022				
116.736	16/12/2021				
80.445	01/10/2020				
80.445	03/06/2020				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.