

Rapportdatum 04-06-2026  
Rapportnummer 31.435.386**Kenteken**

6-XRL-04

**Merk/Handelsbenaming**

BMW X4 XDRIVE20D

**Laatst geregistreerde tellerstand**

156.331 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

09-10-2014

**Datum eerste toelating**

09-10-2014

**LOGISCH\***  
**OORDEEL****Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
04-06-2026	156.331 km	Nederland	18-05-2020	87.272 km	Nederland
26-05-2026	156.331 km	Nederland	18-05-2020	87.272 km	Nederland
19-05-2025	145.538 km	Nederland	14-05-2019	70.627 km	Nederland
19-05-2025	145.538 km	Nederland	14-05-2019	70.627 km	Nederland
06-05-2024	137.093 km	Nederland	19-12-2018	63.590 km	Nederland
22-04-2024	136.483 km	Nederland	18-12-2018	63.590 km	Nederland
22-04-2024	136.483 km	Nederland	11-09-2018	63.534 km	Nederland
25-05-2023	125.347 km	Nederland	05-04-2018	55.593 km	Nederland
25-05-2023	125.347 km	Nederland	04-04-2018	55.593 km	Nederland
21-10-2022	114.412 km	Nederland	22-02-2018	50.830 km	Nederland
23-05-2022	108.252 km	Nederland	23-11-2017	45.668 km	Nederland
23-05-2022	108.252 km	Nederland	19-05-2017	35.530 km	Nederland
26-05-2021	96.210 km	Nederland	18-05-2017	35.528 km	Nederland
29-09-2020	90.782 km	Nederland	13-04-2017	35.495 km	Nederland

**\* LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum  
04-06-2026Kenteken  
6XRL04

## Overige tellerstanden

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
30-03-2017	34.919 km	Nederland
17-02-2016	29.584 km	Nederland
05-02-2016	29.531 km	Nederland
21-01-2016	27.757 km	Nederland
06-11-2015	22.687 km	Nederland
13-08-2015	22.686 km	Nederland
13-08-2015	22.686 km	Nederland
24-07-2015	22.660 km	Nederland
13-04-2015	15.684 km	Nederland
19-03-2015	14.496 km	Nederland
23-12-2014	5.351 km	Nederland
09-10-2014	13 km	Nederland

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
--------------	--------------------	-------------



Rapportdatum

04-06-2026

Kenteken

6XRL04

**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	26-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	04-06-2026
Catalogusprijs	€ 79.182

**Milieuprestaties**

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	140,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	138 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

Carrosserietype	Sedan
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

**Motor**

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.995 cm <sup>3</sup>

**Massa en laadvermogen**

Massa ledig voertuig	1720 kg
Toegestane max. massa voertuig	2335 kg
Massa rijklaar	1820 kg

**Maximum te trekken massa**

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	2000 kg
Middenas geremd	2000 kg

**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	04-06-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	26-05-2026 t/m 04-06-2026
Natuurlijk persoon	19-12-2018 t/m 26-05-2026
Erkend Bedrijf	18-12-2018 t/m 19-12-2018
Erkend Bedrijf	11-09-2018 t/m 18-12-2018

**Eigenaar/houder****Periode**

Natuurlijk persoon

19-05-2017 t/m 11-09-2018

**APK-geschiedenis**

<b>Datum APK</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Opmerkingen</b>
19-05-2025	Goedgekeurd	
22-04-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Opmerking Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 OP1

**Terugroepactie informatie**

<b>Openstaand</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving defect</b>
Ja	05-11-2025	Er is mogelijk naderhand een ander stuurwiel gemonteerd met een airbag waarvan het gas in de gasgenerator kan verouderen.  <b>Materiële gevolgen</b> Het kan niet worden uitgesloten dat bij het activering van de airbag na een ongeval een te hoge druk in de gasgenerator ontstaat, waardoor deze barst en rondvliegende metalen onderdelen ernstig of in extreme gevallen dodelijk letsel veroorzaken.  <b>Mogelijk gevaar</b> Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	16-06-2016	De ISOFIX-bevestigingsbeugels voor een kinderzitje in de achterzitplaatsen zijn mogelijk niet stevig genoeg.  <b>Materiële gevolgen</b> Bij dynamische belasting van het ISOFIX-bevestigingssysteem kan een bevestigingsbeugel breken. Hierdoor is het kinderzitje veilig bevestigd.  <b>Mogelijk gevaar</b> Een (verkeers)ongeval met letselschade Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

**Proclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.