Diagnostikos ataskaita

2015 TOYOTA AVENSIS

Automobilio duomenys

Spalva: Juoda	CO_2 NEDC emisija: 119 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Sedanas	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2100 kg
Durų skaičius: 4	Variklio darbinis tūris: 2.00 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 291 302 km	Galia: 105 kW
VIN kodas: SB1BT76L40E006398	Kuro sąnaudos: 4.50 l/100km
Pavarų dėžė: Mechaninė	Padangų dydis: 215/55 - 17"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: B949048
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnostikos ataskaita

2015 TOYOTA AVENSIS

Diagnostikos informacija

Rida diagnostikos metu: 291 302 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas Š.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomąsias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtinu ir gali būti netaisomas.


Nustatytos būklės santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu užfiksuotos 26 pastabos dėl automobilio būklės.


Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
9 pastabos	9 pastabos	8 pastabos


Diagnostikos procesas





OBD II diagnostika





Salonas

1. Durys: Apdailos detalės - Būklė




2. Durys: Durų Guminiai Sandarikliai




3. Sėdynės: Visos Sėdynės - Būklė



4. Priekis: Vairas - Būklė



5. Priekis: Langų Valytuvų Guma ir Rankena (Priekiniai ir Galiniai) - Būklė



6. Vidus: Apdailos detalės - Būklė



7. Vidus: Pavarų Svirtis Apsauga ir Pavarų Svirtis Rankena - Būklė



8. Operacija: Šildymo Sistema - Veikimas



9. Operacija: Navigacijos ir radijo sistema - Veikimas



Kėbulas


1. Žibintai: Priekiniai Žibintai (Miesto, Įprasti, Pilni Žibintai, Rūko, Posūkių) - Pagrindinis Veikimas, Pažeidimai ir Spalva







2. Priekis: Priekinio stiklo vientisumas - Be TA neleidžiančių pažeidimų



3. Priekis: Gaubto Garso Izoliacija - Būklė



4. Priekis: Priešgaisrinės Sienelės Vientisumas



5. Priekis: Gaubto Atidarymo ir Laikymo Mechanizmas



6. Priekis: Priešgaisrinės Sienelės Vientisumas



7. Šonas: Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



8. Šonas: Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai






9. Galas: Bagažinė - Regimi pažeidimai



Mechaninė dalis

1. BENDRIEJI ELEKTROS KOMPONENTAI: Sankabos jungiklis






2. BENDRIEJI ELEKTROS KOMPONENTAI: Akumuliatorius



3. STABDŽIAI: Stovėjimo Stabdžio Valdymo Modulis









4. KITA: Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas


5. KITA: Įkrauti Akumuliatorių

6. KITA: Pakeisti Padangas






7. KITA: DPF Filtro Regeneracija/Valymas



8. VARIKLIS: Kaitinimo žvakės su moduliu




Kita


1. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai





2. Diagnostikos Nuotrauka




3. Priekinio Salono Nuotrauka



4. Diagnostikos Nuotrauka






5. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2015 TOYOTA AVENSIS

Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- 1. Susiūti Priekinę Sėdynę
- 2. Priekinio Stiklo Remontas
- 3. Remontuoti Ugnies Sieną
- 4. Keisti Kapotas Laikymo Mechanizmą
- 5. Keisti Šildymo Sistemą

Mechaniniai remontai

- 1. Keisti Kapotas Garso Izoliaciją
- 2. Pakeisti Priekinį Valytuvą (Mechaninis)
- 3. Akumuliatorius
- 4. Pakeisti Padangas
- 5. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas
- 6. Įkrauti Akumuliatorių
- 7. Stovėjimo Stabdžio Valdymo Modulis
- 8. Kaitinimo Žvakės su Moduliu
- 9. DPF Filtro Regeneracija/Valymas

Valymas ir poliravimas

- 1. Kėbulo plovimas
- 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

1. Alyvos Filtras (OE672/4)
2. Variklio Alyva 5.2L
3. Kaitinimo Žvakė (0250603006)
4. Akumuliatorius (EFB58030)
5. Valytuvas (3397007538)
6. Continental 215/55R17 Summer Tire (CONTINENTAL 215/55R17 SUMMER)
7. Kaitinamųjų Žvakių Išankstinio Kaitinimo Relė BMW 0281003115 (CEK3177)
8. Rankinio Stabdžio Valdymo Modulis Avensis 4630005040 (SPA6625)
9. Fiksatorius, Variklio Dangčio Atramos Strypas (PTY23302AO)
10. Climate Control Unit Avensis 5590005620 (IRG35408)


Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2015 TOYOTA AVENSIS

Papildomos nuotraukos






longo


longo


longo
longo


longo






longo


longo


longo


LONGO


longo



D-4D






MODEL WWT271L-AEFEYW
W 117
C/TR209/FA10
A/TM-06WEA65
2- 1435 kg
1215 kg
3900 kg
2100 kg
SB1BT76L40E006398
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0331
TOYOTA INFORMATION


06:30
17°C
0 km/h
SHIFT
10
000
291302 km
100
120
140
80
160
60
180
40
200
20
220
0
240


MUTE
MEDIA
MAP
NAV
Kadagių gatvė
Nevėžio gatvė
Veteranų gatvė
NAV
Tinklų gatvė


TotalEnergies
Next Oil Change
baltics.totalenergies.com





R 1 3 5
2 4 6






AVENSIS
HANDBUCH
TOYOTA


Check durchgeführt:
Kilometerstand: 41702
Datum: 2021.10.25
SOLORINA
įgaliotas TOYOTA atstovas
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
tel. +370 46 397151
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 79113
Datum: 2022.08.26
SOLORINA
įgaliotas TOYOTA atstovas
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
tel. +370 46 397151
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 250936
Datum: 2024.04.24
SOLORINA
įgaliotas TOYOTA atstovas
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
tel. +370 46 397151
Check durchgeführt:
Kilometerstand: 250904
Datum: 2026 02 13
SOLORINA
įgaliotas TOYOTA atstovas
Tilžės g. 62, LT-91108 Klaipėda
tel. +370 46 397151
Stempelfelder kommen nur zur Anwendung, wenn das elektronische Wartungsbuch von Toyota in Ihrem Land nicht zur Verfügung steht.
28
Check durchgeführt:
Kilometerstand:
Datum:
Stempelfelder kommen nur zur Anwendung, wenn das elektronische Wartungsbuch von Toyota in Ihrem Land nicht zur Verfügung steht.





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę bū komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.

Automobilio tapatybė ir istorija		
Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius
Kėbulo būklė		
Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablio būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas
Salono būklė		
Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys
Žibintai, veidrodžiai ir stiklai		
Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dieninės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		
Komfortas ir elektronika		
Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	
Saugos įranga		
Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)
Variklio skyrius ir skysčiai		
Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra nejprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumuliatoriaus būklė	Patikrintas akumuliatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	
Stabdžių sistema		
Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	
Vairavimas ir pakaba		
Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		
Ratai ir padangos		
Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		
Išmetimo ir kuro sistema		
Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		
Bandomasis važiavimas ir veikimas		
Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	