

Automobilio duomenys

Spalva: Pilka	CO ₂ NEDC emisija: 129 g/km
Kuro tipas: Benzinas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 1860 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 1.20 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 130 563 km	Galia: 85 kW
VIN kodas: SJNFEAJ11U2202578	Kuro sąnaudos: 5.60 l/100km
Pavarų dėžė: Mechaninė	Padangų dydis: 215/60 - 17"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: N018794
 Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 130 563 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Arnas S.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomasias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka


„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 10 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.

Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 2 nustatyti defektai	✔ 3 nustatyti defektai	✔ 5 nustatyti defektai

Diagnosticos procesas



OBD II diagnostika



Salonas

✓ 1. Sėdynės: Visos Sėdynės - Būklė



✓ 2. Sėdynės: Visos Sėdynės - Būklė



Kėbulas

✓ 1. Priekis: Gaubtas - Matomi Pažeidimai



✓ **2. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



✓ **3. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



Mechaninė dalis


✓ **1. KITA:**



✓ **2. KITA:** Priekiniai Stabdžių Diskai su Kaladėlėmis




✓ **3. KITA:** Amortizatorių apsauga



✓ **4. KITA:** Pakabos Apatinė Svirtis



✓ **5. KITA:** Išmetimo Laikiklis



✓ 1. Diagnostikos Nuotrauka



✓ 2. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai



✓ 3. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- ✓ 1. Pakeisti Sėdynės Šoninio Plastiko

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Pakabos Apatinė Svirtis
- ✓ 2. Įkrauti Akumuliatorių

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. Svirtis Dešinė (TC3911)
- 2. Svirtis Kairė (TC3910)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2018 NISSAN QASHQAI Business Edition



Papildomos nuotraukos















Onderhoudsoverzicht

VIN: XNP1A11Y02262578 Kenteken: TT-577-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud **Kilometerstand**
09 - 12 - 2025 125344

Nissan ALTE for life
ALTE keuring uitgevoerd

Datum onderhoud **Kilometerstand**
- - - - -

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum
09 - 12 - 2025

Opmerkingen

CASLAMENS
AUTOCENTRUM B.V.

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud **Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand**
09 - 12 - 2026 145344

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum **Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland**
09 - 12 - 2026 +31 20 5162026

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland
+31 20 5162026

Legenda:
■ Overige schade ▼ Scheerslag
● Deuk + Kras
† Anti roest behandeling noodzakelijk na

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPFA11U20202579 Kuntakod: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - - Opmerkingen:

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

CASLAMENS
AUTOMOBIEL SERVICE

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud: dd - mm - jj - - Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand:

sticker voor het carrosserie rapportance Certificate

Overige schade: ☐ Deuk: ☐ Anti roest behandeling noodzakelijk na: ☐ Steenslag: ☐ Kras: ☐

NISSAN

Onderhoudsoverzicht

VIN: ENPFA11U20202579 Kuntakod: TT-377-K

Nissan onderhoud
Wij hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan APC for life
APC keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: dd - mm - jj - - Kilometerstand:

Nissan carrosserie-inspectie
De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te

Datum: dd - mm - jj - - Opmerkingen:

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: dd - mm - jj - - Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland:

Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland:

CASLAMENS
AUTOMOBIEL SERVICE

Nissan onderhoud
Datum volgende onderhoud: dd - mm - jj - - Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand:

sticker voor het carrosserie rapportance Certificate

Overige schade: ☐ Deuk: ☐ Anti roest behandeling noodzakelijk na: ☐ Steenslag: ☐ Kras: ☐

NISSAN Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ71U2202579 Kasten: TT-877-8

Nissan onderhoud
 (u) hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: 15-06-2020
 Kilometerstand onderhoud: 41430

Nissan APK for BE
 APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: 15-06-2020
 Kilometerstand onderhoud: 41430

Nissan carrosserie-inspectie
 De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum: 15-06-2020

Opmerkingen:

AUTOSTURM
 Noordweg 467 Middelburg
 Amundsenweg 38 Gies
 Pisseling 2 Spierdijk
 Bolder 35 Rosendal
 www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
 Datum volgende onderhoudsbeurt: 15-06-2021
 Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 51430

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
 In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 25-10-2021
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: 0800 0231513
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

17

NISSAN Onderhoudsoverzicht

VIN: S/NPEAJ71U2202579 Kasten: TT-877-8

Nissan onderhoud
 (u) hebben uw auto onderhouden conform het Nissan onderhoudsplan

Datum onderhoud: 09-07-2019
 Kilometerstand onderhoud: 19014

Nissan APK for BE
 APK keuring uitgevoerd

Datum onderhoud: 09-07-2019
 Kilometerstand onderhoud: 19014

Nissan carrosserie-inspectie
 De volgende defecten zijn geconstateerd en dienen conform de Nissan voorschriften te worden hersteld om de carrosseriegarantie te behouden

Datum: 09-07-2019

Opmerkingen:

AUTOSTURM
 Noordweg 467 Middelburg
 Amundsenweg 38 Gies
 Pisseling 2 Spierdijk
 Bolder 35 Rosendal
 www.autosturm.nl

Nissan onderhoud
 Datum volgende onderhoudsbeurt: 09-07-2020
 Volgende onderhoudsbeurt bij kilometerstand: 29014

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
 In geval van pech kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de NISSAN ASSISTANCE

Einddatum: 25-10-2021
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE binnen Nederland: 0800 0231513
 Telefoonnummer NISSAN ASSISTANCE vanuit het buitenland: +31 20 5162026

16

A photograph showing the underside of a car elevated on a blue hydraulic lift in a garage. The lift has two main arms supporting the vehicle. The car's chassis, suspension, and wheels are visible. The background shows a typical garage environment with various tools and equipment.



Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę, komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumulatoriaus būklė	Patikrintas akumulatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	