

Diagnostikos ataskaita

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



Automobilio duomenys

Spalva: Pilka	CO ₂ NEDC emisija: 37 g/km
Kuro tipas: Benzinas / Hibridas / Plug-in	
Kėbulo tipas: Universalas	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2250 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 1.40 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 224 571 km	Galia: 160 kW
VIN kodas: WWZZZ3CZHE075171	Kuro sąnaudos: 1.60 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 215/55 - 17"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: N638562

Longo Certified

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnostikos ataskaita

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



Diagnostikos informacija

Rida diagnostikos metu: 224 571 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G., Mindaugas Š.


Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomasias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 10 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.


Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 5 nustatyti defektai	✔ 3 nustatyti defektai	✔ 2 nustatyti defektai

Diagnostikos procesas




Salonas

✔ 1. Dury: Apdailos detalės - Būklė



✓ **2. Durys:** Apdailos detalės - Būklė



✓ **3. Priekis:** Vairas - Būklė



✓ **4. Vidus:** Apdailos detalės - Būklė



✓ **5. Vidus:** Apdailos detalės - Būklė



Kėbulas

✓ **1. Kita:** Papildomi Poliravimo Darbai

✔ **2. Kita:** Papildomi Poliravimo Darbai



✔ **3. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai

Mechaninė dalis

✔ **1. KITA:** Variklio Alyvos ir Filtrų Keitimas

✔ **2. KITA:** Pakeisti Padangas



Kita

✓ 1. Diagnostikos Nuotrauka



✓ 2. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 3. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Pakeisti Padangas
- ✓ 2. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- ✓ 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. Alyvos Filtras (OP616/3)
- 2. Variklio Alyva 4L
- 3. Alyvos Išleidimo Kaištis (32912281)
- 4. SAVA 215/55R17 Winter Tire (SAVA 215/55R17 WINTER)

Pastaba:


Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



Papildomos nuotraukos




















Bijna 5 jaar uitgebreide servicebeurt	
<input type="checkbox"/> 7000 km	<input type="checkbox"/> 7000 km
<input type="checkbox"/> 10000 km	<input type="checkbox"/> 10000 km
<input type="checkbox"/> 15000 km	<input type="checkbox"/> 15000 km
<input type="checkbox"/> 20000 km	<input type="checkbox"/> 20000 km
<input type="checkbox"/> 25000 km	<input type="checkbox"/> 25000 km
<input type="checkbox"/> 30000 km	<input type="checkbox"/> 30000 km
<input type="checkbox"/> 35000 km	<input type="checkbox"/> 35000 km
<input type="checkbox"/> 40000 km	<input type="checkbox"/> 40000 km
<input type="checkbox"/> 45000 km	<input type="checkbox"/> 45000 km
<input type="checkbox"/> 50000 km	<input type="checkbox"/> 50000 km
<input type="checkbox"/> 55000 km	<input type="checkbox"/> 55000 km
<input type="checkbox"/> 60000 km	<input type="checkbox"/> 60000 km
<input type="checkbox"/> 65000 km	<input type="checkbox"/> 65000 km
<input type="checkbox"/> 70000 km	<input type="checkbox"/> 70000 km
<input type="checkbox"/> 75000 km	<input type="checkbox"/> 75000 km
<input type="checkbox"/> 80000 km	<input type="checkbox"/> 80000 km
<input type="checkbox"/> 85000 km	<input type="checkbox"/> 85000 km
<input type="checkbox"/> 90000 km	<input type="checkbox"/> 90000 km
<input type="checkbox"/> 95000 km	<input type="checkbox"/> 95000 km
<input type="checkbox"/> 100000 km	<input type="checkbox"/> 100000 km
<input type="checkbox"/> 105000 km	<input type="checkbox"/> 105000 km
<input type="checkbox"/> 110000 km	<input type="checkbox"/> 110000 km
<input type="checkbox"/> 115000 km	<input type="checkbox"/> 115000 km
<input type="checkbox"/> 120000 km	<input type="checkbox"/> 120000 km
<input type="checkbox"/> 125000 km	<input type="checkbox"/> 125000 km
<input type="checkbox"/> 130000 km	<input type="checkbox"/> 130000 km
<input type="checkbox"/> 135000 km	<input type="checkbox"/> 135000 km
<input type="checkbox"/> 140000 km	<input type="checkbox"/> 140000 km
<input type="checkbox"/> 145000 km	<input type="checkbox"/> 145000 km
<input type="checkbox"/> 150000 km	<input type="checkbox"/> 150000 km
<input type="checkbox"/> 155000 km	<input type="checkbox"/> 155000 km
<input type="checkbox"/> 160000 km	<input type="checkbox"/> 160000 km
<input type="checkbox"/> 165000 km	<input type="checkbox"/> 165000 km
<input type="checkbox"/> 170000 km	<input type="checkbox"/> 170000 km
<input type="checkbox"/> 175000 km	<input type="checkbox"/> 175000 km
<input type="checkbox"/> 180000 km	<input type="checkbox"/> 180000 km
<input type="checkbox"/> 185000 km	<input type="checkbox"/> 185000 km
<input type="checkbox"/> 190000 km	<input type="checkbox"/> 190000 km
<input type="checkbox"/> 195000 km	<input type="checkbox"/> 195000 km
<input type="checkbox"/> 200000 km	<input type="checkbox"/> 200000 km
<input type="checkbox"/> 205000 km	<input type="checkbox"/> 205000 km
<input type="checkbox"/> 210000 km	<input type="checkbox"/> 210000 km
<input type="checkbox"/> 215000 km	<input type="checkbox"/> 215000 km
<input type="checkbox"/> 220000 km	<input type="checkbox"/> 220000 km
<input type="checkbox"/> 225000 km	<input type="checkbox"/> 225000 km
<input type="checkbox"/> 230000 km	<input type="checkbox"/> 230000 km
<input type="checkbox"/> 235000 km	<input type="checkbox"/> 235000 km
<input type="checkbox"/> 240000 km	<input type="checkbox"/> 240000 km
<input type="checkbox"/> 245000 km	<input type="checkbox"/> 245000 km
<input type="checkbox"/> 250000 km	<input type="checkbox"/> 250000 km
<input type="checkbox"/> 255000 km	<input type="checkbox"/> 255000 km
<input type="checkbox"/> 260000 km	<input type="checkbox"/> 260000 km
<input type="checkbox"/> 265000 km	<input type="checkbox"/> 265000 km
<input type="checkbox"/> 270000 km	<input type="checkbox"/> 270000 km
<input type="checkbox"/> 275000 km	<input type="checkbox"/> 275000 km
<input type="checkbox"/> 280000 km	<input type="checkbox"/> 280000 km
<input type="checkbox"/> 285000 km	<input type="checkbox"/> 285000 km
<input type="checkbox"/> 290000 km	<input type="checkbox"/> 290000 km
<input type="checkbox"/> 295000 km	<input type="checkbox"/> 295000 km
<input type="checkbox"/> 300000 km	<input type="checkbox"/> 300000 km
<input type="checkbox"/> 305000 km	<input type="checkbox"/> 305000 km
<input type="checkbox"/> 310000 km	<input type="checkbox"/> 310000 km
<input type="checkbox"/> 315000 km	<input type="checkbox"/> 315000 km
<input type="checkbox"/> 320000 km	<input type="checkbox"/> 320000 km
<input type="checkbox"/> 325000 km	<input type="checkbox"/> 325000 km
<input type="checkbox"/> 330000 km	<input type="checkbox"/> 330000 km
<input type="checkbox"/> 335000 km	<input type="checkbox"/> 335000 km
<input type="checkbox"/> 340000 km	<input type="checkbox"/> 340000 km
<input type="checkbox"/> 345000 km	<input type="checkbox"/> 345000 km
<input type="checkbox"/> 350000 km	<input type="checkbox"/> 350000 km
<input type="checkbox"/> 355000 km	<input type="checkbox"/> 355000 km
<input type="checkbox"/> 360000 km	<input type="checkbox"/> 360000 km
<input type="checkbox"/> 365000 km	<input type="checkbox"/> 365000 km
<input type="checkbox"/> 370000 km	<input type="checkbox"/> 370000 km
<input type="checkbox"/> 375000 km	<input type="checkbox"/> 375000 km
<input type="checkbox"/> 380000 km	<input type="checkbox"/> 380000 km
<input type="checkbox"/> 385000 km	<input type="checkbox"/> 385000 km
<input type="checkbox"/> 390000 km	<input type="checkbox"/> 390000 km
<input type="checkbox"/> 395000 km	<input type="checkbox"/> 395000 km
<input type="checkbox"/> 400000 km	<input type="checkbox"/> 400000 km
<input type="checkbox"/> 405000 km	<input type="checkbox"/> 405000 km
<input type="checkbox"/> 410000 km	<input type="checkbox"/> 410000 km
<input type="checkbox"/> 415000 km	<input type="checkbox"/> 415000 km
<input type="checkbox"/> 420000 km	<input type="checkbox"/> 420000 km
<input type="checkbox"/> 425000 km	<input type="checkbox"/> 425000 km
<input type="checkbox"/> 430000 km	<input type="checkbox"/> 430000 km
<input type="checkbox"/> 435000 km	<input type="checkbox"/> 435000 km
<input type="checkbox"/> 440000 km	<input type="checkbox"/> 440000 km
<input type="checkbox"/> 445000 km	<input type="checkbox"/> 445000 km
<input type="checkbox"/> 450000 km	<input type="checkbox"/> 450000 km
<input type="checkbox"/> 455000 km	<input type="checkbox"/> 455000 km
<input type="checkbox"/> 460000 km	<input type="checkbox"/> 460000 km
<input type="checkbox"/> 465000 km	<input type="checkbox"/> 465000 km
<input type="checkbox"/> 470000 km	<input type="checkbox"/> 470000 km
<input type="checkbox"/> 475000 km	<input type="checkbox"/> 475000 km
<input type="checkbox"/> 480000 km	<input type="checkbox"/> 480000 km
<input type="checkbox"/> 485000 km	<input type="checkbox"/> 485000 km
<input type="checkbox"/> 490000 km	<input type="checkbox"/> 490000 km
<input type="checkbox"/> 495000 km	<input type="checkbox"/> 495000 km
<input type="checkbox"/> 500000 km	<input type="checkbox"/> 500000 km
<input type="checkbox"/> 505000 km	<input type="checkbox"/> 505000 km
<input type="checkbox"/> 510000 km	<input type="checkbox"/> 510000 km
<input type="checkbox"/> 515000 km	<input type="checkbox"/> 515000 km
<input type="checkbox"/> 520000 km	<input type="checkbox"/> 520000 km
<input type="checkbox"/> 525000 km	<input type="checkbox"/> 525000 km
<input type="checkbox"/> 530000 km	<input type="checkbox"/> 530000 km
<input type="checkbox"/> 535000 km	<input type="checkbox"/> 535000 km
<input type="checkbox"/> 540000 km	<input type="checkbox"/> 540000 km
<input type="checkbox"/> 545000 km	<input type="checkbox"/> 545000 km
<input type="checkbox"/> 550000 km	<input type="checkbox"/> 550000 km
<input type="checkbox"/> 555000 km	<input type="checkbox"/> 555000 km
<input type="checkbox"/> 560000 km	<input type="checkbox"/> 560000 km
<input type="checkbox"/> 565000 km	<input type="checkbox"/> 565000 km
<input type="checkbox"/> 570000 km	<input type="checkbox"/> 570000 km
<input type="checkbox"/> 575000 km	<input type="checkbox"/> 575000 km
<input type="checkbox"/> 580000 km	<input type="checkbox"/> 580000 km
<input type="checkbox"/> 585000 km	<input type="checkbox"/> 585000 km
<input type="checkbox"/> 590000 km	<input type="checkbox"/> 590000 km
<input type="checkbox"/> 595000 km	<input type="checkbox"/> 595000 km
<input type="checkbox"/> 600000 km	<input type="checkbox"/> 600000 km
<input type="checkbox"/> 605000 km	<input type="checkbox"/> 605000 km
<input type="checkbox"/> 610000 km	<input type="checkbox"/> 610000 km
<input type="checkbox"/> 615000 km	<input type="checkbox"/> 615000 km
<input type="checkbox"/> 620000 km	<input type="checkbox"/> 620000 km
<input type="checkbox"/> 625000 km	<input type="checkbox"/> 625000 km
<input type="checkbox"/> 630000 km	<input type="checkbox"/> 630000 km
<input type="checkbox"/> 635000 km	<input type="checkbox"/> 635000 km
<input type="checkbox"/> 640000 km	<input type="checkbox"/> 640000 km
<input type="checkbox"/> 645000 km	<input type="checkbox"/> 645000 km
<input type="checkbox"/> 650000 km	<input type="checkbox"/> 650000 km
<input type="checkbox"/> 655000 km	<input type="checkbox"/> 655000 km
<input type="checkbox"/> 660000 km	<input type="checkbox"/> 660000 km
<input type="checkbox"/> 665000 km	<input type="checkbox"/> 665000 km
<input type="checkbox"/> 670000 km	<input type="checkbox"/> 670000 km
<input type="checkbox"/> 675000 km	<input type="checkbox"/> 675000 km
<input type="checkbox"/> 680000 km	<input type="checkbox"/> 680000 km
<input type="checkbox"/> 685000 km	<input type="checkbox"/> 685000 km
<input type="checkbox"/> 690000 km	<input type="checkbox"/> 690000 km
<input type="checkbox"/> 695000 km	<input type="checkbox"/> 695000 km
<input type="checkbox"/> 700000 km	<input type="checkbox"/> 700000 km
<input type="checkbox"/> 705000 km	<input type="checkbox"/> 705000 km
<input type="checkbox"/> 710000 km	<input type="checkbox"/> 710000 km
<input type="checkbox"/> 715000 km	<input type="checkbox"/> 715000 km
<input type="checkbox"/> 720000 km	<input type="checkbox"/> 720000 km
<input type="checkbox"/> 725000 km	<input type="checkbox"/> 725000 km
<input type="checkbox"/> 730000 km	<input type="checkbox"/> 730000 km
<input type="checkbox"/> 735000 km	<input type="checkbox"/> 735000 km
<input type="checkbox"/> 740000 km	<input type="checkbox"/> 740000 km
<input type="checkbox"/> 745000 km	<input type="checkbox"/> 745000 km
<input type="checkbox"/> 750000 km	<input type="checkbox"/> 750000 km
<input type="checkbox"/> 755000 km	<input type="checkbox"/> 755000 km
<input type="checkbox"/> 760000 km	<input type="checkbox"/> 760000 km
<input type="checkbox"/> 765000 km	<input type="checkbox"/> 765000 km
<input type="checkbox"/> 770000 km	<input type="checkbox"/> 770000 km
<input type="checkbox"/> 775000 km	<input type="checkbox"/> 775000 km
<input type="checkbox"/> 780000 km	<input type="checkbox"/> 780000 km
<input type="checkbox"/> 785000 km	<input type="checkbox"/> 785000 km
<input type="checkbox"/> 790000 km	<input type="checkbox"/> 790000 km
<input type="checkbox"/> 795000 km	<input type="checkbox"/> 795000 km
<input type="checkbox"/> 800000 km	<input type="checkbox"/> 800000 km
<input type="checkbox"/> 805000 km	<input type="checkbox"/> 805000 km
<input type="checkbox"/> 810000 km	<input type="checkbox"/> 810000 km
<input type="checkbox"/> 815000 km	<input type="checkbox"/> 815000 km
<input type="checkbox"/> 820000 km	<input type="checkbox"/> 820000 km
<input type="checkbox"/> 825000 km	<input type="checkbox"/> 825000 km
<input type="checkbox"/> 830000 km	<input type="checkbox"/> 830000 km
<input type="checkbox"/> 835000 km	<input type="checkbox"/> 835000 km
<input type="checkbox"/> 840000 km	<input type="checkbox"/> 840000 km
<input type="checkbox"/> 845000 km	<input type="checkbox"/> 845000 km
<input type="checkbox"/> 850000 km	<input type="checkbox"/> 850000 km
<input type="checkbox"/> 855000 km	<input type="checkbox"/> 855000 km
<input type="checkbox"/> 860000 km	<input type="checkbox"/> 860000 km
<input type="checkbox"/> 865000 km	<input type="checkbox"/> 865000 km
<input type="checkbox"/> 870000 km	<input type="checkbox"/> 870000 km
<input type="checkbox"/> 875000 km	<input type="checkbox"/> 875000 km
<input type="checkbox"/> 880000 km	<input type="checkbox"/> 880000 km
<input type="checkbox"/> 885000 km	<input type="checkbox"/> 885000 km
<input type="checkbox"/> 890000 km	<input type="checkbox"/> 890000 km
<input type="checkbox"/> 895000 km	<input type="checkbox"/> 895000 km
<input type="checkbox"/> 900000 km	<input type="checkbox"/> 900000 km
<input type="checkbox"/> 905000 km	<input type="checkbox"/> 905000 km
<input type="checkbox"/> 910000 km	<input type="checkbox"/> 910000 km
<input type="checkbox"/> 915000 km	<input type="checkbox"/> 915000 km
<input type="checkbox"/> 920000 km	<input type="checkbox"/> 920000 km
<input type="checkbox"/> 925000 km	<input type="checkbox"/> 925000 km
<input type="checkbox"/> 930000 km	<input type="checkbox"/> 930000 km
<input type="checkbox"/> 935000 km	<input type="checkbox"/> 935000 km
<input type="checkbox"/> 940000 km	<input type="checkbox"/> 940000 km
<input type="checkbox"/> 945000 km	<input type="checkbox"/> 945000 km
<input type="checkbox"/> 950000 km	<input type="checkbox"/> 950000 km
<input type="checkbox"/> 955000 km	<input type="checkbox"/> 955000 km
<input type="checkbox"/> 960000 km	<input type="checkbox"/> 960000 km
<input type="checkbox"/> 965000 km	<input type="checkbox"/> 965000 km
<input type="checkbox"/> 970000 km	<input type="checkbox"/> 970000 km
<input type="checkbox"/> 975000 km	<input type="checkbox"/> 975000 km
<input type="checkbox"/> 980000 km	<input type="checkbox"/> 980000 km
<input type="checkbox"/> 985000 km	<input type="checkbox"/> 985000 km
<input type="checkbox"/> 990000 km	<input type="checkbox"/> 990000 km
<input type="checkbox"/> 995000 km	<input type="checkbox"/> 995000 km
<input type="checkbox"/> 1000000 km	<input type="checkbox"/> 1000000 km

Service uitgevoerd op: 22-10-25
Bij km-stand: 714372

Rekeningnummer: Kwik-Fit 249
Lammenschansweg 130
2321 JX LEIDEN
071-5721009

Stempel van de specialist


Volgende service
Service soort: volgens service-intervalindicatie
Op (datum): 10-26
of
Bij (km-stand): 234372

Extra (onderhouds)werkzaamheden
Op (datum):
of
Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole
Afb. 11 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserieën.
Uw specialist markeert in afb. 11 beschadigde onderdelen.
 Kras Bullebak Co

Defecten geconstateerd? Ja Nee
Beschrijving van de defecten:

3000173260





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę, komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durėlės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienos šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užraktų sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumuliatoriaus būklė	Patikrintas akumuliatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintas stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklaidus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklaidus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	