

Diagnosticos ataskaita

2015 HONDA CR-V Comfort



Automobilio duomenys

Spalva: Balta	CO ₂ NEDC emisija: 174 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2250 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 2.20 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 204 379 km	Galia: 110 kW
VIN kodas: SHSRE6870EU016169	Kuro sąnaudos: 6.60 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 235/65 - 17"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: G979807
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2015 HONDA CR-V Comfort



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 204 379 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Mindaugas G., Arnas S.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomąsias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka



„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 17 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.

Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✓ 1 nustatyti defektai	✓ 7 nustatyti defektai	✓ 9 nustatyti defektai

Diagnosticos procesas



OBD II diagnostika



Salonas

- ✓ **1. Vidus:** Papildomi Valymo Darbai



Kėbulas


- ✓ **1. Galas:** Galinio stiklo vientisumas



- ✓ **2. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



- ✓ **3. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



✓ **4. Šonas:** Ratai - Būklė



✓ **5. Kita:** Stogas - Regimi pažeidimai (pvz., kruša)



✓ **6. Kita:** Papildomi Poliravimo Darbai



✓ **7. Žibintai:** Bagažinės apšvietimas - Veikimas

Mechaninė dalis

✓ **1. KITA:** Įkrauti Akumuliatorių

✓ **2. KITA:** Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

✓ **3. VARIKLIS:** Kaitinimo Žvakės



✓ **4. VARIKLIS:** Pagalbinių Įrenginių Diržo Įtempiklis



✓ **5. VARIKLIS:** Pagalbinių Įrenginių Diržo Įtempimo/Kreipiamasis Skriemulys




✓ **6. STABDŽIAI:** Priekiniai Stabdžių Diskai Abu



✓ **7. STABDŽIAI:** Galiniai Stabdžių Diskai



✓ 8. KĖBULAS - VIDURINĖ SEKCIJA: Korozija



✓ 9. PAKABA: Stabilizatoriaus Traukė, Išorinė



Kita

✓ 1. Diagnostikos Nuotrauka



✓ 2. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai



✓ 3. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2015 HONDA CR-V Comfort



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- ✓ 1. Priekiniai Žibintai

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Kita: Sumontuoti LED atgal
- ✓ 2. Kaitinimo Žvakės
- ✓ 3. Įkrauti Akumuliatorių
- ✓ 4. Kita: Korozija
- ✓ 5. Pagalbinių įrenginių diržo įtempiklis
- ✓ 6. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas
- ✓ 7. Stabilizatoriaus Traukė - Išorinė

Dažymo darbai

- ✓ 1. Dažyti Stogą

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- ✓ 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

1. Alyvos Filtras (OE683/1)
2. Total Ineo First 0W30 208L 5.5L
3. Alyvos Padėklo Tarpinė (EL243600)
4. Kaitinimo Žvakė (F01G00402X)
5. Įtempimo Svirtis, V-formos Daugiarėžis Diržas (J1144056)
6. V-formos Daugiarėžis Diržas (7PK1635)
7. Stabilizatoriaus Traukė/Jungiamoji Stiebas (50-07814)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie
2015 HONDA CR-V Comfort
Papildomos nuotraukos











TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse	Hooduse	Hooduse
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

HONDA

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse	Hooduse	Hooduse
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse	Hooduse	Hooduse
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

HONDA

Kuvatud koode	Km	Kupidev	Hooduse	Hooduse	Hooduse
A	4648	58001	2494		
B					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindusjuhi allkiri

Esinduse tempel

HONDA

dev 12.09.24

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuivatud kood: Km 198 800 Kuupäev 12.08.15

HONDA

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Teinud
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Akude hooldus	✓	✓
B	Ära- ja tagapiduri puhastus Roolikate, roolilist ja kaitsekumide kontroll Vedrustuse elementide kontroll Kardani kaitsekumide kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seaduse kontroll Väljelaskestamise kontroll Kõuevõrgu ja selle ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskompleksi (TRK) tähtsakoosi segumistahpõleva kontroll Prooviõli (mõra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korrigeerimise kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seaduse kontroll	✓	✓
2	Salongiõli vahetus Veertrama kontroll	✓	✓
3	Käiguakastvedeliku vahetus	✓	✓
4	Kütusefilteri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus	✓	✓
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓	✓
6	Vahetada tagasilisil õli (Ainult CR-V)	✓	✓
7	Pidurivedeliku vahetus	✓	✓
8	Õli vahetus	✓	✓
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)	✓	✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

25

14.10.20

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuivatud kood: KM 15136 Kuupäev 8.9.21

HONDA

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Teinud
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Akude hooldus	✓	✓
B	Ära- ja tagapiduri puhastus Roolikate, roolilist ja kaitsekumide kontroll Vedrustuse elementide kontroll Kardani kaitsekumide kontroll Pidurivoolikute ja -torustiku kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seaduse kontroll Väljelaskestamise kontroll Kõuevõrgu ja selle ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskompleksi (TRK) tähtsakoosi segumistahpõleva kontroll Prooviõli (mõra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korrigeerimise kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seaduse kontroll	✓	✓
2	Salongiõli vahetus Veertrama kontroll	✓	✓
3	Käiguakastvedeliku vahetus	✓	✓
4	Kütusefilteri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus	✓	✓
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓	✓
6	Vahetada tagasilisil õli (Ainult CR-V)	✓	✓
7	Pidurivedeliku vahetus	✓	✓
8	Õli vahetus	✓	✓
9	Klaasid seadistuse kontroll (bensinimootor)	✓	✓

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

Esindaja täidab ja kinnitab selle pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja allkiri

Esinduse tempel

HONDA

23

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarat kood: AB2346 Km: 112472 Kuupäev: 11.12.16

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Hooldus	Hooldus
		20	21	22
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Aku hooldus	✓		
B	Aku hooldus Esi- ja tagapiduri puhastus Roolitete, roolilist ja katsekummi kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummi kontroll Pidurivoolikute ja -torude kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll	✓		
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll	✓		
3	Käigukastivedeliku vahetus			
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus			
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓		
6	Vahetada tagasilisil õli (Ainult CR-V)			
7	Pidurivedeliku vahetus			
8	Õhufiltri vahetus			
9	Klaipide seadistuse kontroll (bensini mootor)			

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja üllit

22

Esinduse tempel

HOOLDUSKESKUS
OÜ
TALLINN

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja üllit

HOOLDUSKESKUS
OÜ
TALLINN

TEOSTATUD HOOLDUSTÖÖD

Kuvarat kood: AB 243 Km: 112472 Kuupäev: 10.05.13

Sõlm	Hooldatavad detailid	Hooldus	Hooldus	Hooldus
		20	21	22
A	Mootori ja õli vahetus Esi- ja tagapiduri puhastus Aku hooldus	✓		
B	Aku hooldus Esi- ja tagapiduri puhastus Roolitete, roolilist ja katsekummi kontroll Vedruaste elementide kontroll Kardaani katsekummi kontroll Pidurivoolikute ja -torude kontroll, kaasa arvatud VSA-torustik Vedelike taseme ja seisukorra kontroll Väljalaskesüsteemi kontroll Kütuseetorustiku ja saia ühenduste kontroll Ajutise rehviparanduskomplekti (TRK) täiteballooni aegumistähtaaja kontroll Proovide (müra, stabiilsus, näidikut) Tulede joondumise kontroll Sõiduki korralduse kontroll Seisupiduri seadistuse kontroll Rehvide seisukorra kontroll	✓		
2	Salongiõhufiltri vahetus Veorihma kontroll			
3	Käigukastivedeliku vahetus			
4	Kütusefiltri vahetus Tühikäigu kontroll Sõutõukõnalde vahetus	✓		
5	Mootori jahutusvedeliku vahetus	✓		
6	Vahetada tagasilisil õli (Ainult CR-V)	✓		
7	Pidurivedeliku vahetus	✓		
8	Õhufiltri vahetus	✓		
9	Klaipide seadistuse kontroll (bensini mootor)			

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja üllit

24

HOOLDUSKESKUS
OÜ
TALLINN

Esindaja täidab ja kinnitab selle
pärast iga hoolduskontrolli.

Teenindaja üllit

HOOLDUSKESKUS
OÜ
TALLINN



Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę, komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumulatoriaus būklė	Patikrintas akumulatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	