



Rapportdatum 14-03-2024
Rapportnummer 25.330.774

Kenteken

SP-510-B

Merk/Handelsbenaming

OPEL ASTRA

Datum eerste afgifte in Nederland

17-05-2018

Datum eerste toelating

17-05-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

149.665 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand
14-03-2024	149.665 km
12-03-2024	149.665 km
12-03-2024	149.665 km
12-03-2024	149.665 km
03-11-2023	138.649 km
06-07-2023	128.719 km
28-06-2023	128.719 km
01-02-2023	115.199 km
01-02-2023	115.199 km
08-07-2022	89.316 km
08-07-2022	89.316 km
30-07-2021	67.535 km
03-05-2021	66.968 km
21-10-2020	60.320 km

Datum	Tellerstand
29-11-2018	15.619 km
17-05-2018	10 km

Datum	Tellerstand
-------	-------------

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	08-07-2024
Datum laatste tenaamstelling	14-03-2024
Catalogusprijs	€ 25.623

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	81,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	88 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.598 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1235 kg
Toegestane max. massa voertuig	1850 kg
Massa rijklaar	1335 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	650 kg
Aanhangwagen geremd	1400 kg
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	14-03-2024 t/m heden
Erkend Bedrijf	12-03-2024 t/m 14-03-2024
Erkend Bedrijf	12-03-2024 t/m 12-03-2024
Rechtspersoon	12-10-2021 t/m 12-03-2024
Erkend Bedrijf	30-07-2021 t/m 12-10-2021



Rapportdatum
14-03-2024Kenteken
SP510B

Kentekenhouder

Periode

Rechtspersoon

17-05-2018 t/m 30-07-2021

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
28-06-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie werkt niet goed 5.*.43 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Dimlicht niet juist aangebracht 5.*.61 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56 Reparatiepunt Lichtbeeld dimlicht onjuist 5.*.56
08-07-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dim-, grootlicht werkt niet (goed) 5.*.55 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56 Reparatiepunt Lichtbeeld dimlicht onjuist 5.*.56
03-05-2021	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Ja	30-06-2022	Er is een softwareupdate beschikbaar waardoor de NOX uitstoot wordt verminderd.

Materiële gevolgen

Een hogere belasting van het milieu.

Mogelijk gevaar

Het belasten van het milieu

Nee	18-12-2018	De hoofdremcilinder kan verontreinigd raken door materiaaldeeltjes afkomstig van de afdichting van de koppelingshulpcilinder. Deze deeltjes blijven aan de afdichtingen van de hoofdremcilinder plakken en veroorzaken lekkage in de hoofdremcilinder.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Indien het rempedaal langzaam en constant wordt ingetrapt bouwt het remsysteem geen remdruk op, en is er onvoldoende remvermogen en/of blijft het koppelingspedaal hangen of komt langzaam weer omhoog.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade



Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

