

Rapportdatum 24-09-2026
Rapportnummer 32.251.224

Kenteken

GK-880-S

Merk/Handelsbenaming

VOLVO V60

Laatst geregistreerde tellerstand

238.869 km

Datum eerste afgifte in Nederland

26-06-2015

Datum eerste toelating

26-06-2015

LOGISCH*
OORDEEL



Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
24-09-2026	238.869 km	Nederland	23-11-2023	176.403 km	Nederland
24-09-2026	238.869 km	Nederland	10-07-2023	166.198 km	Nederland
23-09-2026	238.869 km	Nederland	06-06-2023	165.121 km	Nederland
23-09-2026	238.869 km	Nederland	22-05-2023	164.325 km	Nederland
19-09-2026	238.869 km	Nederland	02-05-2023	163.497 km	Nederland
12-05-2026	233.224 km	Nederland	16-08-2022	148.295 km	Nederland
09-12-2025	226.900 km	Nederland	20-06-2022	146.119 km	Nederland
06-05-2025	212.571 km	Nederland	30-05-2022	143.174 km	Nederland
09-01-2025	206.076 km	Nederland	13-04-2022	140.839 km	Nederland
07-01-2025	201.045 km	Nederland	20-09-2021	131.140 km	Nederland
17-12-2024	201.040 km	Nederland	31-08-2021	130.531 km	Nederland
23-07-2024	197.855 km	Nederland	22-06-2021	126.289 km	Nederland
21-05-2024	189.428 km	Nederland	03-08-2020	113.227 km	Nederland
05-02-2024	180.879 km	Nederland	15-06-2020	111.603 km	Nederland

* LOGISCH

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum
24-09-2026**Kenteken**
GK880S**Overige tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
15-01-2020	107.946 km	Nederland
14-01-2020	107.945 km	Nederland
31-07-2019	99.965 km	Nederland
21-06-2019	97.816 km	Nederland
01-02-2019	90.376 km	Nederland
27-07-2018	76.569 km	Nederland
15-06-2018	75.045 km	Nederland
27-07-2017	56.058 km	Nederland
26-06-2015	15 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------



Rapportdatum

24-09-2026

Kenteken

GK880S

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	26-06-2027
Datum laatste tenaamstelling	24-09-2026
Catalogusprijs	€ 45.169

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	110,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	109 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.969 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1494 kg
Toegestane max. massa voertuig	2200 kg
Massa rijklaar	1594 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1600 kg
Middenas geremd	1600 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	24-09-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	23-09-2026 t/m 24-09-2026
Erkend Bedrijf	19-09-2026 t/m 23-09-2026
Natuurlijk persoon	26-06-2015 t/m 19-09-2026

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**

Postbus 30000

Telefoon 088 008 74 47

Blad 3 van 5

9640 RA Veendam

www.rdw.nl

3 E 1675f



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
12-05-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt 5.*.55
06-05-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27
21-05-2024	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	06-07-2020	Mogelijk is er onvoldoende koeling van de motor(onderdelen) door ingesloten lucht in het koelsysteem na het vullen ervan. Materiële gevolgen Onvoldoende koeling kan schade aan de motor(onderdelen) veroorzaken en risico op brand in de motorruimte. Mogelijk gevaar Brand met letselschade
Nee	29-06-2020	De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uittrekken en uiteindelijk breken. Materiële gevolgen De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uittrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	18-03-2020	De motormanagement kalibratie software werkt mogelijk niet optimaal bij alle rijcondities, rijstijlen (uitlaatgastemperatuur en stroming), in elk klimaat en bij verschillende brandstofeigenschappen. Materiële gevolgen Mogelijk verhoogde roetafzetting in de motor. Het kunststof inlaatspruitstuk kan in zeldzame gevallen vervormen, in het ergste geval in het mogelijk dat er lokaal in de motor brand ontstaat Mogelijk gevaar Brand met letselschade (Nog) niet bekend Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	03-07-2019	De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle



Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten.
		Materiële gevolgen Wegvallen van het vermogen van de motor en in de motorruimte kan brand ontstaan.
		Mogelijk gevaar Brand met letselschade Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	24-01-2019	In de brandstofleiding kan scheurvorming aanwezig zijn.
		Materiële gevolgen Brandstoflekkage
		Mogelijk gevaar Brand met letselschade Het belasten van het milieu Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

