

Diagnosticos ataskaita

2018 VOLVO XC60 Business



Automobilio duomenys

Spalva: Balta	CO ₂ NEDC emisija: 148 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2450 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 2.00 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 181 744 km	Galia: 140 kW
VIN kodas: YV1UZA8UCJ1070770	Kuro sąnaudos: 4.90 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 235/60 - 18"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: F933788
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2018 VOLVO XC60 Business



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 181 744 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Arnas S.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomasias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytos būklės santrauka


„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu užfiksuota 16 pastabų dėl automobilio būklės.

Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 4 pastabos	✔ 4 pastabos	✔ 8 pastabos

Diagnosticos procesas



OBD II diagnostika



Salonas

✓ 1. Priekis: Vairas - Būklė



✓ 2. Priekis: Apdailos detalės - Būklė



✓ 3. Priekis: Langų Valytuvų Guma ir Rankena (Priekiniai ir Galiniai) - Būklė



✓ **4. Vidus:** Pavarų Svirtis Apsauga ir Pavarų Svirtis Rankena - Būklė




Kėbulas

✓ **1. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



✓ **2. Priekis:** Gaubtas - Matomi Pažeidimai



✓ **3. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



✓ **4. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai




Mechaninė dalis

✓ **1. KITA:**

✓ **2. KITA:**

✓ **3. KITA:**



✓ **4. KITA:**



✓ **5. KITA:** Ratų Suvedimas

✓ **6. KITA:**



✓ **7. KITA:**



✓ 8. KITA:



Kita

✓ 1. Diagnostikos Nuotrauka



✓ 2. Papildyti AdBlue

✓ 3. Stabdžių Testavimo Linijos Rezultatai



✓ 4. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 5. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2018 VOLVO XC60 Business



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- ✓ 1. Keisti Oro Groteles
- ✓ 2. Pakeisti Pavarų Svirtį
- ✓ 3. Dažyti Vairą

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Įkrauti Akumuliatorių
- ✓ 2. Pakeisti Priekinį Valytuvą (Mechaninis)
- ✓ 3. Variklio Pakaba
- ✓ 4. Vožtuvų dangčio tarpinė
- ✓ 5. Įsiurbimo Kolektorius
- ✓ 6. Variklio Alyva ir Filtras

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. AdBlue 6.5L
- 2. Alyvos Filtras (OE662/4)
- 3. Variklio Galvutės Dangtelio Tarpinė (71-12279-00)
- 4. Variklio Įsiurbimo Kolektoriaus Tarpinė (71-12274-00)
- 5. Sandarinimo Komplektas, Purkštuko Antgalis (DRM0189)
- 6. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
- 7. Valytuvas (3397110006)
- 8. Alyvos Padėklo Tarpinė (EL247804)
- 9. Variklio Pagalvė (33109295)
- 10. Įsiurbimo Kolektoriaus Tarpinė (71-12275-00)
- 11. Shifter Knob S90, V90 1000462673 (GTV540)
- 12. Dashboard Air Vent Trim XC60 31477274 (GTV217)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie **2018 VOLVO XC60 Business**

Papildomos nuotraukos



















ASSISTENZA E MANUTENZIONE

N° intervento 3

Eseguito
Km 60000
Data 09.03.2021
N° ordine di lavoro
Tipo di tagliando **ANNUALE**

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340581
info@petrolcar-volvo.it Tel 0644230327

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

N° intervento 4

Eseguito
Km 80616
Data 24/02/2022
N° ordine di lavoro 1047163
Tipo di tagliando **ANNUALE**

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340581
info@petrolcar-volvo.it Tel 0644230327

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

N° intervento 5

Eseguito
Km 110.077
Data 22/02/2023
N° ordine di lavoro 1049624
Tipo di tagliando **ANNUALE**

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma (RM)
Telefono 06 44230327 - 06 44230687
email: info@petrolcar-volvo.it
PI 00948121009 CF 00973340581

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Documentazione di assistenza

Ogni tagliando deve essere registrato dall'ufficio con timbro e firma.
L'ufficio deve comunicare il contenuto dell'Assistenza Volvo.
Ricordare gli interventi di manutenzione agli interventi indicati.

N° intervento 1

Eseguito
Km 19990
Data 09/02/2019
N° ordine di lavoro 1030146
Tipo di tagliando **ANNUALE**

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340581
info@petrolcar-volvo.it Tel 0644230327

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

N° intervento 2

Eseguito
Km 44028
Data 26.02.2020
N° ordine di lavoro 1030146
Tipo di tagliando **ANNUALE**

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340581
info@petrolcar-volvo.it Tel 0644230327

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

N° intervento 3

Eseguito
Km 6
Data 09/02/2020
N° ordine di lavoro
Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

PETROLCAR SRL
Piazza Sassari 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340581
info@petrolcar-volvo.it Tel 0644230327

Sostituzione ausiliario di filtro/olio

Note

6

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

N° intervento 6

Eseguito Km 130.000

Data 25/01/2024

N° ordine 1051385

Tipo di intervento Rinnovo

PETROLCAR SRL
Piazza Sessan 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340661
info@petrolcar-roma.it Tel 0644230327

SOST. CINGHIA DI
DISTRIBUZIONE
COMPENSA
PETROLCAR SRL
Piazza Sessan 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340661
info@petrolcar-roma.it Tel 0644230327

N° intervento 7

Eseguito Km 154.922

Data 20-06-2024

N° ordine 1053010

Tipo di intervento Rinnovo

PETROLCAR SRL
Piazza Sessan 2F - 00161 Roma
PI 00948121009 CF 00973340661
info@petrolcar-roma.it Tel 0644230327

N° intervento 8

Eseguito Km

Data

N° ordine di lavoro

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

Sostituzione lubrificanti e filtri

Nota





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę, komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumulatoriaus būklė	Patikrintas akumulatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	