

Historiek van het voertuig met chassisnummer **TMBJF7NU7M5023839**

Merk/Model:	SKODA KAROQ	Eerste ingebruikname:	07/01/2021
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	07/01/2021
Euronorm:	6if	Openstaande terugroepacties:	Geen info
CO ₂ -emissies (g/km):	114 (NEDC) - 126 (WLTP)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	11/06/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
119.626	11/06/2026				
118.137	13/02/2026				
109.959	04/11/2025				
103.978	03/09/2025				
95.702	09/05/2025				
91.469	04/03/2025				
86.246	22/11/2024				
74.742	04/06/2024				
61.290	01/12/2023				
49.457	30/06/2023				
44.745	21/04/2023				
36.670	22/12/2022				
24.790	29/06/2022				
19.872	21/04/2022				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.