RDW

RDW-Voertuigrapport

Rapportdatum 14-10-2026

Rapportnummer 32.405.721

Kenteken

JD-414-X

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA3

Laatst geregistreerde tellerstand

198.020 km

Datum eerste afgifte in Nederland

22-02-2016

Datum eerste toelating

22-02-2016

LOGISCH* OORDEEL

NAP

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
14-10-2026	198.020 km	Nederland
14-08-2026	198.019 km	Nederland
02-02-2026	187.510 km	Nederland
07-02-2025	166.199 km	Nederland
16-02-2024	144.950 km	Nederland
25-07-2023	130.330 km	Nederland
12-05-2023	126.377 km	Nederland
14-12-2022	119.213 km	Nederland
10-06-2022	107.451 km	Nederland
16-02-2022	100.994 km	Nederland
12-02-2020	78.030 km	Nederland
20-03-2019	56.618 km	Nederland
12-05-2017	21.404 km	Nederland
24-03-2017	21.373 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
03-03-2017	21.372 km	Nederland
14-10-2016	15.273 km	Nederland
22-02-2016	10 km	Nederland

* LOGISCH

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.

RDW

RDW-Voertuigrapport

Rapportdatum	Kenteken
14-10-2026	JD414X

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	22-02-2027
Datum laatste tenaamstelling	14-10-2026
Catalogusprijs	€ 28.585

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	119 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig

Algemeen

Carrosserietype	Sedan
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm^3

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1175 kg
Toegestane max. massa voertuig	1815 kg
Massa rijklaar	1275 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders

Eigenaar/houder	Periode
Erkend Bedrijf	14-10-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	14-08-2026 t/m 14-10-2026
Natuurlijk persoon	12-05-2017 t/m 14-08-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
02-02-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Fusee(kogel) te veel speling 5.*.19 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43
07-02-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27
16-02-2024	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	23-05-2019	De electrische contacten van het ruitenwisserrelais, in de de Front Body Control Module, kunnen vast blijven zitten waardoor de ruitenwissermotor niet meer van stroom wordt voorzien. **Materiële gevolgen** De ruitenwissers werken niet meer. **Mogelijk gevaar** Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.