

Automobilio duomenys

Spalva: Juoda	
Kuro tipas: Benzinas	CO ₂ WLTP emisija: 149 g/km
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2210 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 1.60 l
Vietų skaičius: 7	Cilindrai: 4
Rida: 207 317 km	Galia: 120 kW
VIN kodas: JN1JDAT32U0004510	Kuro sąnaudos: 6.20 l/100km
Pavarų dėžė: Mechaninė	Padangų dydis: 225/55 - 19"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: G990783
 Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 207 317 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomasias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 16 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.


Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 4 nustatyti defektai	✔ 7 nustatyti defektai	✔ 5 nustatyti defektai

Diagnosticos procesas



Salonas

- ✔ **1. Priekis:** Stiklų plovimo sistema - Veikimas (Priekyje ir gale)



✓ **2. Priekis:** Vairas - Būklė



✓ **3. Vidus:** Pavarų Svirtis Apsauga ir Pavarų Svirtis Rankena - Būklė





✓ **4. Operacija:** Navigacijos ir radijo sistema - Veikimas

Kėbulas

✓ **1. Kita:** Stogas - Regimi pažeidimai (pvz., kruša)



✓ **2. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



✓ **3. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



✓ **4. Priekis:** Gaubtas - Matomi Pažeidimai



✓ **5. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



✓ **6. Šonas:** Kairė ir Dešinė Pusė - Matomi Pažeidimai ir Įbrėžimai



✓ **7. Galas:** Priekabos kablys (Tvirtinimas, nuėmimo mechanizmas, išorinio apšvietimo jungtis, jungties storis)



Mechaninė dalis

✓ **1. KITA:** Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

✓ **2. STABDŽIAI:** Galiniai Stabdžių Diskai



✓ **3. STABDŽIAI:** Priekiniai Stabdžių Diskai Abu



✓ **4. ORO KONDICIONAVIMAS IR ŠILDYMAS:** Kondensatorius



✓ 3. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2017 NISSAN X-TRAIL Tekna



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Kėbulas ir salonas

- ✓ 1. Langų apiplovimo mechanizmo remontas
- ✓ 2. Priekinių Žibintų Reguliavimas

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Užbaigti Vilkimo Kablys Montavimas
- ✓ 2. Pakabos Apatinės Svirties Įvorės (Abi)
- ✓ 3. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

Dažymo darbai

- ✓ 1. Dažyti Priekinį Bamberį
- ✓ 2. Keisti Priekinio Buferio Lūpą

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Kėbulo poliravimas po valymo


Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. Alyvos Filtras (OP595)
- 2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 4.3L
- 3. Alyvos Padėklo Tarpinė (776.327)
- 4. Svirties (TC7627)
- 5. Pakabos Svirties (TC7628)
- 6. Langų Apiplovimo Skysčio Bakelis (PDSB2038C)
- 7. Priekinis Buferis X-Trail T32 (PDS04357BB)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie
2017 NISSAN X-TRAIL Tekna
Papildomos nuotraukos


















23

RETIENS

ur/réparateur Nissan
eten ajoutés à ce
e de mois ou de
propriétaire du
tes, reportez-

ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN
VERDELER/HERSTELLER
CACHET DU DISTRIBUTEUR/
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909

AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg
Telefon: (0 35 63) 39 75-0
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ
ONDERHOUDSBEURT
KILOMETRAGE
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM
ONDERHOUDSBEURT
DATE DE
L'ENTRETIEN

13-11-20

TYPE ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN
VERDELER/HERSTELLER
CACHET DU DISTRIBUTEUR/
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909

AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg
Telefon: (0 35 63) 39 75-0
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ
ONDERHOUDSBEURT
KILOMETRAGE
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM
ONDERHOUDSBEURT
DATE DE
L'ENTRETIEN

13-12-21

ONDERHOUD - TYPE D'ENTRETIEN

Inspectie incl. olieversnijing
Inspection vidange d'huile comprise

ONDERHOUDSBEURT
Révision

STEMPEL ERKENDE NISSAN
VERDELER/HERSTELLER
CACHET DU DISTRIBUTEUR/
REPARATEUR NISSAN AGREE

NISSAN

5909



AUTOCENTER H.-J. MOSIG GMBH
Muskauer Str. 66, 03130 Spremberg
Telefon: (0 35 63) 39 75-0
Telefax: (0 35 63) 39 75-19

KM-STAND BIJ
ONDERHOUDSBEURT
KILOMETRAGE
A L'ENTRETIEN

5909

DATUM
ONDERHOUDSBEURT
DATE DE
L'ENTRETIEN

13-06-23





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę bei komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durėlės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaiz