

Historiek van het voertuig met chassisnummer VR1JCYHZRLY025211

Merk/Model:	DS 7 CROSSBACK	Eerste ingebruikname:	16/06/2020
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	16/06/2020
Euronorm:	6di	Openstaande terugroepacties:	Nee
CO ₂ -emissies (g/km):	100 (NEDC) - 137 (WLTP)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	01/06/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
193.021	01/06/2026	24.125	28/10/2021		
188.214	03/03/2026	27.922	13/09/2021		
175.575	26/11/2025	19.873	25/05/2021		
163.545	26/06/2025	11.534	15/12/2020		
154.880	28/03/2025	1.548	23/07/2020		
143.601	20/12/2024				
128.653	03/07/2024				
121.997	19/04/2024				
115.151	14/02/2024				
109.085	06/12/2023				
99.155	08/08/2023				
90.676	08/05/2023				
69.457	01/12/2022				
63.682	28/09/2022				
39.651	16/02/2022				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.