

Rapportdatum 27-08-2026
Rapportnummer 32.041.735

Kenteken

4-ZPN-39

Merk/Handelsbenaming

RENAULT CAPTUR

Laatst geregistreerde tellerstand

168.886 km

Datum eerste afgifte in Nederland

25-02-2015

Datum eerste toelating

25-02-2015

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land	Datum	Tellerstand	Land
27-08-2026	168.886 km	Nederland	08-09-2020	97.489 km	Nederland
24-08-2026	168.886 km	Nederland	03-09-2020	97.488 km	Nederland
11-08-2026	168.886 km	Nederland	20-08-2020	97.479 km	Nederland
10-08-2026	168.886 km	Nederland	18-08-2020	97.477 km	Nederland
07-08-2026	168.886 km	Nederland	01-11-2019	97.461 km	Nederland
20-08-2025	157.905 km	Nederland	04-02-2019	80.002 km	Nederland
07-08-2024	145.599 km	Nederland	01-11-2017	53.935 km	Nederland
07-08-2024	145.599 km	Nederland	20-10-2016	31.117 km	Nederland
23-08-2023	134.221 km	Nederland	05-06-2015	4.233 km	Nederland
22-08-2023	134.221 km	Nederland	05-06-2015	4.233 km	Nederland
10-08-2022	119.649 km	Nederland	05-06-2015	4.233 km	Nederland
10-08-2022	119.649 km	Nederland	25-02-2015	8 km	Nederland
23-09-2021	109.719 km	Nederland			
19-09-2020	97.489 km	Nederland			

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

27-08-2026

Kenteken

4ZPN39

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	03-09-2026
Datum laatste tenaamstelling	27-08-2026
Catalogusprijs	€ 24.785

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	127 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.197 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1155 kg
Toegestane max. massa voertuig	1726 kg
Massa rijklaar	1255 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	625 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	27-08-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	24-08-2026 t/m 27-08-2026
Erkend Bedrijf	11-08-2026 t/m 24-08-2026
Erkend Bedrijf	07-08-2026 t/m 11-08-2026
Natuurlijk persoon	19-09-2020 t/m 07-08-2026



Eigenaar/houder

Periode

Erkend Bedrijf	01-11-2019 t/m 19-09-2020
Natuurlijk persoon	05-06-2015 t/m 01-11-2019

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
20-08-2025	Goedgekeurd	
07-08-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan 5.*.53
22-08-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	25-03-2015	De voorwielbinnenschermen kunnen verkeerd gemonteerd zijn. Hierdoor worden de remslangen geraakt en kunnen beschadigd raken. Materiële gevolgen Remvloeistoflekkage. Hierdoor kan een verminderde remwerking optreden. De bestuurder wordt vooraf gewaarschuwd door het oplichten van het waarschuwinglampje 'remvloeistofniveau onder minimum' en/of een lange slag van het rempedaal. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

