

Automobilio duomenys

Spalva: Pilka	CO ₂ NEDC emisija: 116 g/km
Kuro tipas: Benzinas / Hibridas	
Kėbulo tipas: Visureigis	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2245 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 2.50 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 253 644 km	Galia: 145 kW
VIN kodas: JTJZWRBZX02012146	Kuro sąnaudos: 5.00 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 225/65 - 17"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: N173463
 Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2016 LEXUS NX300H Business Line



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 253 644 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Arnas S., Mindaugas G.

Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomąsias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka

„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 8 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.


Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 3 nustatyti defektai	✔ 2 nustatyti defektai	✔ 3 nustatyti defektai

Diagnosticos procesas



Salonas

✔ 1. Vidus: Papildomi Valymo Darbai



✓ **2. Priekis:** Vairas - Būklė



✓ **3. Priekis:** Lubų Apmušalas - Būklė



Kėbulas

✓ **1. Priekis:** Stiklų Plovimo Skysčio Lygis (Žiemą - Žieminis Skystis)



✓ **2. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



Mechaninė dalis

✓ **1. KITA:** Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

✓ **2. KITA:** Pakeisti Padangas



✓ **3. PAKABA:** Rutulinis Šarnyras Apatinis Abu Šonai





The image displays two side-by-side screenshots of the SolidWorks Performance Monitor interface, showing performance metrics for different configurations. The interface is titled "Quick order saved: Q00003741".

Left Screenshot:

Performance Test Data:

Configuration	Efficiency	Speed	Memory	Cache
Baseline	100%	100%	100%	100%
Configuration 1	100%	100%	100%	100%
Configuration 2	100%	100%	100%	100%
Configuration 3	100%	100%	100%	100%
Configuration 4	100%	100%	100%	100%
Configuration 5	100%	100%	100%	100%
Configuration 6	100%	100%	100%	100%
Configuration 7	100%	100%	100%	100%
Configuration 8	100%	100%	100%	100%
Configuration 9	100%	100%	100%	100%
Configuration 10	100%	100%	100%	100%
Configuration 11	100%	100%	100%	100%
Configuration 12	100%	100%	100%	100%
Configuration 13	100%	100%	100%	100%
Configuration 14	100%	100%	100%	100%
Configuration 15	100%	100%	100%	100%
Configuration 16	100%	100%	100%	100%
Configuration 17	100%	100%	100%	100%
Configuration 18	100%	100%	100%	100%
Configuration 19	100%	100%	100%	100%
Configuration 20	100%	100%	100%	100%
Configuration 21	100%	100%	100%	100%
Configuration 22	100%	100%	100%	100%
Configuration 23	100%	100%	100%	100%
Configuration 24	100%	100%	100%	100%
Configuration 25	100%	100%	100%	100%
Configuration 26	100%	100%	100%	100%
Configuration 27	100%	100%	100%	100%
Configuration 28	100%	100%	100%	100%
Configuration 29	100%	100%	100%	100%
Configuration 30	100%	100%	100%	100%
Configuration 31	100%	100%	100%	100%
Configuration 32	100%	100%	100%	100%
Configuration 33	100%	100%	100%	100%
Configuration 34	100%	100%	100%	100%
Configuration 35	100%	100%	100%	100%
Configuration 36	100%	100%	100%	100%
Configuration 37	100%	100%	100%	100%
Configuration 38	100%	100%	100%	100%
Configuration 39	100%	100%	100%	100%
Configuration 40	100%	100%	100%	100%
Configuration 41	100%	100%	100%	100%
Configuration 42	100%	100%	100%	100%
Configuration 43	100%	100%	100%	100%
Configuration 44	100%	100%	100%	100%
Configuration 45	100%	100%	100%	100%
Configuration 46	100%	100%	100%	100%
Configuration 47	100%	100%	100%	100%
Configuration 48	100%	100%	100%	100%
Configuration 49	100%	100%	100%	100%
Configuration 50	100%	100%	100%	100%
Configuration 51	100%	100%	100%	100%
Configuration 52	100%	100%	100%	100%
Configuration 53	100%	100%	100%	100%
Configuration 54	100%	100%	100%	100%
Configuration 55	100%	100%	100%	100%
Configuration 56	100%	100%	100%	100%
Configuration 57	100%	100%	100%	100%
Configuration 58	100%	100%	100%	100%
Configuration 59	100%	100%	100%	100%
Configuration 60	100%	100%	100%	100%
Configuration 61	100%	100%	100%	100%
Configuration 62	100%	100%	100%	100%
Configuration 63	100%	100%	100%	100%
Configuration 64	100%	100%	100%	100%
Configuration 65	100%	100%	100%	100%
Configuration 66	100%	100%	100%	100%
Configuration 67	100%	100%	100%	100%
Configuration 68	100%	100%	100%	100%
Configuration 69	100%	100%	100%	100%
Configuration 70	100%	100%	100%	100%
Configuration 71	100%	100%	100%	100%
Configuration 72	100%	100%	100%	100%
Configuration 73	100%	100%	100%	10

✓ 4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2016 LEXUS NX300H Business Line



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Variklio Alyvos ir Filtro Keitimas

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- ✓ 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. Alyvos Filtras (OE685/1)
- 2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 4.4L
- 3. Alyvos Padėklo Tarpinė (81930263)

Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2016 LEXUS NX300H Business Line


Papildomos nuotraukos













Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd	
Kilometerstand	104.004	Kilometerstand	120.514 km	Kilometerstand	201.893	Kilometerstand	216.581 km
Datum	30-3-21	Datum	02-9-2021	Datum	19-08-2024	Datum	04-07-2025
LEXUS Lexus Amsterdam Peter Braaijweg 8 1114AA Amsterdam-Duivendrecht Tel: 020-5996400 E-mail: lexus.amsterdam@lexus.nl		LEXUS Lexus Amsterdam Vrijheidsweg 8 1114AA Amsterdam-Duivendrecht Tel: 020-5996400 E-mail: lexus.amsterdam@lexus.nl		LEXUS Lexus Breda Huijfkkerstraat 5 4815 PN BREDA		LEXUS Lexus Breda Huijfkkerstraat 5 4815 PN BREDA	
Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd	
Kilometerstand	135.233	Kilometerstand	151.877	Kilometerstand	233.025	Kilometerstand	
Datum	21-08-2022	Datum	28-09-2022	Datum	28-07-2025	Datum	
LEXUS Lexus Amsterdam Peter Braaijweg 8 1114AA Amsterdam-Duivendrecht Tel: 020-5996400 E-mail: lexus.amsterdam@lexus.nl		LEXUS Lexus Breda Crogtlaik 52 4825 BA Breda		LEXUS Lexus Breda Huijfkkerstraat 5 4815 PN BREDA		Volledige service	
Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd		Service Uitgevoerd	
Kilometerstand	169.748	Kilometerstand	186.610	Kilometerstand		Kilometerstand	
Datum	17-07-2023	Datum	19-2-2024	Datum		Datum	
LEXUS Lexus Breda Huijfkkerstraat 5 4815 PN BREDA		LEXUS Lexus Breda Huijfkkerstraat 5 4815 PN BREDA				Volledige service	



Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę bei komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumulatoriaus būklė	Patikrintas akumulatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	