

Diagnosticos ataskaita

2017 VOLVO V70 Polar+



Automobilio duomenys

Spalva: Pilka	CO ₂ NEDC emisija: 112 g/km
Kuro tipas: Dyzelinas	
Kėbulo tipas: Universalas	Bendroji transporto priemonės masė (GVW): 2290 kg
Durų skaičius: 5	Variklio darbinis tūris: 2.00 l
Vietų skaičius: 5	Cilindrai: 4
Rida: 249 058 km	Galia: 110 kW
VIN kodas: YV1BW7980G1376450	Kuro sąnaudos: 4.30 l/100km
Pavarų dėžė: Automatinė	Padangų dydis: 205/60 - 16"
Varantieji ratai: Priekiniai	Longo vidinis numeris: N526183
Longo Certified	

Automobilio nuotraukos



Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Diagnosticos ataskaita

2017 VOLVO V70 Polar+



Diagnosticos informacija

Rida diagnostikos metu: 249 058 km

Patikrinta sertifikuotos „Longo Shared Service“ diagnostikų komandos: Mindaugas G., Arnas S.


Ši transporto priemonė buvo patikrinta pagal „Longo“ 150 punktų patikros kontrolinį sąrašą, apimantį kėbulą, saloną ir mechaninę būklę. Remiantis atlikta patikra ir vertinimo metu turima informacija, nenustatyta jokių požymių, kad transporto priemonė būtų dalyvavusi rimtuose eismo įvykiuose. Informacija apie techninės priežiūros istoriją ir privalomasias technines apžiūras pagrįsta turima dokumentacija ir įrašais iš eksporto šalies. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikras natūralus nusidėvėjimas yra laikomas priimtiniu ir gali būti netaisomas.

Nustatytų defektų santrauka


„Longo“ atliktos išsamios diagnostikos metu, 11 defektai buvo nustatyti transporto priemonėje.

Salonas	Kėbulas	Mechaninė dalis
✔ 4 nustatyti defektai	✔ 1 nustatyti defektai	✔ 6 nustatyti defektai

Diagnosticos procesas



OBD II diagnostika



Salonas

✓ 1. Sėdynės: Visos Sėdynės - Būklė



✓ 2. Durys: Apdailos detalės - Būklė



✓ 3. Priekis: Apdailos detalės - Būklė



✓ 4. Priekis: Prietaisų Skydelis - Būklė ir Mygtukų Veikimas



Kėbulas

- ✓ **1. Priekis:** Priekinis Buferis - Būklė ir Lygiavimas



Mechaninė dalis


- ✓ **1. KĖBULAS - PRIEKINĖ SEKCIJA:** Sugadinimas



✓ **2. KITA:** Pakeisti Padangas




✓ **3. VARIKLIO VALDYMAS - DEGALAI:** Įsiurbimo Kolektorius




✓ **4. VARIKLIS:** Alkūninio Veleno Vožtuvų Dangtelis ir Tarpinė






K



✓ 2. Diagnostikos Nuotrauka



✓ 3. Oro Kondicionavimo Matavimas



✓ 4. Priekinio Salono Nuotrauka



Paruošimo ir remonto ataskaita

2017 VOLVO V70 Polar+



Longo paruošimo centre atliktų darbų santrauka

Paruošimo proceso metu buvo atlikti šie darbai

Mechaniniai remontai

- ✓ 1. Įsiurbimo Kolektorius
- ✓ 2. Pasukamojo Veleno/Vožtuvų Dangtelis ir Sandariklis
- ✓ 3. Priekinės Stabdžių Kaladėlės (Visos)
- ✓ 4. Pakeisti Padangas

Valymas ir poliravimas

- ✓ 1. Kėbulo plovimas
- ✓ 2. Visapusis cheminis salono valymas naudojant tik hipoalerginius valiklius
- ✓ 3. Kėbulo poliravimas po valymo

Paruošimo metu panaudotos atsarginės dalys

- 1. Variklio Galvutės Dangtelio Tarpinė (71-12279-00)
- 2. Variklio Įsiurbimo Kolektoriaus Tarpinė (71-12274-00)
- 3. Sandarinimo Kompletas, Purkštuko Antgalis (DRM0189)
- 4. Stabdžių Kaladėlių Kompletas (LP1967)
- 5. Continental 205/60R16 Summer Tire (CONTINENTAL 205/60R16 SUMMER)
- 6. Įsiurbimo Kolektoriaus Tarpinė (71-12275-00)


Pastaba:

Ši ataskaita buvo sugeneruota automatiškai, naudojant mūsų turimus duomenis, todėl ji gali būti ne visiškai išsami ar pilna. Rengiant ataskaitą buvo naudojama automatinio kalbos vertimo technologija, dėl kurios gali pasitaikyti netikslumų. Jei kilo klausimų arba kuri nors ataskaitos dalis yra neaiški, nedvejodami kreipkitės į mūsų pardavimų komandą.

Papildoma informacija apie

2017 VOLVO V70 Polar+

Papildomos nuotraukos


















Servicebewijs

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Kilometerstand: 31019

Datum: 20-0-2017

Werkorder nr.: 3349.303

Soort servicebeurt: **20**

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340765
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

Servicebeurt nr. 2

Kilometerstand: 65642

Datum: 1-5-2018

Werkorder nr.: 3353030

Soort servicebeurt:

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340765
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

»

7


SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 4		Servicebeurt nr. 5	
Servicebeurt nr. 3	Kilometer-stand 100908	Kilometer-stand 138448	Kilometer-stand 176399		
Datum 14-01-2019	Datum 12-11-2019	Datum 29-09-2020			
Werkorder nr. 3356603	Werkorder nr. 3360568	Werkorder nr. 3364410			
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt			
Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340765/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl			
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet			
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL			
Opmerking	Opmerking	Opmerking			
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL			

SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 6		Servicebeurt nr. 7		Servicebeurt nr. 8	
Kilometer-stand 185819	Kilometer-stand 201983	Kilometer-stand 214415					
Datum 4-10-21	Datum 14-9-2022	Datum 5-10-23					
Werkorder nr.	Werkorder nr.	Werkorder nr. 1248066					
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt					
Volvo van der Schaaf Autobedrijven Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl					
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet					
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL					
Opmerking	Opmerking	Opmerking					
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL					

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 9	Servicebeurt nr. 10	Servicebeurt nr. 11
Kilometerstand 225979	Kilometerstand 241740	Kilometerstand
Datum 23-9-24	Datum 17-09-2025	Datum
Werkorder nr. 1255407	Werkorder nr. 1261729	Werkorder nr.
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt
Reguliere service	Reguliere service	Reguliere service
Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.
Opmerking	Opmerking	Opmerking

10





Longo 150 punktų patikros sąrašas

Kiekvienas automobilis kruopščiai patikrinamas pagal išsamų „Longo“ 150 punktų sąrašą, įvertinant salono, kėbulo ir mechaninę būklę bei komplektaciją, gali būti atlikti papildomi patikrinimai arba kai kurie punktai praleisti.



Automobilio tapatybė ir istorija

Patikrintas automobilio identifikavimo numeris (VIN)	Patvirtintas valstybinis numeris	Patikrinta rida
Patvirtinti gamybos metai	Patvirtinta pirmosios registracijos data	Patikrinta techninės priežiūros istorija
Užfiksuota paskutinės priežiūros data ir rida	Užfiksuota artimiausio aptarnavimo data	Patikrinta, ar buvo avarijų žalos
Patikrintas gamintojo atšaukimo statusas	Patikrinti visi automobilio dokumentai	Patikrintas raktų skaičius

Kėbulo būklė

Patikrintas priekinis bamperis	Patikrintas galinis bamperis	Patikrintas variklio dangtis
Patikrintas stogas	Patikrinta kairė automobilio pusė	Patikrinta dešinė automobilio pusė
Patikrintos visos durelės	Patikrinta bagažinė	Patikrintas kuro įpylimo dangtelis
Patikrinta vilkimo kablo būklė (jei yra)	Patvirtinta numerio ženklų būklė	Patikrinta dažų dangos būklė
Patikrinta, ar nėra rūdžių ar korozijos	Patikrinti tarpai tarp kėbulo dalių	Patikrintas priekinis stiklas
Patikrintas galinis stiklas	Patikrinti šoniniai stiklai	Patikrintas stoglangis/panoraminis stogas

Salono būklė

Patikrinta vairuotojo sėdynės būklė	Patikrintos keleivių sėdynės	Patikrintos galinės sėdynės
Išbandyti sėdynių reguliavimo mechanizmai	Išbandytas sėdynių šildymas/vėsinimas (jei yra)	Patikrinti saugos diržai
Patikrinti kilimėliai	Patikrintos grindų kilimėlių būklės	Patikrinta salono lubų būklė
Patikrinti apdailos elementai	Patikrinta prietaisų skydelio būklė	Patikrintos durų apdailos
Patikrinta porankio būklė	Patikrinta galinė lentyna	Patikrinta bagažinės būklė
Patikrinti bagažinės kilimėliai	Patikrintas bagažinės apšvietimas	Patikrinta atsarginė padanga/remonto rinkinys

Žibintai, veidrodžiai ir stiklai

Patikrinti priekiniai žibintai	Patikrinta tolimųjų šviesų veikla	Patikrinti rūko žibintai
Patikrintos dienosinės šviesos	Patikrinti galiniai žibintai	Patikrinti stabdžių žibintai
Patikrinti atbulinės eigos žibintai	Patikrinti posūkio signalai	Patikrinti numerio žibintai
Patikrinti atšvaitai	Patikrintas salono apšvietimas	Patikrinti prietaisų skydelio įspėjamieji signalai
Patikrinti saulės skydeliai	Patikrintas vidinis veidrodis	Patikrinti išoriniai veidrodžiai
Patikrintas elektrinis veidrodžių reguliavimas		

Komfortas ir elektronika

Patikrinta oro kondicionavimo sistema	Patikrinta šildymo sistema	Patikrinta vėdinimo sistema
Patikrintas stiklo šildymas (priekinis/galinis)	Patikrinti elektriniai langai	Patikrinta centrinė spyna
Patikrintas nuotolinis raktas	Patikrinta vaikų užrakto sistema	Patikrintas multimedijos ekranas
Patikrinta radijo sistema	Patikrinta navigacijos sistema (jei yra)	Patikrintas „Bluetooth“ ryšys
Patikrintos USB/12V jungtys	Patikrinti parkavimo jutikliai	Patikrinta galinio vaizdo kamera
Patikrintos parkavimo pagalbos sistemos	Patikrinta greičio palaikymo sistema	Patikrinti vairo mygtukai
Patikrintas garsinis signalas	Patikrintos vairuotojo pagalbos sistemos (pvz., juostos palaikymas, jei yra)	

Saugos įranga

Patikrintos oro pagalvės (per sistemą)	Patikrintas keleivio oro pagalvės jungiklis	Patikrintas ABS įspėjamasis signalas
Patikrinta stabilumo/antipraslydimo sistema	Patikrinta padangų slėgio stebėjimo sistema	Patikrintas gesintuvo/pirmosios pagalbos rinkinio buvimas (jei yra)

Variklio skyrius ir skysčiai

Variklis užsiveda įprastai	Variklis dirba tolygiai	Patikrinta, ar nėra neįprastų garsų
Patikrinti variklio tvirtinimai	Patikrintos diržų būklės	Patikrinta paskirstymo diržo/grandinės būklė
Patikrinta akumulatoriaus būklė	Patikrintas akumulatoriaus įkrovimas	Patikrinta generatoriaus veikla
Patikrinta, ar nėra skysčių nutekėjimo	Patikrintas alyvos lygis	Patikrinta alyvos kokybė
Patikrintas aušinimo skysčio lygis	Patikrinta aušinimo skysčio kokybė	Patikrintas stabdžių skysčio lygis
Patikrinta stabdžių skysčio kokybė	Patikrintas vairo stiprintuvo skysčio lygis	Patikrinta vairo stiprintuvo skysčio kokybė
Papildytas langų plovimo skystis	Patikrinta kuro sistema (ar nėra nutekėjimų)	

Stabdžių sistema

Patikrinti priekiniai stabdžių diskai	Patikrinti galiniai stabdžių diskai	Patikrintos stabdžių kaladėlės
Patikrintos stabdžių žarnos	Patikrintos stabdžių linijos	Patikrintas stovėjimo stabdis
Patikrintas stabdžių pedalo jautrumas	Patvirtintas ABS veikimas	

Vairavimas ir pakaba

Patikrintas vairo suvedimas	Patikrinta vairo reakcija	Patvirtinta, kad vairas neturi laisvumo
Patikrintas vairo stiprintuvas	Patikrinta priekinė pakaba	Patikrinta galinė pakaba
Patikrinti amortizatoriai	Patikrintos spyruoklės	Patikrintos šarnyrų jungtys
Patikrinti ratų guoliai		

Ratai ir padangos

Išmatuotas priekinių padangų protektoriaus gylis	Išmatuotas galinių padangų protektoriaus gylis	Patikrintas padangų nusidėvėjimo tolygumas
Patikrintos padangų šoninės sienelės	Patikrintas padangų slėgis	Patikrinta atsarginės padangos būklė
Patikrinti lengvojo lydinio ratlankiai	Patikrinti ratų varžtai/veržlės	Patikrinta apsauginė veržlė
Patikrintas papildomas padangų komplektas (jei yra)		

Išmetimo ir kuro sistema

Patikrinta išmetimo sistemos būklė	Patikrinta, ar nėra išmetimo sistemos nutekėjimų	Patikrintas katalizatorius
Patikrintas kietųjų dalelių filtras (jei yra)	Patikrintas kuro bakas	Patikrintos kuro linijos
Patikrintas kuro dangtelis		

Bandomasis važiavimas ir veikimas

Patvirtintas sklandus įsibėgėjimas	Patvirtintas sklandus pavarų perjungimas	Patikrintas sankabos veikimas
Patikrinta stabdymo kokybė	Patvirtintas stabilus važiavimas	