Raport diagnostyczny

2015 VOLKSWAGEN SHARAN Comfortline

Dane samochodu

Kolor: Biały	CO_2 Emisja NEDC: 152 g/km
Rodzaj paliwa: Diesel	
Nadwozie: Minivan	Masa całkowita pojazdu (GVW): 2530 kg
Liczba drzwi: 5	Pojemność silnika: 2.00 l
Liczba miejsc: 7	Cylindry: 4
Przebieg: 273 056 km	Moc: 130 kW
Kod VIN: WVWZZZ7NZFV027321	Zużycie paliwa: 5.80 l/100km
Skrzynia biegów: Automatyczna	Rozmiar opon: 205/60 - 16"
Rodzaj napędu: Napęd na przednią oś	Numer magazynowy Longo: L141593
Longo Certified	

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2015 VOLKSWAGEN SHARAN Comfortline

Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 273 056 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Mindaugas G., Eimantas A., Arnas S.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 34 usterki były stwierdzone w pojeździe.

Wnętrze	Nadwozie	Mechanika
4 zidentyfikowane problemy	12 zidentyfikowane problemy	18 zidentyfikowane problemy

Proces diagnostyczny






Diagnostyka OBD II




Wnętrze

1. Fotele: Wszystkie Fotele - Stan




2. Drzwi: Gumowe Uszczelki Drzwi




3. Przód: Guma Wycieraczek i Ramię (Przód i Tył) - Stan



4. Wnętrze: Dodatkowe Prace Czyszczące




Nadwozie

1. Oświetlenie: Światła Boczne Samochodu - Podstawowe Działanie, Uszkodzenia i Kolor



2. Oświetlenie: Światła Przednie (Miejskie, Zwykłe, Pełne Reflektory, Przeciwmgielne, Kierunkowskaz) - Podstawowe Działanie, Uszkodzenia i Kolor



3. Przód: Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie










4. Inne: Dach - Widoczne uszkodzenia (np. uszkodzenia gradowe)






5. Inne: Dodatkowe Prace Polerskie



6. Inne: Oznaki Dźwiękowe (Luźne Części, Stukanie itp.)




7. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




8. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




9. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




10. Bok: Lusterka Zewnętrzne - Integralność Lustra i Mocowanie do Samochodu



11. Bok: Lusterka Zewnętrzne - Integralność Lustra i Mocowanie do Samochodu



12. Tył: Zderzak tylny - Stan i ustawienie







Mechanika

1. INNE: Naładować Akumulator


2. INNE: Wymiana Oleju i Filtra Silnika

3. INNE: Regeneracja/Czyszczenie Filtra DPF


4. INNE: Wymienić Opony





5. HAMULCE: Przednie Tarcze Hamulcowe Oba



6. HAMULCE: Tylna Tarcza Hamulcowa (Obie)



7. ZAWIESZENIE: Drążek Stabilizatora





8. ZAWIESZENIE: Tuleje Dolnego Wahacza Zawieszenia





9. ZAWIESZENIE: Osłona Przeciwpyłowa Przednich Amortyzatorów




10. ZAWIESZENIE: Łącznik Drążka Stabilizatora, Zewnętrzny, Obie Strony




11. ZAWIESZENIE: Wahacz Wleczony/Półwleczony (Oba)




12. NADWOZIE - SEKCJA TYLNA: Korozja





13. SILNIK: Przepustnica



14. SILNIK: Pokrywa Zaworów Wałka Rozrządu i Uszczelka





15. SILNIK: Tylna Uszczelka Oleju Wału Korbowego




16. SILNIK: Przednia Uszczelka Oleju Wału Korbowego




17. UKŁAD KIEROWNICZY: Geometria Przednich Kół (Zbieżność)

18. UKŁAD WYDECHOWY: Wtryskiwacz AdBlue





Inne

1. Uzupełnij AdBlue

2. Wyniki Linii Testowej Hamulców






3. Zdjęcie Diagnostyczne









4. Pomiar Klimatyzacji



5. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



Raport z przygotowania i naprawy

2015 VOLKSWAGEN SHARAN Comfortline

Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Nadwozie i wnętrze

- 1. Przyszyć Przednie Siedzenie
- 2. Wymienić Światła Po Stronie Samochodu
- 3. Naprawić Narożnik Przedniego Zderzaka

Naprawy mechaniczne

- 1. Naładować Akumulator
- 2. Wtryskiwacz AdBlue
- 3. Wymienić Tylną Wycieraczkę (Mechanicznie)
- 4. Regeneracja/Czyszczenie Filtra DPF
- 5. Przepustnica
- 6. Geometria Przednich Kół (Zbieżność)
- 7. Pokrywa Wałka Rozrządu/Zaworów i Uszczelka
- 8. Wymiana Oleju i Filtra Silnika

Lakiernia

- 1. Malowanie Dachu

Czyszczenie i polerowanie

- 1. Mycie nadwozia
- 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. AdBlue 10L
2. Filtr Oleju (OE688)
3. Olej Silnikowy 4.7L
4. Uszczelka Wtryskiwacza Paliwa (ENT250087/1)
5. Korek Spustowy Oleju (8030043)
6. Kierunkowskaz (VWM1050PLE(O))
7. Uszczelka Kolektora Dolotowego (EL236320)
8. Wycieraczka Tylna (VAL574612)
9. Śruba, Uchwyt Wtryskiwacza (ENT250797)
10. Uszczelka, Obudowa Kolektora Dolotowego (EL006070)
11. Wtryskiwacz AdBlue (0444021021)

Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

2015 VOLKSWAGEN SHARAN Comfortline

Dodatkowe zdjęcia








longo


longo








TDI





INHALT NACH DIN 13164
NACH GESETZLICHER VORSCHRIFT
§ 35 h StVZO







SWAGEN AG
e1 2007/46*0401
WVWZZZ7NZFV027321
2530 kg
4805 kg
1- 1270 kg
2- 1310 kg
Typ 7N
0,50
CFGC 1112
02
0250335


NE 20:52 P
Activate
Starting time 1
Starting time 2
18.5 °C
273056


RADIO
MEDIA
HONE
20:52
N


NE 20:52 P
Activate
Starting time 1
Starting time 2
18.5 °C
km
273056
km/h


Betriebsanleitung
Sharan
Ausgabe 11.2014


TotalEnergies
5W30
Next Oil Change
totalenergies.pl





Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techi
przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.

Tożsamość i historia pojazdu		
Zweryfikowano numer VIN	Potwierdzono numer rejestracyjny	Sprawdzono przebieg
Potwierdzono rok produkcji	Potwierdzono datę pierwszej rejestracji	Sprawdzono historię serwisową
Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu	Zapisano termin następnego serwisu	Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe
Sprawdzono status akcji serwisowych producenta	Zweryfikowano dokumenty pojazdu	Sprawdzono liczbę kluczyków
Stan zewnętrzny		
Sprawdzono przedni zderzak	Sprawdzono tylny zderzak	Sprawdzono maskę silnika
Sprawdzono dach	Sprawdzono lewą stronę pojazdu	Sprawdzono prawą stronę pojazdu
Sprawdzono wszystkie drzwi	Sprawdzono bagażnik	Sprawdzono klapę wlewu paliwa
Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje)	Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej	Sprawdzono lakier
Sprawdzono korozję	Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii	Sprawdzono przednią szybę
Sprawdzono tylną szybę	Sprawdzono szyby boczne	Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje)
Stan wnętrza		
Sprawdzono stan fotela kierowcy	Sprawdzono przedni fotel pasażera	Sprawdzono tylne siedzenia
Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń	Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje)	Sprawdzono pasy bezpieczeństwa
Sprawdzono dywaniki	Sprawdzono maty podłogowe	Sprawdzono podsufitkę
Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza	Sprawdzono deskę rozdzielczą	Sprawdzono tapicerkę drzwi
Sprawdzono podłokietnik	Sprawdzono tylną półkę	Sprawdzono stan bagażnika
Sprawdzono wykładzinę bagażnika	Sprawdzono oświetlenie bagażnika	Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy
Światła, lusterka i szyby		
Sprawdzono światła przednie	Sprawdzono światła drogowe	Sprawdzono światła przeciwmgielne
Sprawdzono światła do jazdy dziennej	Sprawdzono światła tylne	Sprawdzono światła hamowania
Sprawdzono światła cofania	Sprawdzono kierunkowskazy	Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzono odblaski boczne	Sprawdzono oświetlenie wnętrza	Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej
Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne	Sprawdzono lusterko wewnętrzne	Sprawdzono lusterka zewnętrzne
Sprawdzono elektryczną regulację lusterek		
Komfort i elektronika		
Sprawdzono klimatyzację	Sprawdzono ogrzewanie	Sprawdzono wentylację
Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył)	Sprawdzono szyby elektryczne	Sprawdzono centralny zamek
Sprawdzono pilot zdalnego sterowania	Sprawdzono blokadę dziecięcą	Sprawdzono ekran multimedialny
Sprawdzono radio	Sprawdzono nawigację (jeśli występuje)	Sprawdzono połączenie Bluetooth
Sprawdzono gniazda USB/12V	Sprawdzono czujniki parkowania	Sprawdzono kamerę cofania
Sprawdzono systemy wspomagania parkowania	Sprawdzono tempomat	Sprawdzono przyciski na kierownicy
Sprawdzono klakson	Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje)	
Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa		
Sprawdzone poduszki powietrzne	Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera	Sprawdzono kontrolkę ABS
Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy	Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach	Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki
Komora silnika i płyny		
Silnik uruchamia się prawidłowo	Silnik równo pracuje	Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika
Sprawdzono mocowanie silnika	Sprawdzono paski pomocnicze	Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch
Sprawdzono akumulator	Sprawdzono ładowanie akumulatora	Sprawdzono działanie alternatora
Sprawdzono ewentualne wycieki płynów	Sprawdzono poziom oleju	Sprawdzono jakość oleju
Sprawdzono poziom płynu chłodniczego	Sprawdzono jakość płynu chłodniczego	Sprawdzono poziom płynu hamulcowego
Sprawdzono jakość płynu hamulcowego	Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy	Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy
Uzupełniono płyn do spryskiwaczy	Sprawdzono szczelność układu paliwowego	
Układ hamulcowy		
Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe	Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe	Sprawdzono klocki hamulcowe
Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe	Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe	Sprawdzono hamulec ręczny
Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca	Potwierdzono działanie ABS	
Układ kierowniczy i zawieszenie		
Sprawdzono zbieżność kół	Sprawdzono reakcję układu kierowniczego	Potwierdzono brak luzów w kierownicy
Sprawdzono wspomaganie kierownicy	Sprawdzono zawieszenie przednie	Sprawdzono zawieszenie tylne
Sprawdzono amortyzatory	Sprawdzono sprężyny	Sprawdzono przeguby kulowe
Sprawdzono łożyska kół		
Koła i opony		
Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon	Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon	Sprawdzono równomierność zużycia opon
Sprawdzono stan boków opon	Sprawdzono ciśnienie w oponach	Sprawdzono koło zapasowe
Sprawdzono felgi aluminiowe	Sprawdzono śruby kół	Sprawdzono śrubę zabezpieczającą
Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest)		
Układ wydechowy i paliwowy		
Sprawdzono stan układu wydechowego	Sprawdzono szczelność układu wydechowego	Sprawdzono katalizator
Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest)	Sprawdzono zbiornik paliwa	Sprawdzono przewody paliwowe
Sprawdzono korek wlewu paliwa		
Jazda próbna i osiągi		
Potwierdzono płynne przyspieszanie	Potwierdzono płynną zmianę biegów	Sprawdzono działanie sprzęgła
Sprawdzono skuteczność hamowania	Potwierdzono stabilną jazdę	