Raport diagnostyczny

# 2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

## Dane samochodu

| | |
|---|---|
| Kolor: Szary | $CO_2$ Emisja NEDC: 120 g/km |
| Rodzaj paliwa: Diesel | |
| Nadwozie: Minivan | Masa całkowita pojazdu (GVW): 2471 kg |
| Liczba drzwi: 5 | Pojemność silnika: 1.60 l |
| Liczba miejsc: 5 | Cylindry: 4 |
| Przebieg: 188 877 km | Moc: 118 kW |
| Kod VIN: VF1RFC00458398747 | Zużycie paliwa: 4.60 l/100km |
| Skrzynia biegów: Automatyczna | Rozmiar opon: 235/55 - 19" |
| Rodzaj napędu: Napęd na przednią oś | Numer magazynowy Longo: N068879 |
| Longo Certified | |

## Zdjęcia samochodu



**Zastrzeżenie**

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

# 2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

## Szczegóły diagnostyki

**Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki:** 188 877 km

**Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service:** Eimantas A., Arnas S., Mindaugas Š., Mindaugas G.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

## Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 20 usterki były stwierdzone w pojeździe.


| Wnętrze | Nadwozie | Mechanika |
|---|---|---|
| Nie stwierdzono usterek | 9 zidentyfikowane problemy | 11 zidentyfikowane problemy |


## Proces diagnostyczny





## Diagnostyka OBD II





## Nadwozie

**1. Przód:** Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie










**2. Bok:** Koła - Stan






**3. Bok:** Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




**4. Bok:** Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



**5. Bok:** Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



**6. Bok:** Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania




**7. Inne:** Dodatkowe Prace Polerskie



**8. Inne:** Dach - Widoczne uszkodzenia (np. uszkodzenia gradowe)



**9. Tył:** Zderzak tylny - Stan i ustawienie




## Mechanika

**1. ELEKTRYKA OGÓLNA:** Przekaźnik Wentylatora




**2. ELEKTRYKA OGÓLNA:** Silnik Spryskiwacza Przedniego




**3. ELEKTRYKA OGÓLNA:** Wentylator Chłodnicy





**4. UKŁAD KIEROWNICZY:** Geometria - cały pojazd

**5. INNE:** Wymiana Oleju i Filtra Silnika

**6. HAMULCE:** Przednie Tarcze Hamulcowe Oba z Klockami



**7. HAMULCE:** Tylna Tarcza Hamulcowa (Obie) - Klocki Hamulcowe Usunięte



**8. ZAWIESZENIE:** Dolny Wahacz Zawieszenia Oba



**9. ZAWIESZENIE:** Tuleje Wahacza Wleczonego/Półwleczonego (Wszystkie)





**10. KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE:** Ewakuacja/Napełnianie Układu

**11. UKŁAD WYDECHOWY:** Chłodnica Recirkulacji Spalin (EGR)



## Inne

### 1. Zdjęcie Diagnostyczne






### 2. Wyniki Linii Testowej Hamulców






### 3. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



### 4. Pomiar Klimatyzacji



Raport z przygotowania i naprawy

# 2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

**Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo**

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

### Nadwozie i wnętrze

- 1. Naprawa Przednich Świateł
- 2. Regulacja Reflektorów

### Naprawy mechaniczne

- 1. Silnik Spryskiwacza Przedniego
- 2. Przekaźnik Wentylatora
- 3. Wentylator Chłodnicy
- 4. Tuleje Wahacza Wleczonego/Półwleczonego (Wszystkie)
- 5. Wahacz Dolny Zawieszenia (Oba)
- 6. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
- 7. Geometria - Pełny Pojazd

### Lakiernia

- 1. Malowanie Drzwi
- 2. Malowanie Przedniego Zderzaka
- 3. Malowanie Przedniego Błotnika

### Czyszczenie i polerowanie

- 1. Mycie nadwozia
- 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

### Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. Olej Silnikowy 6.7L
2. Filtr Oleju (OE666/5)
3. Chromowany Grill RENAULT (6502-07-6040991P)
4. Renault Espace V Błotnik (767490266R)
5. Wahacz (TC6909)
6. Wahacz (TC6908)
7. Wentylator RENAULT (DDR035TT)
8. Cylinder Bagażnika RENAULT (OTL21210)
9. Uszczelka Miski Olejowej (834.823)
10. Drążek Kierowniczy Tylny Prawy (551210188R)
11. Drążek Kierowniczy Tylny Lewy (551218882R)
12. Wentylator Chłodzenia Silnika (VAL696873)
13. Windshield Washer Pump Juke II 0184R5288R (GTV825)
14. Front Bumper Splitter Molding Espace V 620747721R (PRT24243)
15. Front Bumper Espace V 620225746R (OTL20532)

16. Regulator Dmuchawy Wnętrza (MD667545)

**Zastrzeżenie**

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

# 2017 RENAULT ESPACE Initiale Paris

## Dodatkowe zdjęcia










longo


longo


longo


longo
LONGO











BOSE


RENAULT
e2*2007/46*0470
VF1RFC00458398747
2471 kg
4471 kg
1-1240 kg
2-1260 kg
TEKNO
516610


km/h
0
188877 km
8840.6 km


11:30
13°C
Kalmiškis
Batrakai
Oželiai
Venslaviškiai
Dembava
Veterany gatvė
Paežerys II
FM Stations
RC
Skamba gerai!
Menu
20°C
A/C
20°C


TotalEnergies
Oil:
5W40
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com




Renault ESPACE
Instructieboekje
RENAULT





# Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techi przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.

| | | |
|---|---|---|
| **Tożsamość i historia pojazdu** | | |
| Zweryfikowano numer VIN | Potwierdzono numer rejestracyjny | Sprawdzono przebieg |
| Potwierdzono rok produkcji | Potwierdzono datę pierwszej rejestracji | Sprawdzono historię serwisową |
| Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu | Zapisano termin następnego serwisu | Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe |
| Sprawdzono status akcji serwisowych producenta | Zweryfikowano dokumenty pojazdu | Sprawdzono liczbę kluczyków |
| **Stan zewnętrzny** | | |
| Sprawdzono przedni zderzak | Sprawdzono tylny zderzak | Sprawdzono maskę silnika |
| Sprawdzono dach | Sprawdzono lewą stronę pojazdu | Sprawdzono prawą stronę pojazdu |
| Sprawdzono wszystkie drzwi | Sprawdzono bagażnik | Sprawdzono klapę wlewu paliwa |
| Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje) | Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej | Sprawdzono lakier |
| Sprawdzono korozję | Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii | Sprawdzono przednią szybę |
| Sprawdzono tylną szybę | Sprawdzono szyby boczne | Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje) |
| **Stan wnętrza** | | |
| Sprawdzono stan fotela kierowcy | Sprawdzono przedni fotel pasażera | Sprawdzono tylne siedzenia |
| Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń | Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje) | Sprawdzono pasy bezpieczeństwa |
| Sprawdzono dywaniki | Sprawdzono maty podłogowe | Sprawdzono podsufitkę |
| Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza | Sprawdzono deskę rozdzielczą | Sprawdzono tapicerkę drzwi |
| Sprawdzono podłokietnik | Sprawdzono tylną półkę | Sprawdzono stan bagażnika |
| Sprawdzono wykładzinę bagażnika | Sprawdzono oświetlenie bagażnika | Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy |
| **Światła, lusterka i szyby** | | |
| Sprawdzono światła przednie | Sprawdzono światła drogowe | Sprawdzono światła przeciwmgielne |
| Sprawdzono światła do jazdy dziennej | Sprawdzono światła tylne | Sprawdzono światła hamowania |
| Sprawdzono światła cofania | Sprawdzono kierunkowskazy | Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| Sprawdzono odblaski boczne | Sprawdzono oświetlenie wnętrza | Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej |
| Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne | Sprawdzono lusterko wewnętrzne | Sprawdzono lusterka zewnętrzne |
| Sprawdzono elektryczną regulację lusterek | | |
| **Komfort i elektronika** | | |
| Sprawdzono klimatyzację | Sprawdzono ogrzewanie | Sprawdzono wentylację |
| Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył) | Sprawdzono szyby elektryczne | Sprawdzono centralny zamek |
| Sprawdzono pilot zdalnego sterowania | Sprawdzono blokadę dziecięcą | Sprawdzono ekran multimedialny |
| Sprawdzono radio | Sprawdzono nawigację (jeśli występuje) | Sprawdzono połączenie Bluetooth |
| Sprawdzono gniazda USB/12V | Sprawdzono czujniki parkowania | Sprawdzono kamerę cofania |
| Sprawdzono systemy wspomagania parkowania | Sprawdzono tempomat | Sprawdzono przyciski na kierownicy |
| Sprawdzono klakson | Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje) | |
| **Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa** | | |
| Sprawdzone poduszki powietrzne | Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera | Sprawdzono kontrolkę ABS |
| Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy | Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach | Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki |
| **Komora silnika i płyny** | | |
| Silnik uruchamia się prawidłowo | Silnik równo pracuje | Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika |
| Sprawdzono mocowanie silnika | Sprawdzono paski pomocnicze | Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch |
| Sprawdzono akumulator | Sprawdzono ładowanie akumulatora | Sprawdzono działanie alternatora |
| Sprawdzono ewentualne wycieki płynów | Sprawdzono poziom oleju | Sprawdzono jakość oleju |
| Sprawdzono poziom płynu chłodniczego | Sprawdzono jakość płynu chłodniczego | Sprawdzono poziom płynu hamulcowego |
| Sprawdzono jakość płynu hamulcowego | Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy | Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy |
| Uzupełniono płyn do spryskiwaczy | Sprawdzono szczelność układu paliwowego | |
| **Układ hamulcowy** | | |
| Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe | Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe | Sprawdzono klocki hamulcowe |
| Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe | Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe | Sprawdzono hamulec ręczny |
| Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca | Potwierdzono działanie ABS | |
| **Układ kierowniczy i zawieszenie** | | |
| Sprawdzono zbieżność kół | Sprawdzono reakcję układu kierowniczego | Potwierdzono brak luzów w kierownicy |
| Sprawdzono wspomaganie kierownicy | Sprawdzono zawieszenie przednie | Sprawdzono zawieszenie tylne |
| Sprawdzono amortyzatory | Sprawdzono sprężyny | Sprawdzono przeguby kulowe |
| Sprawdzono łożyska kół | | |
| **Koła i opony** | | |
| Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon | Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon | Sprawdzono równomierność zużycia opon |
| Sprawdzono stan boków opon | Sprawdzono ciśnienie w oponach | Sprawdzono koło zapasowe |
| Sprawdzono felgi aluminiowe | Sprawdzono śruby kół | Sprawdzono śrubę zabezpieczającą |
| Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest) | | |
| **Układ wydechowy i paliwowy** | | |
| Sprawdzono stan układu wydechowego | Sprawdzono szczelność układu wydechowego | Sprawdzono katalizator |
| Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest) | Sprawdzono zbiornik paliwa | Sprawdzono przewody paliwowe |
| Sprawdzono korek wlewu paliwa | | |
| **Jazda próbna i osiągi** | | |
| Potwierdzono płynne przyspieszanie | Potwierdzono płynną zmianę biegów | Sprawdzono działanie sprzęgła |
| Sprawdzono skuteczność hamowania | Potwierdzono stabilną jazdę | |