

Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Business



Данные об автомобиле

Цвет: Белый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 148 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2450 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 181 744 km	Мощность: 140 кВт
VIN-код: YV1UZA8UCJ1070770	Расход топлива: 4.90 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 235/60 - 18"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: F933788

Longo Certified

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Business



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 181 744 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 16 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 4 выявленных проблем	✔ 4 выявленных проблем	✔ 8 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон

- ✔ 1. **Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✓ **2. Передняя часть:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Резина и Рычаг Стеклоочистителя (Передний и Задний) - Состояние



✓ **4. Внутри:** Чехол Рычага КПП и Ручка Переключения Передач - Состояние



Кузов

✔ 1. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



✔ 2. Передняя часть: Капот - Визуальные Повреждения



✔ 3. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✔ **5. ДРУГОЕ:** Регулировка Углов Установки Колес

✔ **6. ДРУГОЕ:**



✔ **7. ДРУГОЕ:**




✔ **8. ДРУГОЕ:**



Другое

✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Добавить AdBlue

✓ 3. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 4. Измерение Кондиционирования Воздуха



✔ 5. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2018 VOLVO XC60 Business



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Заменить Решетку Воздуха
- ✓ 2. Заменить Ручку КПП
- ✓ 3. Покраска Руля

Механический ремонт

- ✓ 1. Опора Двигателя
- ✓ 2. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 3. Заменить Передний Дворник (Механический)
- ✓ 4. Прокладка клапанной крышки
- ✓ 5. Впускной Коллектор
- ✓ 6. Моторное Масло и Фильтр

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. AdBlue 6.5L
2. Масляный Фильтр (OE662/4)
3. Прокладка Крышки Головки Блока (71-12279-00)
4. Прокладка Впускного Коллектора (71-12274-00)
5. Комплект Уплотнителей, Распылитель Форсунки (DRM0189)
6. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L (0W20 QUARTZ INEO XTRA 208L)
7. Стеклоочиститель (3397110006)
8. Прокладка Поддона (EL247804)
9. Опора Двигателя (33109295)
10. Прокладка Впускного Коллектора (71-12275-00)
11. Shifter Knob S90, V90 1000462673 (GTV540)
12. Dashboard Air Vent Trim XC60 31477274 (GTV217)


Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о 2018 VOLVO XC60 Business



Дополнительные фотографии



















ASSISTENZA E MANUTENZIONE


N° intervento 3	N° intervento 4	N° intervento 5
Eseguito Km 60000	Eseguito Km 80616	Eseguito Km 110.077
Data 09.03.2021	Data 24/02/2022	Data 22/02/2023
N° ordine di lavoro	N° ordine 1017163	N° ordine 1019024
Tipo di tagliando ANNUALE	Tipo di tagliando ANNUALE	Tipo di tagliando ANNUALE
Interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione
PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F - 00161 Roma PI 00948121009 CF 00973340581 info@petrolcar-voivo.it Tel 0644230327	PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F - 00161 Roma PI 00948121009 CF 00973340581 info@petrolcar-voivo.it Tel 0644230327	PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F 00161 Roma (RM) Telefono 06 44230327 - 06 44230687 email: info@petrolcar-voivo.it PI 00948121009 CF 00973340581
Sostituzione ausiliario di filtro/olio	Sostituzione ausiliario di filtro/olio	Sostituzione ausiliario di filtro/olio
Note	Note	Note

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Documentazione di assistenza
Ogni tagliando deve essere registrato dall'ufficio con timbro e firma.
L'ufficio deve comunicare il contenuto dell'Assistenza Volvo.
Ricordare gli interventi di manutenzione agli intervalli indicati.

N° intervento 1	N° intervento 2	N° intervento 3
Eseguito Km 19990	Eseguito Km 44028	Eseguito Km 60
Data 09/02/2019	Data 26.02.2020	Data 09
N° ordine 1030146	N° ordine 1017163	N° ordine 1017163
Tipo di tagliando ANNUALE	Tipo di tagliando ANNUALE	Tipo di tagliando ANNUALE
Interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione	Interventi di manutenzione
PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F - 00161 Roma PI 00948121009 CF 00973340581 info@petrolcar-voivo.it Tel 0644230327	PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F - 00161 Roma PI 00948121009 CF 00973340581 info@petrolcar-voivo.it Tel 0644230327	PETROLCAR SRL Piazza Sassari 2F - 00161 Roma PI 00948121009 CF 00973340581 info@petrolcar-voivo.it Tel 0644230327
Sostituzione ausiliario di filtro/olio	Sostituzione ausiliario di filtro/olio	Sostituzione ausiliario di filtro/olio
Note	Note	Note

1 Disponibile in alcuni mercati.





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтвержден регистрационный номер	Пробег проверен
Подтвержден год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	