



Rapportdatum 01-10-2025
Rapportnummer 29.574.332

Kenteken

HR-157-P

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI

Laatst geregistreerde tellerstand
220.235 km

Datum eerste afgifte in Nederland

17-12-2015

Datum eerste toelating

17-12-2015

LOGISCH*
OORDEEL

**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
01-10-2025	220.235 km	Nederland
24-09-2025	220.235 km	Nederland
14-08-2025	219.129 km	Nederland
19-12-2024	206.409 km	Nederland
19-12-2024	206.409 km	Nederland
31-12-2023	190.231 km	Nederland
21-11-2023	190.231 km	Nederland
18-10-2021	150.487 km	Nederland
18-10-2021	150.487 km	Nederland
24-09-2021	149.520 km	Nederland
14-09-2021	149.376 km	Nederland
28-11-2019	113.405 km	Nederland
28-11-2019	113.405 km	Nederland
20-12-2018	94.153 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
17-12-2015	0 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	19-12-2025
Datum laatste tenaamstelling	01-10-2025
Catalogusprijs	€ 45.729

Milieuprestaties

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	Z
Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	42,00000 g/km
Netto max. vermogen	89,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1820 kg
Toegestane max. massa voertuig	2340 kg
Massa rijklaar	1920 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	



**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	01-10-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	24-09-2025 t/m 01-10-2025
Natuurlijk persoon	04-01-2021 t/m 24-09-2025
Rechtspersoon	17-12-2015 t/m 04-01-2021

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
19-12-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Ruitensproeierinstallatie werkt niet 5.*.43
21-11-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	04-10-2018	In het vergrendelingsmechanisme van de portiersloten zit mogelijk een intern defect.

Materiële gevolgen

Indien dit defect optreedt kan het portier onvoldoende vergrendeld zijn. Hierdoor kunnen één of meerdere portieren ongewenst ontgrendelen en open gaan

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	04-10-2018	De soldeerverbinding in het motorstuurrelais is mogelijk onjuist. Hierdoor kan het motorstuurrelais uitvallen waardoor de spanning naar de motor ECU wegvalt.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Het uitvallen van de motor en stilvallen van het voertuig. De motor kan dan niet meer worden gestart.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	13-08-2018	De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het





Openstaand	Datum	Omschrijving defect
		voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn.
		Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade
Nee	26-01-2018	De soldeerverbinding in het motorstuurrelais is mogelijk onjuist. Hierdoor kan het motorstuurrelais uitvallen waardoor de spanning naar de motor ECU wegvalt.
		Materiële gevolgen Het uitvallen van de motor en stilvallen van het voertuig. De motor kan dan niet meer worden gestart.
		Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

