



Rapportdatum 19-08-2025
Rapportnummer 29.259.064

Kenteken

RP-364-H

Merk/Handelsbenaming

OPEL GRANDLAND X

Laatst geregistreerde tellerstand

206.037 km

Datum eerste afgifte in Nederland

02-02-2018

Datum eerste toelating

02-02-2018

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
19-08-2025	206.037 km	Nederland
29-07-2025	206.037 km	Nederland
07-07-2025	206.037 km	Nederland
17-01-2025	193.239 km	Nederland
19-01-2024	166.626 km	Nederland
13-01-2023	142.721 km	Nederland
13-01-2022	121.235 km	Nederland
22-12-2020	95.745 km	Nederland
22-12-2020	95.745 km	Nederland
31-08-2018	16.473 km	Nederland
02-02-2018	1 km	Nederland
30-01-2018	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	02-02-2026
Datum laatste tenaamstelling	19-08-2025
Catalogusprijs	€ 40.648

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	112 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.560 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1333 kg
Toegestane max. massa voertuig	2000 kg
Massa rijklaar	1433 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	710 kg
Aanhangwagen geremd	1300 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	19-08-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	07-07-2025 t/m 19-08-2025
Natuurlijk persoon	29-09-2022 t/m 07-07-2025
Rechtspersoon	02-02-2018 t/m 29-09-2022

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
17-01-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27
19-01-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27
13-01-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	12-07-2018	De rugleuningbekleding van de linker- en rechtersstoel is mogelijk onjuist gefabriceerd. Hierdoor opent de biesnaad van de bekleding mogelijk onjuist tijdens activatie van de stoelairbag. Materiële gevolgen Indien de stoelairbag wordt geactiveerd kan deze mogelijk niet goed ontplooiën. Hierdoor biedt de stoelairbag niet de noodzakelijke bescherming waarvoor deze is bedoeld. Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
Nee	20-12-2017	Door een afwijking aan de zuigers kan er motorolie in de verbrandingsruimte komen. Materiële gevolgen Het motortoerental kan zeer hoog oplopen en uitvallen. Hierdoor kan de bestuurder de controle over het voertuig verliezen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

