

Rapportdatum 22-07-2025
Rapportnummer 29.074.782

Kenteken

ZS-255-B

Merk/Handelsbenaming

JEEP COMPASS

Laatst geregistreeerde tellerstand

130.590 km

Datum eerste afgifte in Nederland

23-07-2019

Datum eerste toelating

23-07-2019

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
22-07-2025	130.590 km	Nederland
18-07-2025	130.590 km	Nederland
14-07-2023	84.707 km	Nederland
23-07-2019	18 km	Nederland

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
--------------	--------------------	-------------

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

22-07-2025

Kenteken

ZS255B

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	23-07-2025
Datum laatste tenaamstelling	22-07-2025
Catalogusprijs	€ 36.295

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	103,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	143 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.368 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1415 kg
Toegestane max. massa voertuig	1916 kg
Massa rijklaar	1515 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	450 kg
Aanhangwagen geremd	1000 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-07-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	18-07-2025 t/m 22-07-2025
Rechtspersoon	23-07-2019 t/m 18-07-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Rapportdatum

22-07-2025

Kenteken

ZS255B

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
14-07-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	27-09-2018	De remzuigers van de achterremklauwen zijn mogelijk voorzien van een onjuiste chroomlaag. Hierdoor kan luchtvorming in het hydraulisch remsysteem ontstaan.

Materiële gevolgen

Een deel van het remsysteem kan wegvallen. Hierdoor wordt de remweg van het voertuig aanzienlijk langer. De bestuurder merkt een langere slag in het rempedaal en een verminderde remwerking.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

