

Historiek van het voertuig met chassisnummer WBAKV210900R27676

Merk/Model: **BMW X6 XDRIVE30D**

Eerste ingebruikname: **15/01/2016**

Energiebron: **Diesel**

Eerste inschrijving in België: **23/10/2017**

Euronorm: **6b**

CO₂-emissies (g/km): **159 (NEDC)**

Scan de QR code voor de
onderhoudshistoriek en extra info.:

Keuring na ongeval noodzakelijk: **Nee**
Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.



Openstaande terugroepacties: **Ja (3) Zie bijlage(n)**

Situatie op: **26/09/2025**

Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
195.890	26/09/2025				
187.844	08/07/2025				
175.111	04/04/2025				
153.957	15/07/2024				
148.950	02/05/2024				
133.097	17/08/2023				
124.399	31/05/2023				
101.761	30/05/2022				
96.725	04/02/2022				
93.501	17/11/2021				
66.238	08/01/2020				
49.680	05/01/2019				
32.483	01/10/2018				
41.757	05/09/2018				
30.310	10/10/2017				

Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland. De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.

Chassisnummer: **WBAKV210900R27676**

Openstaande terugroepacties

Situatie op **26/09/2025**

0032420300 Bestuurdersairbag vervangen Deel II (SDI)

0011350700 Bericht aan de klant over uitlaatgasrecirculatiekoeler

0011650600 Uitlaatgasrecirculatiekoeler (laagste temperatuur) vervangen