

Historiek van het voertuig met chassisnummer VF12RAJ1A56089842

Merk/Model:	RENAULT CAPTUR	Eerste ingebruikname:	26/09/2016
Energiebron:	Diesel	Eerste inschrijving in België:	26/09/2016
Euronorm:	6b	Openstaande terugroepacties:	Nee
CO ₂ -emissies (g/km):	95 (NEDC)	Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek:	
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<i>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</i>			
Situatie op:	02/07/2026		



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
176.071	02/07/2026	93.907	18/11/2019		
172.740	10/12/2025	81.988	14/05/2019		
170.703	03/09/2025	65.704	08/08/2018		
169.801	18/06/2025	49.963	14/02/2018		
166.482	10/12/2024	34.070	12/09/2017		
164.012	20/08/2024	18.552	12/04/2017		
157.058	19/04/2024	13.018	10/02/2017		
153.392	22/11/2023				
142.276	30/11/2022				
136.861	01/06/2022				
128.810	01/12/2021				
117.837	26/05/2021				
111.822	25/11/2020				
109.603	18/09/2020				
97.840	28/01/2020				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.