

Rapportdatum 20-08-2026
Rapportnummer 31.988.692

Kenteken

4-ZKS-54

Merk/HandelsbenamingMITSUBISHI
MITSUBISHI**Laatst geregistreerde tellerstand**

118.688 km

Datum eerste afgifte in Nederland

26-01-2015

Datum eerste toelating

26-01-2015

LOGISCH*
oordeel**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
20-08-2026	118.688 km	Nederland
20-08-2026	118.688 km	Nederland
29-07-2026	118.685 km	Nederland
20-07-2026	118.685 km	Nederland
12-01-2026	115.501 km	Nederland
19-12-2024	109.720 km	Nederland
06-11-2023	102.857 km	Nederland
23-11-2021	92.938 km	Nederland
17-12-2019	78.753 km	Nederland
24-01-2019	68.873 km	Nederland
26-01-2015	15 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	12-01-2027
Datum laatste tenaamstelling	20-08-2026
Catalogusprijs	€ 40.729

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	89,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	44 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	5

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	0,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	50,00 kW	Emissieklasse	Z

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1785 kg
Toegestane max. massa voertuig	2310 kg
Massa rijklaar	1885 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	750 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	0 kg



Eigenaar/houders
Eigenaar/houder
Periode

Erkend Bedrijf	20-08-2026 t/m heden
Erkend Bedrijf	29-07-2026 t/m 20-08-2026
Erkend Bedrijf	20-07-2026 t/m 29-07-2026
Rechtspersoon	26-01-2015 t/m 20-07-2026

APK-geschiedenis
Datum APK
Resultaat
Opmerkingen

12-01-2026	Goedgekeurd	Reparatiepunt Remleiding door corrosie aangetast 5.*.31 Adviespunt Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5
19-12-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
06-11-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Ruitensproeierinstallatie werkt niet 5.*.43

Terugroepactie informatie
Openstaand
Datum
Omschrijving defect

Nee	13-08-2018	De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmecanisme de remblokslijtage hoog zijn.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	05-07-2017	De bougies hebben een verkeerde specificatie en de controlefunctie van de motor-ECU software is niet afdoende.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Het niet aanslaan van de verbrandingsmotor. Het accupakket wordt verder ontladen, waardoor de auto stil kan vallen. De bestuurder wordt geïnformeerd middels een controlelampje op het dashboard.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade



Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

