



Rapportdatum 28-05-2025
Rapportnummer 28.678.609

Kenteken

TL-659-N

Merk/Handelsbenaming

OPEL CORSA-E

Datum eerste afgifte in Nederland

30-08-2018

Datum eerste toelating

30-08-2018

Laatst geregistreerde tellerstand

200.531 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
28-05-2025	200.531 km	Nederland
24-01-2025	200.528 km	Nederland
04-01-2025	200.528 km	Nederland
24-09-2024	192.547 km	Nederland
29-05-2024	180.971 km	Nederland
11-08-2022	123.394 km	Nederland
27-09-2018	1 km	Nederland
13-09-2018	1 km	Nederland
30-08-2018	1 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	29-05-2026
Datum laatste tenaamstelling	28-05-2025
Catalogusprijs	€ 20.746

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	105 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	999 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1099 kg
Toegestane max. massa voertuig	1680 kg
Massa rijklaar	1199 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	560 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	28-05-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	24-01-2025 t/m 28-05-2025
Erkend Bedrijf	04-01-2025 t/m 24-01-2025
Natuurlijk persoon	27-09-2018 t/m 04-01-2025
Erkend Bedrijf	13-09-2018 t/m 27-09-2018



**Rapportdatum**
28-05-2025**Kenteken**
TL659N**Eigenaar/houder****Periode**

Rechtspersoon

30-08-2018 t/m 13-09-2018

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
29-05-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Deur niet op normale wijze te openen 5.*.41 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55
11-08-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwiserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

