

## Historique du véhicule avec n° châssis WBA2E510105H12722

Marque/Modèle:	<b>BMW 218D GRAN TOURER</b>	Première mise en circulation:	<b>21/11/2016</b>
source d'énergie:	<b>Diesel</b>	Première immatriculation en Belgique:	<b>21/11/2016</b>
Norme EURO:	<b>6b</b>		
Émissions de CO <sub>2</sub> NEDC:	<b>114 g/km</b>		
Émissions de CO <sub>2</sub> WLTP:	<b>Pas d'information</b>		
Contrôle après accident nécessaire:	<b>Non</b>		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Rappels à effectuer:	<b>Oui (1) Voir annexe(s)</b>		
Situation à la date du:	<b>07/09/2023</b>		

Pour plus d'infos, scannez le code QR:



## Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
184475	07/09/2023	68054	02/11/2018		
176636	05/04/2023	59092	10/08/2018		
166716	14/10/2022	50088	30/05/2018		
153946	31/03/2022	32378	02/11/2017		
147481	19/01/2022	24614	30/08/2017		
143815	16/11/2021	12926	13/04/2017		
134908	10/08/2021	312	14/12/2016		
124872	08/04/2021				
117513	17/11/2020				
106644	29/05/2020				
104672	25/02/2020				
98287	27/11/2019				
94622	24/09/2019				
84906	12/06/2019				
79104	19/03/2019				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.  
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **WBA2E510105H12722**

**Rappels à effectuer**

Situation à la date du **07/09/2023**

**0011290700 Remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement**