

# Отчёт о диагностике

## 2011 OPEL INSIGNIA Business+



### Данные об автомобиле

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Цвет: Серый                   | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 139 g/km           |
| Тип топлива: Бензин           |                                                    |
| Тип кузова: Универсал         | Полная масса транспортного средства (GVW): 2140 kg |
| Количество дверей: 5          | Объём двигателя: 1.40 l                            |
| Количество мест: 5            | Цилиндры: 4                                        |
| Пробег: 244 321 km            | Мощность: 103 кВт                                  |
| VIN-код: W0LGM8EP7C1008908    | Расход топлива: 5.90 l/100km                       |
| Коробка передач: Механическая | Размер шин: 245/45 - 18"                           |
| Тип привода: Передний привод  | Идентификатор Longo Stock: N442456                 |
| Longo Certified               |                                                    |

### Фотографии автомобиля



### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2011 OPEL INSIGNIA Business+



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 244 321 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Justinas K., Justas G., Eimantas A., Ainis G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 34 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

| Салон                  | Кузов                   | Механическая часть      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ✔ 8 выявленных проблем | ✔ 12 выявленных проблем | ✔ 14 выявленных проблем |

### Процесс диагностики




## Салон

---

### ✓ 1. Передняя часть: Рулевое колесо - Состояние



### ✓ 2. Передняя часть: Отделочные элементы - Состояние



### ✓ 3. Передняя часть: Педали Управления - Состояние



✓ **4. Передняя часть:** Солнцезащитные козырьки - Работа и состояние



✓ **5. Внутри:** Чехол Рычага КПП и Ручка Переключения Передач - Состояние



✓ **6. Внутри:** Коврики - Состояние



✓ **7. Двери:** Наружные Боковые Зеркала - Электронное Управление, Складывание и Регулировка





✓ **8. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



## Кузов

✓ **1. Передняя часть:** Передний Бампер - Состояние и Выравнивание




✓ **2. Передняя часть:** Капот - Визуальные Повреждения



✓ **3. Передняя часть:** Уровень Жидкости Омывателя (Зимой Также Зимняя Жидкость)





✓ **4. Освещение:** Передние Фары (Городской, Обычный, Полный Свет, Противотуманные, Поворотник) - Основная Работа, Повреждения и Цвет



✓ **5. Освещение:** Лампочки





✓ **6. Освещение:** Задние фонари (Тормозные, противотуманные, поворотники) - Основное функционирование, повреждения и цвет




✓ **7. Задняя часть:** Багажник - Визуальные повреждения



✓ **8. Задняя часть:** Задний бампер - Состояние и выравнивание



✓ **9. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



✓ **10. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины




✓ **11. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



---

✓ **12. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



---

## Механическая часть

- ✓ **1. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор
  - ✓ **2. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя
  - ✓ **3. ДРУГОЕ:** Доливка Охлаждающей Жидкости
-

✓ **4. ДВИГАТЕЛЬ:** Ремень Привода Вспомогательных Агрегатов



✓ **5. ДВИГАТЕЛЬ:** Крышка Клапанов Распредвала и Прокладка

✓ **6. ДВИГАТЕЛЬ:** Маслоохладитель

✓ **7. ДВИГАТЕЛЬ:** Клапанная Крышка

✓ **8. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



✓ **9. ТОРМОЗА:** Держатель Тормозного Суппорта



✓ **10. ПОДВЕСКА:** Амортизаторы (Пара)

✓ **11. ПОДВЕСКА:** Амортизаторы Задние

✓ **12. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:** Термостат

✓ **13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:** Водяной Насос

✓ **14. ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА:** Аккумулятор



---

## Другое

---

✓ **1. Диагностическое Фото**



---

✓ **2. Добавить Хладагент АС**

✓ **3. Измерение Кондиционирования Воздуха**



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2011 OPEL INSIGNIA Business+



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Кузов и салон

- ✓ 1. Заменить Фары
- ✓ 2. Регулировка Фар
- ✓ 3. Заменить Резину Педалей Управления

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Маслоохладитель
- ✓ 2. Крышка Распредвала/Клапанов и Прокладка
- ✓ 3. Ремень привода вспомогательных агрегатов
- ✓ 4. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 5. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 6. Резервуар Омывателя
- ✓ 7. Крышка Клапанов
- ✓ 8. Термостат
- ✓ 9. Водяной Насос
- ✓ 10. Доливка Охлаждающей Жидкости
- ✓ 11. Ремонт Электронного Управления Зеркалами
- ✓ 12. Аккумулятор
- ✓ 13. Амортизаторы Задние
- ✓ 14. Амортизаторы (Пара)
- ✓ 15. Замена Лампы Подсветки Номерного Знака
- ✓ 16. Держатель Тормозного Суппорта
- ✓ 17. Задний Тормозной Диск (Оба)
- ✓ 18. Вакуумирование/Заправка Системы

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Моторное Масло 4L
- 2. Refrigerant R134A (R134A)
- 3. Масляный Фильтр (OE648/6)
- 4. Прокладка Крышки Головки Блока Цилиндров (71-17813-00)
- 5. Резиновая Накладка Педали Сцепления (23316214)
- 6. Пыльник, Амортизаторы (900332)

7. Ремень Генератора (5PK1397)
8. Комплект Тормозных Колодок (RT1PD20840)
9. Сливная Пробка Масла (822.360.001)
10. Крышка Бачка Омывателя (YQ00090780)
11. Сальник Маслоохладителя (EL876570)
12. Фара (tys20-11763-05-2)
13. Насос Охлаждающей Жидкости (AISWPO-901)
14. Крышка Головки Блока Цилиндров (V40-2074)
15. Тормозной Диск (RT1841-GL)
16. Термостат (NRF725025)
17. Задний Амортизатор (350142)
18. Регулятор (BRT18752)
19. Аккумулятор (595901085ADIAGM)

#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



## Идентификация и история автомобиля

|                                                     |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Проверен VIN номер                                  | Подтверждён регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтверждён год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |                                           |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|                                          |                                                    |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|                                            |                              |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|                                            |                                                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления                                               | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок                                                    | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)                                           | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники                                                     | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль                                                   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |                                                       |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |                                               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |                                        |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|                                                  |                                        |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |                                        |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |                                           |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |                                           |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |                                           |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |