

Отчёт о диагностике

2021 SUZUKI VITARA None



Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 141 g/km
Тип топлива: Бензин	CO ₂ Выбросы (WLTP): 172 g/km
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 1730 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.40 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 106 748 km	Мощность: 103 кВт
VIN-код: TSMLYEA1S00878778	Расход топлива: 6.10 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 215/55 - 17"
Тип привода: Полный привод	Идентификатор Longo Stock: H880419
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2021 SUZUKI VITARA None



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 106 748 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas Š., Arnas S.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 6 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ Неисправности не обнаружены	✔ 1 выявленных проблем	✔ 5 выявленных проблем

Процесс диагностики



Кузов

✔ **1. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины



Механическая часть

✓ 1. ДРУГОЕ:



✓ 2. ДРУГОЕ: Передние Диски и Колодки



✓ 3. ДРУГОЕ: Задние Тормозные Диски с Колодками



✓ **4. ДРУГОЕ:** Задняя Поперечина




✓ **5. ДРУГОЕ:** Нижний Рычаг Подвески



Другое

✓ 1. Диагностическое Фото




✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2021 SUZUKI VITARA None



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2021 SUZUKI VITARA None



Дополнительные фотографии
















REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
5. apkope 5-ое обслуживание Veiktā apkopes darbi pozīcijās / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: 9/03/25 km / км: 10.07.2025 Papildu darbi / Дополнительные работы:	7. apkope 7-ое обслуживание Veiktā apkopes darbi pozīcijās / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: 05.02.2026 km / км: 104640 Papildu darbi / Дополнительные работы:	8. apkope 8-ое обслуживание Veiktā apkopes darbi pozīcijās / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: km / км: Papildu darbi / Дополнительные работы:	9. apkope 9-ое обслуживание Veiktā apkopes darbi pozīcijās / Наименование работы по обслуживанию: Datums / Дата: km / км: Papildu darbi / Дополнительные работы:
Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: 11/03/25 km / км: 10.07.2026 APKOPIE NORĪKOTĀS: OFFICIĀLAIS SUZUKI DĒLERS LATVIJĀ www.andremccormack.lv K. Ulmaņa gatve 60, Rīga, LV-1046 Tāl. 67 40 87 00	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: 05.02.2026 km / км: APKOPIE VEIKS: H&D Lat	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: km / км: APKOPIE VEIKS: / Исполнитель обслуживания:	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее Datums / Дата: km / км: APKOPIE VEIKS: / Исполнитель обслуживания:

REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
3. apkope 3-oe обслуживание	4. apkope 4-oe обслуживание	5. apkope 5-oe обслуживание	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	
Datums / Дата: 05.09.2022	Datums / Дата: 09.03.2023	Datums / Дата: 08.05.2024	
km / км: 39343	km / км: 52380	km / км: 93512	
Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	
Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	
Datums / Дата: 05.09.2023	Datums / Дата: 09.03.2024	Datums / Дата: 08.05.2025	
km / км: 60000	km / км: 72380	km / км: 93512	
Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	

REGULĀRĀ TEHNISKĀ APKOPE		РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Pirmā apkope 1000 - 2000 km Первое обслуживание 1000 - 2000 км	1. apkope 1-oe обслуживание	2. apkope 2-oe обслуживание	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:	
Veiktā apkopes darba pozīcijas / Наименование работы по обслуживанию:			
Datums / Дата:	Datums / Дата: 03.09.2021	Datums / Дата: 09.03.2022	
km / км:	km / км: 12438	km / км: 26025	
Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	Papildu darbi / Дополнительные работы:	
Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	Nākamā apkope veicama ne vēlāk kā Следующее обслуживание не позднее	
Datums / Дата: 29.03.2022.	Datums / Дата: 03.09.2022	Datums / Дата: 09.03.2023	
km / км: 15000	km / км: 52438	km / км: 46025	
Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	Apkopes veikļa / Исполнитель обслуживания: SIA ANDRE MOTORS OFICIĀLAIS SUZUKI DILERS LATVIJĀ www.andremotors.lv, info@andremotors.lv K. Ulmana gatve 90, Rīga, LV-1046 Tālr. 67 40 87 00	



150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	