Отчёт о диагностике

2015 MITSUBISHI OUTLANDER Executive E

Данные об автомобиле

Цвет: Чёрный	CO_2 Выбросы (NEDC): 42 g/km
Тип топлива: Бензин / Гибрид / Plug-in	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2340 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 166 576 km	Мощность: 149 кВт
VIN-код: JMBXDGG2WGZ009012	Расход топлива: 1.80 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 225/55 - 18"
Тип привода: Полный привод	Идентификатор Longo Stock: N376139
Longo Certified	

Фотографии автомобиля

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2015 MITSUBISHI OUTLANDER Executive E

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 166 576 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 16 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
2 выявленных проблем	7 выявленных проблем	7 выявленных проблем

Процесс диагностики

Диагностика OBD II



Салон

1. Сиденья: Все Сиденья - Состояние

2. Внутри: Аксессуары - Работоспособность и Состояние

Кузов

1. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке

2. Прочее: Крыша - Визуальные повреждения (например, от града)



3. Передняя часть: Капот - Визуальные Повреждения

4. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

5. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

6. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

7. Боковая сторона: Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

Механическая часть

1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

2. ДРУГОЕ: Заменить Шины

3. ТОРМОЗА: Передние Тормозные Диски Оба с Колодками

4. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба) с Колодками

5. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Развал-Схождение Передних Колес (Схождение)

6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Наконечник Рулевой Тяги (Оба)

7. ПОДВЕСКА: Верхнее крепление стойки амортизатора (оба)

Другое

1. Диагностическое Фото

2. Измерение Кондиционирования Воздуха

3. Добавить Фото Переднего Салона

Отчёт о подготовке и ремонте

2015 MITSUBISHI OUTLANDER Executive E

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- 1. Покраска Двери
- 2. Покраска Заднего Крыла
- 3. Покраска Порога

Механический ремонт

- 1. Развал-Схождение Передних Колес (Схождение)
- 2. Заменить Шины
- 3. Наконечник Рулевой Тяги (Обе)
- 4. Замена Масла и Фильтра Двигателя

Чистка и полировка

- 1. Мойка кузова
- 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OP575)
2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 4.6L
3. Рулевая Тяга (TA2639)
4. Прокладка Сливного Отверстия (EL394030)
5. PIRELLI 225/55R18 Summer Tire (PIRELLI 225/55R18 SUMMER)
6. Michelin 225/55R18 Summer Tire (MICHELIN 225/55R18 SUMMER)
7. Outlander Правый Порог 16MY4B45V (GTV170)
8. Outlander Передняя Дверь (CJD899)
9. Outlander Задняя Дверь (CJD951)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2015 MITSUBISHI OUTLANDER Executive E

Дополнительные фотографии


MICHELIN
MICHELIN


longo


MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
2340 kg
3920 kg
1-1160 kg
2-1255 kg
PART NO. 7430A391

166576 km

Rockford Fosgate
VOL
PUSH PWR
RADIO
MEDIA
PHONE
14:33
Adjust
Set
TMC
Zoom
100m
Back
INFO/SET
MAP
NAV

TotalEnergies
Oil
0W20
Mileage
166 576
Date
2026 06 24
Oil Filter Change
Next Oil Change
Mileage
176 576
Date
2027 06 24
Service Technician Signature
LONGO
baltics.totalenergies.com

OUTLANDER PHEV
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SERVICES
PLUG-IN HYBRID
MITSUBISHI MOTORS

REGISTRATIE VAN PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN
Service 1
Service 2
Service 3
Service 4
Service 5
Service 6
Service 7
Service 10
Autobedrijf Huiskes B.V.
Parallelweg 5
5349 AD OSS
Tel. 0412-634006
Stempel en handtekening servicecentrum
Profile Car & Tyreservice Vermeulen
Tuunterstraat 50
7102 EZ Winterswijk
0543-514300
Karweistraat 3
3264 XV Nieuw-Beijerland
Tel: 0186-691033
Volledig in te vullen door het servicecentrum na elk uitgevoerd onderhoud.
SPHEWNL916E2

150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	