Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Momentum

Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO_2 Выбросы (NEDC): 168 g/km
Тип топлива: Бензин	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2400 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 181 311 km	Мощность: 184 кВт
VIN-код: YV1UZ25BDJ1106989	Расход топлива: 7.40 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 255/45 - 20"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N789421
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2018 VOLVO XC60 Momentum

Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 181 311 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 7 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
1 выявленных проблем	2 выявленных проблем	4 выявленных проблем

Процесс диагностики








Диагностика OBD II





Салон

1. Внутри: Аксессуары - Работоспособность и Состояние






Кузов

1. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание





2. Прочее: Дополнительные Работы по Полировке


Механическая часть

1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

2. ПОДВЕСКА: Нижний Рычаг Подвески Обе



3. ТОРМОЗА: Передние Тормозные Диски Оба



4. ТОРМОЗА: Задний Тормозной Диск (Оба)



Другое

1. Диагностическое Фото









2. Результаты Тестовой Линии Тормозов





3. Измерение Кондиционирования Воздуха



4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2018 VOLVO XC60 Momentum

Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

1. Крышка Подстаканника

Механический ремонт

1. Замена Масла и Фильтра Двигателя
2. Нижний Рычаг Подвески (Оба)

Чистка и полировка

1. Мойка кузова
2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

1. Масляный Фильтр (OE662/4)
2. Quartz Ineo Xtra EC6 0W20 208L 5.6L
3. Прокладка Поддона (EL247804)
4. Other Center Console (Tunnel) Element V60 31469621 (RUZ11371)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2018 VOLVO XC60 Momentum

Дополнительные фотографии






GOODYEAR


longo


XC6
longo


longo


longo


longo


VOLVO





80
50





MADE IN SWEDEN
2— 1210 kg
1— 1190 kg
4800 kg
2400 kg
YV1UZ25BDJ1106989
VOLVO CAR CORPORATION
e4*2007/46*1220*01
2018
714—16
MOMENTUM



17°c
16:20
0
km/h
P
R
N
D


16:20
Geležinkelio gatvė
Set dest
Ahead
3D
100m
3008
FM
M1 PLIUS


TotalEnergies
Oil:
0W20
Mileage:
191 311
Date:
2026 10 15
Oil Filter Change:
Next Oil Change
Mileage:
191 311
Date:
2027 10 15
Service Technician Signature:
LONGO
baltics.totalenergies.com


Kunde/
customer
Typ/
model
Kennzeichen/
registration plate
XC60
QUICK GUIDE


SERVICE EN ONDERHOUD
Servicebeurt nr. 9
Servicebeurt nr. 10
Uitgevoerd
Km
Datum
Werkorder nr.
Soort servicebeurt
Reguliere service
17310
15-4-26
9833073
NIEUWENHUIJSE
Blankenstein 490 | 7943 PA Meppel | 0522 23 74 37
WWW.NIEUWENHUIJSE.NL
VOLVO
Opmerking
10


Servicebeurt nr. 6
118596
26-5-2023
9815537
NIEUWENHUIJSE
WWW.NIEUWENHUIJSE.NL
VOLVO
VOLVO SERVICE 2.0
Opmerking
Servicebeurt nr. 7
Uitgevoerd
Km
133334
Datum
08-04-24
Werkorder nr.
9820465
Soort servicebeurt
NIEUWENHUIJSE
Rankenstein 490 | 7943 PH Meppel | 0522 23 74 37
WWW.NIEUWENHUIJSE.NL
VOLVO
basis beurt + wissers voor & achter + remblokken achter
Opmerking
Servicebeurt nr. 8
156396
NIEUWENHUIJSE
VOLVO
Opmerking


Service
Use Remote Diagnostics to enable a workshop technician to remotely read data from your car if you have encountered a problem. Contact your authorised Volvo retailer to use this service.
Messages
Status
TPMS
Service
To Service
355 days
29956 km
20°C
AUTO
20°C





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и
зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отд

Идентификация и история автомобиля		
Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей
Состояние кузова		
Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша
Состояние салона		
Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект
Фары, зеркала и стекла		
Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		
Комфорт и электроника		
Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	
Оборудование безопасности		
Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки
Двигатель и жидкости		
Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	
Тормозная система		
Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	
Рулевое управление и подвеска		
Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидроусилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		
Колеса и шины		
Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		
Выхлопная и топливная система		
Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		
Тест-драйв и ходовые качества		
Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	