

Отчёт о диагностике

2018 OPEL GRANDLAND X Ultimate



Данные об автомобиле

Цвет: Синий	
Тип топлива: Дизель	CO ₂ Выбросы (WLTP): 147 g/km
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 2000 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 1.50 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 147 711 km	Мощность: 96 кВт
VIN-код: W0VZCYHZ1JS372796	Расход топлива: 4.10 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 225/55 - 18"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: G242794
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2018 OPEL GRANDLAND X Ultimate



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 147 711 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Mindaugas G., Arnas S., Ugne D.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 8 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 5 выявленных проблем	✔ 1 выявленных проблем	✔ 2 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон

- ✔ **1. Передняя часть:** Резина и Рычаг Стеклоочистителя (Передний и Задний) - Состояние



✔ **2. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✔ **3. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✔ **4. Сиденья:** Все Сиденья - Состояние



✔ **5. Операция:** Система подогрева сидений - Функционирование (Водитель и пассажир)



Кузов

- ✓ **1. Прочее:** Крыша - Визуальные повреждения (например, от града)




Механическая часть

- ✓ **1. ДРУГОЕ:**
 - ✓ **2. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор
-

Другое

- ✓ **1. Диагностическое Фото**



2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



3. Добавить AdBlue

4. Измерение Кондиционирования Воздуха



5. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2018 OPEL GRANDLAND X Ultimate



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Кузов и салон

- ✓ 1. Ремонт Сиденья
- ✓ 2. Элементы обогрева задних сидений

Механический ремонт

- ✓ 1. Моторное Масло
- ✓ 2. Заменить Передний Дворник (Механический)

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. AdBlue 4.2L
- 2. Моторное Масло (5W30)
- 3. Масляный Фильтр (OE667/6)
- 4. Стеклоочиститель (3397014208)
- 5. Уплотнитель Сливной Пробки Масла (813.052)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

