

Отчёт о диагностике

2017 HONDA CR-V



Данные об автомобиле

Цвет: Серебристый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 168 g/km
Тип топлива: Бензин	
Тип кузова: Внедорожник	Полная масса транспортного средства (GVW): 1965 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 54 150 km	Мощность: 114 кВт
VIN-код: SHSRE5770GU301868	Расход топлива: 7.20 l/100km
Коробка передач: Механическая	Размер шин: 225/65 - 17"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: I361444
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2017 HONDA CR-V



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 54 150 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G.

Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 8 неисправности были выявлены в транспортном средстве.



Салон	Кузов	Механическая часть
✔ Неисправности не обнаружены	✔ 2 выявленных проблем	✔ 6 выявленных проблем

Процесс диагностики



Кузов

✓ 1. Боковая сторона: Колеса - Состояние



✓ 2. Передняя часть: Механизм Открытия и Удержания Капота



Механическая часть


✓ 1. ДРУГОЕ: Замена Масла и Фильтра Двигателя

✓ **2. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **3. ДРУГОЕ:** Зарядить Аккумулятор

✓ **4. ПОДВЕСКА:** Втулки Стабилизатора, Все



✓ **5. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Диски Оба



✓ **6. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



Другое


✓ 1. Диагностическое Фото



✓ 2. Результаты Тестовой Линии Тормозов



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2017 HONDA CR-V



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Втулки Стабилизатора - Все
- ✓ 2. Зарядить Аккумулятор
- ✓ 3. Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✓ 4. Заменить Шины

Чистка и полировка

- ✓ 1. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 2. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP575)
- 2. Сайлентблок Рычага (TD1666W)
- 3. Total Ineo First 0W30 208L 3.7L
- 4. Сливная Пробка Масла (EL726760)
- 5. Vredestein 225/65R17 Летняя Шина (VREDESTEIN 225/65R17 SUMMER)
- 6. Стойка Стабилизатора (TC2277)
- 7. Barum 225/65R17 Summer (BARUM 225/65R17 SUMMER)
- 8. Тяга/Стойка Стабилизатора (TC2276)

Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2017 HONDA CR-V

Дополнительные фотографии













TEENINDUS JA KLIENDITEENINDUS

HONDA

Olen:

- ☒ registreeritud ja registreerimispaaberid
- ☒ Saanud Honda Euroopa garantiiprogrammi (ja muud vastavaid teabepanemisi)
- ☒ Saanud Honda hooldustööde meelepealetoomist
- ☒ Tutvustanud kliendile esindust ja mööblitööde teeninduse juhti
- ☒ Saanud Honda hooldusprogrammi
- ☒ Saanud teada lapse turvalisuse palgaldamist kasutades SRS-turvapadjaga sõidukisse ning näidanud kasutaja turvapadja vabatahtlikku nuppu

Olen üle vaadanud auto järgmised osad:

- ☒ Mootorruum ja vedelike tasemed
- ☒ Pinge- ja tagapaneelid/paranduskomplektid ja tööriistad
- ☒ Lastekindlad uksekukud
- ☒ Keskkonutukude kasutamine
- ☒ Kotusepaagi täitmine
- ☒ Armatuuriraua näidikute ning juhtseadiste funktsioneerimine
- ☒ Sõiduki käivitamine
- ☒ Raadio funktsioneerimine
- ☒ Väline varustus

Hooldustööde kontroll

Käesoleva hooldustööde kontrolli eesmärk on edastada kliendile teavet kontrolli, mis vastab Honda kinnitatud nõuetele sõiduk on komplektne ja töökorras ning sellele on tehtud vajalikud seadistused.

27.01.17

Kuupäev

VEHO

Teinud tööd

VEHO EESTI AS - 1023582

Honda volitatud edasimüüja tempel

Honda logo

Olen auto visuaalselt üle vaadanud ning ei leidnud sellel puudujääke. Mind on teavitatud kõigist toote omadustest, sellega seonduvatest garantitingimustest ja hooldustöödest. Olen nõus, et minu kontaktandmed edastatakse Hondale ja tema koostööpartneritele firma siseseks kasutamiseks.

Müüja allkiri: [Signature]

Nimi: [Signature]

Ostja allkiri: [Signature]

Nimi: [Signature]

Kuupäev: 31.01.2017

Kuupäev: 31.01.2017

OMANIKU ANDMISED

Nimi: ROBERT KALLASTE

Address: _____

Linn: TALLINN Postiindeks: _____

Kodune telefon: _____ Töötelefon: _____

AUTO ANDMED

Model: HONDA CR-V Käigukasti number: _____

Tehasetähis: SHSCE5770G020186P Võtmekood: M 179

Mootori number: _____ Infrapunavõtme kood: _____

Garantiiaja algus: 27.01.2017 Registreerimisnumber: 714 MRL

Värvikood: 4H-8304 Raadio kood: _____

Salongi värvikood: _____ Aku testkood: SMQ9QQ-4507X90

HONDA

Edasimüüja pitsat

VEHO
VEHO EESTIAS • 10283692





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	