

Отчёт о диагностике

2017 VOLVO V70 Polar+



Данные об автомобиле

Цвет: Серый	CO ₂ Выбросы (NEDC): 112 g/km
Тип топлива: Дизель	
Тип кузова: Универсал	Полная масса транспортного средства (GVW): 2290 kg
Количество дверей: 5	Объём двигателя: 2.00 l
Количество мест: 5	Цилиндры: 4
Пробег: 248 055 km	Мощность: 110 кВт
VIN-код: YV1BW7980G1376450	Расход топлива: 4.30 l/100km
Коробка передач: Автоматическая	Размер шин: 205/60 - 16"
Тип привода: Передний привод	Идентификатор Longo Stock: N526183
Longo Certified	

Фотографии автомобиля



Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Отчёт о диагностике

2017 VOLVO V70 Polar+



Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 248 055 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Arnas S., Mindaugas G.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 11 неисправности были выявлены в транспортном средстве.

Салон	Кузов	Механическая часть
✔ 4 выявленных проблем	✔ 1 выявленных проблем	✔ 6 выявленных проблем

Процесс диагностики



Салон

✔ 1. Сиденья: Все Сиденья - Состояние



✓ **2. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **4. Передняя часть:** Приборная Панель - Состояние и Работа Кнопок



Кузов

✓ 1. Передняя часть: Передний Бампер - Состояние и Выравнивание



Механическая часть


✓ 1. КУЗОВ - ПЕРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ: Повреждение



✓ **2. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



✓ **3. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - ТОПЛИВО:** Впускной Коллектор




✓ **4. ДВИГАТЕЛЬ:** Крышка Клапанов Распредвала и Прокладка



✓ **5. ТОРМОЗА:** Передние Тормозные Колодки (Все)



✓ **6. ТОРМОЗА:** Задний Тормозной Диск (Оба)



Другое

✓ **1. Результаты Тестовой Линии Тормозов**



✓ 2. Диагностическое Фото



✓ 3. Измерение Кондиционирования Воздуха



✓ 4. Добавить Фото Переднего Салона



Отчёт о подготовке и ремонте

2017 VOLVO V70 Polar+



Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

Механический ремонт

- ✓ 1. Заменить Шины
- ✓ 2. Крышка Распредвала/Клапанов и Прокладка
- ✓ 3. Впускной Коллектор
- ✓ 4. Передние Тормозные Колодки (Все)

Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Прокладка Крышки Головки Блока (71-12279-00)
- 2. Прокладка Впускного Коллектора (71-12274-00)
- 3. Комплект Уплотнителей, Распылитель Форсунки (DRM0189)
- 4. Комплект Тормозных Колодок (LP1967)
- 5. Continental 205/60R16 Summer Tire (CONTINENTAL 205/60R16 SUMMER)
- 6. Прокладка Впускного Коллектора (71-12275-00)

Отказ от ответственности


Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

Дополнительная информация о

2017 VOLVO V70 Polar+



Дополнительные фотографии


















Servicebewijs

Zorg dat de formulieren na iedere onderhoudsbeurt worden afgestempeld en getekend door uw Volvo-dealer of Volvo Erkend Hersteler.

De Volvo-dealer kan u informeren over de inhoud van Volvo Original Service voor uw auto.

Vergeet niet onderhoud te verrichten volgens de onderhoudsintervallen.

Servicebeurt nr. 1

Kilometerstand: 31019

Datum: 20-0-2017

Werkorder nr.: 3349.303

Soort servicebeurt: **20**

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340789
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

Servicebeurt nr. 2

Kilometerstand: 65642

Datum: 1-5-2010

Werkorder nr.: 3353030

Soort servicebeurt:

Autobedrijf Ruiten Roermond
 Jacob Romenweg 5
 6042 EZ Roermond
 Tel. 0475-340789 / Fax 0475-340765
 E-mail: info@roermond@autobedrijfruiten.nl
 Website: www.autobedrijfruiten.nl

Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filt.: **STEMPEL**

Opmerking: **STEMPEL**

»

7


SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 4		Servicebeurt nr. 5	
Servicebeurt nr. 3	Kilometer-stand 100908	Kilometer-stand 138448	Kilometer-stand 176399		
Datum 14-01-2019	Datum 12-11-2019	Datum 29-09-2020			
Werkorder nr. 3356603	Werkorder nr. 3360568	Werkorder nr. 3364410			
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt			
Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340765/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl	Autobedrijf Rutten Roermond Jacob Romenweg 5 6042 EZ Roermond Tel. 0475-340789/Fax 0475-340765 E-mail: infoermond@autobedrijfritten.nl Website: www.autobedrijfritten.nl			
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet			
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL			
Opmerking	Opmerking	Opmerking			
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL			

SERVICE EN ONDERHOUD		Servicebeurt nr. 6		Servicebeurt nr. 7		Servicebeurt nr. 8	
Kilometer-stand 185819	Kilometer-stand 201983	Kilometer-stand 214415					
Datum 4-10-21	Datum 14-9-2022	Datum 5-10-23					
Werkorder nr.	Werkorder nr.	Werkorder nr. 1248066					
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt					
Reguliere service	Reguliere service	Reguliere service					
Volvo van der Schaaf Autobedrijven Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl					
Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet	Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/filtet					
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL					
Opmerking	Opmerking	Opmerking					
STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL					

SERVICE EN ONDERHOUD

Servicebeurt nr. 9	Servicebeurt nr. 10	Servicebeurt nr. 11
Kilometerstand 225979	Kilometerstand 241740	Kilometerstand
Datum 23-9-24	Datum 17-09-2025	Datum
Werkorder nr. 1255407	Werkorder nr. 1261729	Werkorder nr.
Soort servicebeurt	Soort servicebeurt	Soort servicebeurt
Reguliere service	Reguliere service	Reguliere service
Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	Volvo van der Schaaf Autobedrijven B.V. Official Dealer Volvocars Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen www.vanderschaaf-friesland.nl	
Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filt.	Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filt.	Extra vervangings-/vervangingsbeurt olie/filt.
Opmerking	Opmerking	Opmerking

10





150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и в зависимости от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены от



Идентификация и история автомобиля

Проверен VIN номер	Подтверждён регистрационный номер	Пробег проверен
Подтверждён год выпуска	Подтверждена дата первой регистрации	Проверена история обслуживания
Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания	Зафиксирована дата следующего обслуживания	Проверено наличие повреждений после ДТП
Проверен статус отзывных кампаний производителя	Проверены документы автомобиля	Проверено количество ключей

Состояние кузова

Проверен передний бампер	Проверен задний бампер	Проверен капот
Проверена крыша	Проверена левая сторона кузова	Проверена правая сторона кузова
Проверены все двери	Проверен багажник	Проверена крышка бензобака
Проверен фаркоп (если есть)	Проверено состояние номерных знаков	Проверено лакокрасочное покрытие
Проверено наличие коррозии	Проверены зазоры между кузовными деталями	Проверено лобовое стекло
Проверено заднее стекло	Проверены боковые стёкла	Проверен люк или панорамная крыша

Состояние салона

Проверено состояние сиденья водителя	Проверены передние пассажирские сиденья	Проверены задние сиденья
Проверена работа регулировки сидений	Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть)	Проверены ремни безопасности
Проверены коврики	Проверены напольные коврики	Проверено состояние потолочной обивки
Проверены элементы внутренней отделки	Проверена приборная панель	Проверена отделка дверей
Проверен подлокотник	Проверена задняя полка	Проверено состояние багажника
Проверено состояние ковриков в багажнике	Проверено освещение багажника	Проверено запасное колесо или ремкомплект

Фары, зеркала и стекла

Проверены передние фары	Проверен дальний свет	Проверены противотуманные фары
Проверены дневные ходовые огни	Проверены задние фонари	Проверены стоп-сигналы
Проверены фонари заднего хода	Проверены поворотники	Проверена подсветка номерного знака
Проверены боковые отражатели	Проверено освещение салона	Проверены сигналы на панели приборов
Проверены солнцезащитные козырьки	Проверено внутреннее зеркало	Проверены наружные зеркала
Проверена электрическая регулировка зеркал		

Комфорт и электроника

Проверен кондиционер	Проверена система отопления	Проверена вентиляция
Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее)	Проверены электрические стеклоподъёмники	Проверен центральный замок
Проверен ключ с дистанционным управлением	Проверен детский замок	Проверен мультимедийный экран
Проверено радио	Проверена навигация (если есть)	Проверено Bluetooth соединение
Проверены USB/12V разъёмы	Проверены парктроники	Проверена камера заднего вида
Проверены системы помощи при парковке	Проверен круиз-контроль	Проверены кнопки на руле
Проверен звуковой сигнал	Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть)	

Оборудование безопасности

Проверены подушки безопасности	Проверен переключатель подушки безопасности пассажира	Проверен сигнал ABS
Проверена система стабилизации	Проверена система контроля давления в шинах	Проверено наличие огнетушителя или аптечки

Двигатель и жидкости

Двигатель запускается нормально	Двигатель работает ровно	Проверено отсутствие посторонних шумов
Проверены крепления двигателя	Проверены вспомогательные ремни	Проверен ремень ГРМ / цепь
Проверено состояние аккумулятора	Проверена зарядка аккумулятора	Проверена работа генератора
Проверено отсутствие утечек жидкостей	Проверен уровень масла	Проверено качество масла
Проверен уровень охлаждающей жидкости	Проверено качество охлаждающей жидкости	Проверен уровень тормозной жидкости
Проверено качество тормозной жидкости	Проверен уровень жидкости ГУР	Проверено качество жидкости ГУР
Долита жидкость для омывателя	Проверена топливная система на наличие утечек	

Тормозная система

Проверены передние тормозные диски	Проверены задние тормозные диски	Проверены тормозные колодки
Проверены тормозные шланги	Проверены тормозные трубки	Проверен ручной тормоз
Проверена реакция педали тормоза	Подтверждена работа ABS	

Рулевое управление и подвеска

Проверен сход-развал	Проверена реакция руля	Подтверждено отсутствие люфта в руле
Проверен гидросилитель руля	Проверена передняя подвеска	Проверена задняя подвеска
Проверены амортизаторы	Проверены пружины	Проверены шаровые опоры
Проверены ступичные подшипники		

Колеса и шины

Измерена глубина протектора передних шин	Измерена глубина протектора задних шин	Проверен равномерный износ шин
Проверено состояние боковин шин	Проверено давление в шинах	Проверено запасное колесо
Проверены легкосплавные диски	Проверены колесные болты	Проверен секретный болт
Проверен дополнительный комплект шин (если есть)		

Выхлопная и топливная система

Проверено состояние выхлопной системы	Проверена герметичность выхлопной системы	Проверен каталитический нейтрализатор
Проверен сажевый фильтр (если есть)	Проверен топливный бак	Проверены топливные магистрали
Проверена крышка бензобака		

Тест-драйв и ходовые качества

Подтверждено плавное ускорение	Подтверждено плавное переключение передач	Проверена работа сцепления
Проверено качество торможения	Подтверждена стабильность движения	