

# Отчёт о диагностике

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



### Данные об автомобиле

|  |  |
|--|--|
| Цвет: Серый                            | CO <sub>2</sub> Выбросы (NEDC): 37 g/km            |
| Тип топлива: Бензин / Гибрид / Plug-in |  |
| Тип кузова: Универсал                  | Полная масса транспортного средства (GVW): 2250 kg |
| Количество дверей: 5                   | Объём двигателя: 1.40 l                            |
| Количество мест: 5                     | Цилиндры: 4  |
| Пробег: 224 571 km                     | Мощность: 160 кВт                                  |
| VIN-код: WVVZZZ3CZHE075171             | Расход топлива: 1.60 l/100km                       |
| Коробка передач: Автоматическая        | Размер шин: 215/55 - 17"                           |
| Тип привода: Передний привод           | Идентификатор Longo Stock: N638562                 |

Longo Certified

### Фотографии автомобиля



#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Отчёт о диагностике

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



### Детали диагностики

Пробег на дату завершения: 224 571 km

Проверено сертифицированной диагностикой Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S., Mindaugas G., Mindaugas Š.


Данный автомобиль был проверен в соответствии с контрольным списком Longo из 150 пунктов, охватывающим состояние кузова, салона и технической части. На основании проведённой проверки и информации, доступной на момент оценки, признаков участия в серьёзных дорожно-транспортных происшествиях выявлено не было. Информация об истории обслуживания и обязательных технических осмотрах основана на имеющейся документации и записях из страны экспорта. Обратите внимание, что определённые следы естественного износа считаются допустимыми и могут не устраняться.

### Сводка выявленных неисправностей

В ходе комплексной диагностики, проведённой Longo, 10 неисправности были выявлены в транспортном средстве.


| Салон                  | Кузов                  | Механическая часть     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| ✔ 5 выявленных проблем | ✔ 3 выявленных проблем | ✔ 2 выявленных проблем |

### Процесс диагностики




### Салон

✔ **1. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **2. Двери:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **3. Передняя часть:** Рулевое колесо - Состояние



✓ **4. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние



✓ **5. Внутри:** Отделочные элементы - Состояние



## Кузов

✓ **1. Прочее:** Дополнительные Работы по Полировке

- ✔ **2. Прочее:** Дополнительные Работы по Полировке



- ✔ **3. Боковая сторона:** Левая и Правая Сторона - Визуальные Повреждения и Царапины

## Механическая часть

---

- ✔ **1. ДРУГОЕ:** Замена Масла и Фильтра Двигателя
- ✔ **2. ДРУГОЕ:** Заменить Шины



## Другое

---

### ✓ 1. Диагностическое Фото



### ✓ 2. Измерение Кондиционирования Воздуха



### ✓ 3. Добавить Фото Переднего Салона



# Отчёт о подготовке и ремонте

## 2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE



### Сводка работ, выполненных в центре подготовки Longo

В ходе процесса подготовки были выполнены следующие работы

#### Механический ремонт

- ✓ 1. Заменить Шины
- ✓ 2. Замена Масла и Фильтра Двигателя

#### Чистка и полировка

- ✓ 1. Мойка кузова
- ✓ 2. Полная глубокая чистка салона с использованием только гипоаллергенных средств
- ✓ 3. Полировка кузова после чистки

#### Запасные части, использованные при подготовке

- 1. Масляный Фильтр (OP616/3)
- 2. Моторное Масло 4L
- 3. Сливная Пробка Масла (32912281)
- 4. SAVA 215/55R17 Winter Tire (SAVA 215/55R17 WINTER)


#### Отказ от ответственности

Настоящий отчёт сформирован автоматически на основе информации, имеющейся в наших системах, и может не являться исчерпывающим или полным. При его подготовке использовалась технология автоматизированного перевода, в связи с чем возможны незначительные неточности. Если у вас возникнут вопросы или какая-либо часть отчёта покажется неясной, пожалуйста, свяжитесь с нашими торговыми представителями. Они будут рады вам помочь.

# Дополнительная информация о **2016 VOLKSWAGEN PASSAT B8 GTE**



Дополнительные фотографии




















| Bijna 5 jaar uitgebreide servicebeurt |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 7000 km      | <input type="checkbox"/> 7000 km    |
| <input type="checkbox"/> 10000 km     | <input type="checkbox"/> 10000 km   |
| <input type="checkbox"/> 15000 km     | <input type="checkbox"/> 15000 km   |
| <input type="checkbox"/> 20000 km     | <input type="checkbox"/> 20000 km   |
| <input type="checkbox"/> 25000 km     | <input type="checkbox"/> 25000 km   |
| <input type="checkbox"/> 30000 km     | <input type="checkbox"/> 30000 km   |
| <input type="checkbox"/> 35000 km     | <input type="checkbox"/> 35000 km   |
| <input type="checkbox"/> 40000 km     | <input type="checkbox"/> 40000 km   |
| <input type="checkbox"/> 45000 km     | <input type="checkbox"/> 45000 km   |
| <input type="checkbox"/> 50000 km     | <input type="checkbox"/> 50000 km   |
| <input type="checkbox"/> 55000 km     | <input type="checkbox"/> 55000 km   |
| <input type="checkbox"/> 60000 km     | <input type="checkbox"/> 60000 km   |
| <input type="checkbox"/> 65000 km     | <input type="checkbox"/> 65000 km   |
| <input type="checkbox"/> 70000 km     | <input type="checkbox"/> 70000 km   |
| <input type="checkbox"/> 75000 km     | <input type="checkbox"/> 75000 km   |
| <input type="checkbox"/> 80000 km     | <input type="checkbox"/> 80000 km   |
| <input type="checkbox"/> 85000 km     | <input type="checkbox"/> 85000 km   |
| <input type="checkbox"/> 90000 km     | <input type="checkbox"/> 90000 km   |
| <input type="checkbox"/> 95000 km     | <input type="checkbox"/> 95000 km   |
| <input type="checkbox"/> 100000 km    | <input type="checkbox"/> 100000 km  |
| <input type="checkbox"/> 105000 km    | <input type="checkbox"/> 105000 km  |
| <input type="checkbox"/> 110000 km    | <input type="checkbox"/> 110000 km  |
| <input type="checkbox"/> 115000 km    | <input type="checkbox"/> 115000 km  |
| <input type="checkbox"/> 120000 km    | <input type="checkbox"/> 120000 km  |
| <input type="checkbox"/> 125000 km    | <input type="checkbox"/> 125000 km  |
| <input type="checkbox"/> 130000 km    | <input type="checkbox"/> 130000 km  |
| <input type="checkbox"/> 135000 km    | <input type="checkbox"/> 135000 km  |
| <input type="checkbox"/> 140000 km    | <input type="checkbox"/> 140000 km  |
| <input type="checkbox"/> 145000 km    | <input type="checkbox"/> 145000 km  |
| <input type="checkbox"/> 150000 km    | <input type="checkbox"/> 150000 km  |
| <input type="checkbox"/> 155000 km    | <input type="checkbox"/> 155000 km  |
| <input type="checkbox"/> 160000 km    | <input type="checkbox"/> 160000 km  |
| <input type="checkbox"/> 165000 km    | <input type="checkbox"/> 165000 km  |
| <input type="checkbox"/> 170000 km    | <input type="checkbox"/> 170000 km  |
| <input type="checkbox"/> 175000 km    | <input type="checkbox"/> 175000 km  |
| <input type="checkbox"/> 180000 km    | <input type="checkbox"/> 180000 km  |
| <input type="checkbox"/> 185000 km    | <input type="checkbox"/> 185000 km  |
| <input type="checkbox"/> 190000 km    | <input type="checkbox"/> 190000 km  |
| <input type="checkbox"/> 195000 km    | <input type="checkbox"/> 195000 km  |
| <input type="checkbox"/> 200000 km    | <input type="checkbox"/> 200000 km  |
| <input type="checkbox"/> 205000 km    | <input type="checkbox"/> 205000 km  |
| <input type="checkbox"/> 210000 km    | <input type="checkbox"/> 210000 km  |
| <input type="checkbox"/> 215000 km    | <input type="checkbox"/> 215000 km  |
| <input type="checkbox"/> 220000 km    | <input type="checkbox"/> 220000 km  |
| <input type="checkbox"/> 225000 km    | <input type="checkbox"/> 225000 km  |
| <input type="checkbox"/> 230000 km    | <input type="checkbox"/> 230000 km  |
| <input type="checkbox"/> 235000 km    | <input type="checkbox"/> 235000 km  |
| <input type="checkbox"/> 240000 km    | <input type="checkbox"/> 240000 km  |
| <input type="checkbox"/> 245000 km    | <input type="checkbox"/> 245000 km  |
| <input type="checkbox"/> 250000 km    | <input type="checkbox"/> 250000 km  |
| <input type="checkbox"/> 255000 km    | <input type="checkbox"/> 255000 km  |
| <input type="checkbox"/> 260000 km    | <input type="checkbox"/> 260000 km  |
| <input type="checkbox"/> 265000 km    | <input type="checkbox"/> 265000 km  |
| <input type="checkbox"/> 270000 km    | <input type="checkbox"/> 270000 km  |
| <input type="checkbox"/> 275000 km    | <input type="checkbox"/> 275000 km  |
| <input type="checkbox"/> 280000 km    | <input type="checkbox"/> 280000 km  |
| <input type="checkbox"/> 285000 km    | <input type="checkbox"/> 285000 km  |
| <input type="checkbox"/> 290000 km    | <input type="checkbox"/> 290000 km  |
| <input type="checkbox"/> 295000 km    | <input type="checkbox"/> 295000 km  |
| <input type="checkbox"/> 300000 km    | <input type="checkbox"/> 300000 km  |
| <input type="checkbox"/> 305000 km    | <input type="checkbox"/> 305000 km  |
| <input type="checkbox"/> 310000 km    | <input type="checkbox"/> 310000 km  |
| <input type="checkbox"/> 315000 km    | <input type="checkbox"/> 315000 km  |
| <input type="checkbox"/> 320000 km    | <input type="checkbox"/> 320000 km  |
| <input type="checkbox"/> 325000 km    | <input type="checkbox"/> 325000 km  |
| <input type="checkbox"/> 330000 km    | <input type="checkbox"/> 330000 km  |
| <input type="checkbox"/> 335000 km    | <input type="checkbox"/> 335000 km  |
| <input type="checkbox"/> 340000 km    | <input type="checkbox"/> 340000 km  |
| <input type="checkbox"/> 345000 km    | <input type="checkbox"/> 345000 km  |
| <input type="checkbox"/> 350000 km    | <input type="checkbox"/> 350000 km  |
| <input type="checkbox"/> 355000 km    | <input type="checkbox"/> 355000 km  |
| <input type="checkbox"/> 360000 km    | <input type="checkbox"/> 360000 km  |
| <input type="checkbox"/> 365000 km    | <input type="checkbox"/> 365000 km  |
| <input type="checkbox"/> 370000 km    | <input type="checkbox"/> 370000 km  |
| <input type="checkbox"/> 375000 km    | <input type="checkbox"/> 375000 km  |
| <input type="checkbox"/> 380000 km    | <input type="checkbox"/> 380000 km  |
| <input type="checkbox"/> 385000 km    | <input type="checkbox"/> 385000 km  |
| <input type="checkbox"/> 390000 km    | <input type="checkbox"/> 390000 km  |
| <input type="checkbox"/> 395000 km    | <input type="checkbox"/> 395000 km  |
| <input type="checkbox"/> 400000 km    | <input type="checkbox"/> 400000 km  |
| <input type="checkbox"/> 405000 km    | <input type="checkbox"/> 405000 km  |
| <input type="checkbox"/> 410000 km    | <input type="checkbox"/> 410000 km  |
| <input type="checkbox"/> 415000 km    | <input type="checkbox"/> 415000 km  |
| <input type="checkbox"/> 420000 km    | <input type="checkbox"/> 420000 km  |
| <input type="checkbox"/> 425000 km    | <input type="checkbox"/> 425000 km  |
| <input type="checkbox"/> 430000 km    | <input type="checkbox"/> 430000 km  |
| <input type="checkbox"/> 435000 km    | <input type="checkbox"/> 435000 km  |
| <input type="checkbox"/> 440000 km    | <input type="checkbox"/> 440000 km  |
| <input type="checkbox"/> 445000 km    | <input type="checkbox"/> 445000 km  |
| <input type="checkbox"/> 450000 km    | <input type="checkbox"/> 450000 km  |
| <input type="checkbox"/> 455000 km    | <input type="checkbox"/> 455000 km  |
| <input type="checkbox"/> 460000 km    | <input type="checkbox"/> 460000 km  |
| <input type="checkbox"/> 465000 km    | <input type="checkbox"/> 465000 km  |
| <input type="checkbox"/> 470000 km    | <input type="checkbox"/> 470000 km  |
| <input type="checkbox"/> 475000 km    | <input type="checkbox"/> 475000 km  |
| <input type="checkbox"/> 480000 km    | <input type="checkbox"/> 480000 km  |
| <input type="checkbox"/> 485000 km    | <input type="checkbox"/> 485000 km  |
| <input type="checkbox"/> 490000 km    | <input type="checkbox"/> 490000 km  |
| <input type="checkbox"/> 495000 km    | <input type="checkbox"/> 495000 km  |
| <input type="checkbox"/> 500000 km    | <input type="checkbox"/> 500000 km  |
| <input type="checkbox"/> 505000 km    | <input type="checkbox"/> 505000 km  |
| <input type="checkbox"/> 510000 km    | <input type="checkbox"/> 510000 km  |
| <input type="checkbox"/> 515000 km    | <input type="checkbox"/> 515000 km  |
| <input type="checkbox"/> 520000 km    | <input type="checkbox"/> 520000 km  |
| <input type="checkbox"/> 525000 km    | <input type="checkbox"/> 525000 km  |
| <input type="checkbox"/> 530000 km    | <input type="checkbox"/> 530000 km  |
| <input type="checkbox"/> 535000 km    | <input type="checkbox"/> 535000 km  |
| <input type="checkbox"/> 540000 km    | <input type="checkbox"/> 540000 km  |
| <input type="checkbox"/> 545000 km    | <input type="checkbox"/> 545000 km  |
| <input type="checkbox"/> 550000 km    | <input type="checkbox"/> 550000 km  |
| <input type="checkbox"/> 555000 km    | <input type="checkbox"/> 555000 km  |
| <input type="checkbox"/> 560000 km    | <input type="checkbox"/> 560000 km  |
| <input type="checkbox"/> 565000 km    | <input type="checkbox"/> 565000 km  |
| <input type="checkbox"/> 570000 km    | <input type="checkbox"/> 570000 km  |
| <input type="checkbox"/> 575000 km    | <input type="checkbox"/> 575000 km  |
| <input type="checkbox"/> 580000 km    | <input type="checkbox"/> 580000 km  |
| <input type="checkbox"/> 585000 km    | <input type="checkbox"/> 585000 km  |
| <input type="checkbox"/> 590000 km    | <input type="checkbox"/> 590000 km  |
| <input type="checkbox"/> 595000 km    | <input type="checkbox"/> 595000 km  |
| <input type="checkbox"/> 600000 km    | <input type="checkbox"/> 600000 km  |
| <input type="checkbox"/> 605000 km    | <input type="checkbox"/> 605000 km  |
| <input type="checkbox"/> 610000 km    | <input type="checkbox"/> 610000 km  |
| <input type="checkbox"/> 615000 km    | <input type="checkbox"/> 615000 km  |
| <input type="checkbox"/> 620000 km    | <input type="checkbox"/> 620000 km  |
| <input type="checkbox"/> 625000 km    | <input type="checkbox"/> 625000 km  |
| <input type="checkbox"/> 630000 km    | <input type="checkbox"/> 630000 km  |
| <input type="checkbox"/> 635000 km    | <input type="checkbox"/> 635000 km  |
| <input type="checkbox"/> 640000 km    | <input type="checkbox"/> 640000 km  |
| <input type="checkbox"/> 645000 km    | <input type="checkbox"/> 645000 km  |
| <input type="checkbox"/> 650000 km    | <input type="checkbox"/> 650000 km  |
| <input type="checkbox"/> 655000 km    | <input type="checkbox"/> 655000 km  |
| <input type="checkbox"/> 660000 km    | <input type="checkbox"/> 660000 km  |
| <input type="checkbox"/> 665000 km    | <input type="checkbox"/> 665000 km  |
| <input type="checkbox"/> 670000 km    | <input type="checkbox"/> 670000 km  |
| <input type="checkbox"/> 675000 km    | <input type="checkbox"/> 675000 km  |
| <input type="checkbox"/> 680000 km    | <input type="checkbox"/> 680000 km  |
| <input type="checkbox"/> 685000 km    | <input type="checkbox"/> 685000 km  |
| <input type="checkbox"/> 690000 km    | <input type="checkbox"/> 690000 km  |
| <input type="checkbox"/> 695000 km    | <input type="checkbox"/> 695000 km  |
| <input type="checkbox"/> 700000 km    | <input type="checkbox"/> 700000 km  |
| <input type="checkbox"/> 705000 km    | <input type="checkbox"/> 705000 km  |
| <input type="checkbox"/> 710000 km    | <input type="checkbox"/> 710000 km  |
| <input type="checkbox"/> 715000 km    | <input type="checkbox"/> 715000 km  |
| <input type="checkbox"/> 720000 km    | <input type="checkbox"/> 720000 km  |
| <input type="checkbox"/> 725000 km    | <input type="checkbox"/> 725000 km  |
| <input type="checkbox"/> 730000 km    | <input type="checkbox"/> 730000 km  |
| <input type="checkbox"/> 735000 km    | <input type="checkbox"/> 735000 km  |
| <input type="checkbox"/> 740000 km    | <input type="checkbox"/> 740000 km  |
| <input type="checkbox"/> 745000 km    | <input type="checkbox"/> 745000 km  |
| <input type="checkbox"/> 750000 km    | <input type="checkbox"/> 750000 km  |
| <input type="checkbox"/> 755000 km    | <input type="checkbox"/> 755000 km  |
| <input type="checkbox"/> 760000 km    | <input type="checkbox"/> 760000 km  |
| <input type="checkbox"/> 765000 km    | <input type="checkbox"/> 765000 km  |
| <input type="checkbox"/> 770000 km    | <input type="checkbox"/> 770000 km  |
| <input type="checkbox"/> 775000 km    | <input type="checkbox"/> 775000 km  |
| <input type="checkbox"/> 780000 km    | <input type="checkbox"/> 780000 km  |
| <input type="checkbox"/> 785000 km    | <input type="checkbox"/> 785000 km  |
| <input type="checkbox"/> 790000 km    | <input type="checkbox"/> 790000 km  |
| <input type="checkbox"/> 795000 km    | <input type="checkbox"/> 795000 km  |
| <input type="checkbox"/> 800000 km    | <input type="checkbox"/> 800000 km  |
| <input type="checkbox"/> 805000 km    | <input type="checkbox"/> 805000 km  |
| <input type="checkbox"/> 810000 km    | <input type="checkbox"/> 810000 km  |
| <input type="checkbox"/> 815000 km    | <input type="checkbox"/> 815000 km  |
| <input type="checkbox"/> 820000 km    | <input type="checkbox"/> 820000 km  |
| <input type="checkbox"/> 825000 km    | <input type="checkbox"/> 825000 km  |
| <input type="checkbox"/> 830000 km    | <input type="checkbox"/> 830000 km  |
| <input type="checkbox"/> 835000 km    | <input type="checkbox"/> 835000 km  |
| <input type="checkbox"/> 840000 km    | <input type="checkbox"/> 840000 km  |
| <input type="checkbox"/> 845000 km    | <input type="checkbox"/> 845000 km  |
| <input type="checkbox"/> 850000 km    | <input type="checkbox"/> 850000 km  |
| <input type="checkbox"/> 855000 km    | <input type="checkbox"/> 855000 km  |
| <input type="checkbox"/> 860000 km    | <input type="checkbox"/> 860000 km  |
| <input type="checkbox"/> 865000 km    | <input type="checkbox"/> 865000 km  |
| <input type="checkbox"/> 870000 km    | <input type="checkbox"/> 870000 km  |
| <input type="checkbox"/> 875000 km    | <input type="checkbox"/> 875000 km  |
| <input type="checkbox"/> 880000 km    | <input type="checkbox"/> 880000 km  |
| <input type="checkbox"/> 885000 km    | <input type="checkbox"/> 885000 km  |
| <input type="checkbox"/> 890000 km    | <input type="checkbox"/> 890000 km  |
| <input type="checkbox"/> 895000 km    | <input type="checkbox"/> 895000 km  |
| <input type="checkbox"/> 900000 km    | <input type="checkbox"/> 900000 km  |
| <input type="checkbox"/> 905000 km    | <input type="checkbox"/> 905000 km  |
| <input type="checkbox"/> 910000 km    | <input type="checkbox"/> 910000 km  |
| <input type="checkbox"/> 915000 km    | <input type="checkbox"/> 915000 km  |
| <input type="checkbox"/> 920000 km    | <input type="checkbox"/> 920000 km  |
| <input type="checkbox"/> 925000 km    | <input type="checkbox"/> 925000 km  |
| <input type="checkbox"/> 930000 km    | <input type="checkbox"/> 930000 km  |
| <input type="checkbox"/> 935000 km    | <input type="checkbox"/> 935000 km  |
| <input type="checkbox"/> 940000 km    | <input type="checkbox"/> 940000 km  |
| <input type="checkbox"/> 945000 km    | <input type="checkbox"/> 945000 km  |
| <input type="checkbox"/> 950000 km    | <input type="checkbox"/> 950000 km  |
| <input type="checkbox"/> 955000 km    | <input type="checkbox"/> 955000 km  |
| <input type="checkbox"/> 960000 km    | <input type="checkbox"/> 960000 km  |
| <input type="checkbox"/> 965000 km    | <input type="checkbox"/> 965000 km  |
| <input type="checkbox"/> 970000 km    | <input type="checkbox"/> 970000 km  |
| <input type="checkbox"/> 975000 km    | <input type="checkbox"/> 975000 km  |
| <input type="checkbox"/> 980000 km    | <input type="checkbox"/> 980000 km  |
| <input type="checkbox"/> 985000 km    | <input type="checkbox"/> 985000 km  |
| <input type="checkbox"/> 990000 km    | <input type="checkbox"/> 990000 km  |
| <input type="checkbox"/> 995000 km    | <input type="checkbox"/> 995000 km  |
| <input type="checkbox"/> 1000000 km   | <input type="checkbox"/> 1000000 km |

Service uitgevoerd op: 22-10-25  
Bij km-stand: 714372

Rekeningnummer: **Kwik-Fit 249**  
Lammenschansweg 130  
2321 JX LEIDEN  
071-5721009

Stempel van de specialist

Volgende service  
Service soort:  volgens service-intervalindicatie  
Op (datum): 10-26  
of  
Bij (km-stand): 234372

Extra (onderhouds)werkzaamheden  
Op (datum):  
of  
Bij (km-stand):

Documentatie van de carrosseriecontrole  
Afb. 11 Principeafbeelding. Geldt voor alle wagens en carrosserieën.  
Uw specialist markeert in afb. 11 beschadigde onderdelen.  
 Kras  Bullebak  Co

Defecten geconstateerd? Ja  Nee   
Beschrijving van de defecten:

3000173260





# 150-пунктовый чек-лист Longo

Каждый автомобиль тщательно проверяется по детальному чек-листу Longo из 150 пунктов, охватывающему салон, кузов и зависимость от состояния, пробега и комплектации могут быть добавлены дополнительные проверки или исключены отде



## Идентификация и история автомобиля

|   |  |   |
|---|--|---|
| Проверен VIN номер                                  | Подтвержден регистрационный номер          | Пробег проверен                         |
| Подтвержден год выпуска                             | Подтверждена дата первой регистрации       | Проверена история обслуживания          |
| Зафиксирована дата и пробег последнего обслуживания | Зафиксирована дата следующего обслуживания | Проверено наличие повреждений после ДТП |
| Проверен статус отзывных кампаний производителя     | Проверены документы автомобиля             | Проверено количество ключей             |

## Состояние кузова

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Проверен передний бампер    | Проверен задний бампер                    | Проверен капот                    |
| Проверена крыша             | Проверена левая сторона кузова            | Проверена правая сторона кузова   |
| Проверены все двери         | Проверен багажник                         | Проверена крышка бензобака        |
| Проверен фаркоп (если есть) | Проверено состояние номерных знаков       | Проверено лакокрасочное покрытие  |
| Проверено наличие коррозии  | Проверены зазоры между кузовными деталями | Проверено лобовое стекло          |
| Проверено заднее стекло     | Проверены боковые стёкла                  | Проверен люк или панорамная крыша |

## Состояние салона

|  |  |   |
|--|--|---|
| Проверено состояние сиденья водителя     | Проверены передние пассажирские сиденья            | Проверены задние сиденья                  |
| Проверена работа регулировки сидений     | Проверен подогрев / вентиляция сидений (если есть) | Проверены ремни безопасности              |
| Проверены коврики                        | Проверены напольные коврики                        | Проверено состояние потолочной обивки     |
| Проверены элементы внутренней отделки    | Проверена приборная панель                         | Проверена отделка дверей                  |
| Проверен подлокотник                     | Проверена задняя полка                             | Проверено состояние багажника             |
| Проверено состояние ковриков в багажнике | Проверено освещение багажника                      | Проверено запасное колесо или ремкомплект |

## Фары, зеркала и стекла

|  |                              |                                      |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Проверены передние фары                    | Проверен дальний свет        | Проверены противотуманные фары       |
| Проверены дневные ходовые огни             | Проверены задние фонари      | Проверены стоп-сигналы               |
| Проверены фонари заднего хода              | Проверены поворотники        | Проверена подсветка номерного знака  |
| Проверены боковые отражатели               | Проверено освещение салона   | Проверены сигналы на панели приборов |
| Проверены солнцезащитные козырьки          | Проверено внутреннее зеркало | Проверены наружные зеркала           |
| Проверена электрическая регулировка зеркал |                              |                                      |

## Комфорт и электроника

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Проверен кондиционер                       | Проверена система отопления   | Проверена вентиляция           |
| Проверен подогрев стёкол (переднее/заднее) | Проверены электрические стеклоподъёмники                                  | Проверен центральный замок     |
| Проверен ключ с дистанционным управлением  | Проверен детский замок  | Проверен мультимедийный экран  |
| Проверено радио                            | Проверена навигация (если есть)   | Проверено Bluetooth соединение |
| Проверены USB/12V разъёмы                  | Проверены парктроники   | Проверена камера заднего вида  |
| Проверены системы помощи при парковке      | Проверен круиз-контроль   | Проверены кнопки на руле       |
| Проверен звуковой сигнал                   | Проверены системы помощи водителю (например, удержание полосы, если есть) |                                |

## Оборудование безопасности

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Проверены подушки безопасности | Проверен переключатель подушки безопасности пассажира | Проверен сигнал ABS                        |
| Проверена система стабилизации | Проверена система контроля давления в шинах           | Проверено наличие огнетушителя или аптечки |

## Двигатель и жидкости

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Двигатель запускается нормально       | Двигатель работает ровно                      | Проверено отсутствие посторонних шумов |
| Проверены крепления двигателя         | Проверены вспомогательные ремни               | Проверен ремень ГРМ / цепь             |
| Проверено состояние аккумулятора      | Проверена зарядка аккумулятора                | Проверена работа генератора            |
| Проверено отсутствие утечек жидкостей | Проверен уровень масла                        | Проверено качество масла               |
| Проверен уровень охлаждающей жидкости | Проверено качество охлаждающей жидкости       | Проверен уровень тормозной жидкости    |
| Проверено качество тормозной жидкости | Проверен уровень жидкости ГУР                 | Проверено качество жидкости ГУР        |
| Долита жидкость для омывателя         | Проверена топливная система на наличие утечек |  |

## Тормозная система

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Проверены передние тормозные диски | Проверены задние тормозные диски | Проверены тормозные колодки |
| Проверены тормозные шланги         | Проверены тормозные трубки       | Проверен ручной тормоз      |
| Проверена реакция педали тормоза   | Подтверждена работа ABS          |                             |

## Рулевое управление и подвеска

|                                |                             |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Проверен сход-развал           | Проверена реакция руля      | Подтверждено отсутствие люфта в руле |
| Проверен гидросилитель руля    | Проверена передняя подвеска | Проверена задняя подвеска            |
| Проверены амортизаторы         | Проверены пружины           | Проверены шаровые опоры              |
| Проверены ступичные подшипники |                             |                                      |

## Колеса и шины

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| Измерена глубина протектора передних шин         | Измерена глубина протектора задних шин | Проверен равномерный износ шин |
| Проверено состояние боковин шин                  | Проверено давление в шинах             | Проверено запасное колесо      |
| Проверены легкосплавные диски                    | Проверены колесные болты               | Проверен секретный болт        |
| Проверен дополнительный комплект шин (если есть) |  |                                |

## Выхлопная и топливная система

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Проверено состояние выхлопной системы | Проверена герметичность выхлопной системы | Проверен каталитический нейтрализатор |
| Проверен сажевый фильтр (если есть)   | Проверен топливный бак                    | Проверены топливные магистрали        |
| Проверена крышка бензобака            |   |                                       |

## Тест-драйв и ходовые качества

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Подтверждено плавное ускорение | Подтверждено плавное переключение передач | Проверена работа сцепления |
| Проверено качество торможения  | Подтверждена стабильность движения        |                            |