



Rapportdatum 11-05-2023
Rapportnummer 23.163.654

Kenteken

XG-860-H

Merk/Handelsbenaming

RENAULT CLIO

Datum eerste afgifte in Nederland

27-02-2019

Datum eerste toelating

27-02-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

158.274 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>
11-05-2023	158.274 km		
10-05-2023	158.274 km		
20-04-2023	158.274 km		
29-12-2022	147.602 km		
27-02-2019	15 km		

Toelichting

De RDW registreert tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens (vanaf 1 januari 2014) en motorfietsen (vanaf 1 juli 2021) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid. De RDW heeft de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfswagens van vóór 1 januari 2014 overgenomen van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Van motorfietsen zijn de tellerstand van vóór 1 juli 2021 overgenomen uit twee andere externe tellerstand registraties.

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
Vervaldatum APK	27-02-2025
Datum laatste tenaamstelling	11-05-2023
Catalogusprijs	€ 19.295

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	94 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	898 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1057 kg
Toegestane max. massa voertuig	1621 kg
Massa rijklaar	1157 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	575 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	

Kentekenhouders**Kentekenhouder****Periode**

Erkend Bedrijf	11-05-2023 t/m heden
Erkend Bedrijf	20-04-2023 t/m 11-05-2023
Rechtspersoon	27-02-2019 t/m 20-04-2023

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK

Resultaat

Opmerkingen

29-12-2022

Goedgekeurd

Reparatiepunt Band beschadigd 5.*.27

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Disclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. De RDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens die door derden aan de RDW zijn geleverd en is hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

